

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

Abschnittsbogen

Kartiernummer	AB01	Wasserkörper	58496_0_6260
Abschnittsnummer	58496_0_6260_AB01	Gewässer	Berliner Graben
Datum	10.08.2009	GWK	58496
Kartierer	Renner	STAT_BIS	0
LAWA-Typ Alt	0	STAT_VON	382
LAWA-Typ Neu	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Böschungsmahd, Krautung		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	1-2m Krautflur, dann Wirtschaftsweg	Randstreifen rechts	1-2m Krautflur, dann Wirtschaftsweg
Nutzung links	Grünland (Weide)	Nutzung rechts	Grünland
Bemerkungen	geradliniger und eingetiefter Graben, Aufkommen von Lemna, Phragmites auf Böschung, organisch geprägte Sohle		
Bauwerke im Abschnitt			
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart	
58496_0_6260_BW01	b1	Brücke	

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
00100_01	58496_0_6260_00100_01.JPG	Einmündung Nuthe
00100_02	58496_0_6260_00100_02.JPG	Brücke
00200_01	58496_0_6260_00200_01.JPG	AB01 vor BW01
00300_01	58496_0_6260_00300_01.JPG	AB01 stark mit Schilf zugewachsen
00400_01	58496_0_6260_00400_01.JPG	AB01

Kartiernummer	AB02	Wasserkörper	58496_0_6260
Abschnittsnummer	58496_0_6260_AB02	Gewässer	Berliner Graben
Datum	10.08.2009	GWK	58496
Kartierer	Renner	STAT_BIS	382
LAWA-Typ Alt	0	STAT_VON	868
LAWA-Typ Neu	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Krautung, Böschungsmahd		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	Im Krautflur, dann Wirtschaftsweg	Randstreifen rechts	Im Krautflur, dann Wirtschaftsweg
Nutzung links	Kiefernforst	Nutzung rechts	Acker
Bemerkungen	geradliniger und eingetiefter Graben, streckenweise mit Schilf auf Böschung, Wasser getrübt, an Acker und Kiefernforst verlaufend		
organische Hauptsubstrate prägnant			

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
58496_0_6260_BW02	b2	Wehr

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
00500_01	58496_0_6260_00500_01.JPG	Einlauf in BW02
00500_02	58496_0_6260_00500_02.JPG	AB02
00500_03	58496_0_6260_00500_03.JPG	BW02-Wehr
00500_04	58496_0_6260_00500_04.JPG	BW02-Wehr
00600_01	58496_0_6260_00600_01.JPG	AB02
00700_01	58496_0_6260_00700_01.JPG	AB02
00800_01	58496_0_6260_00800_01.JPG	AB02
00900_01	58496_0_6260_00900_01.JPG	AB02
01000_01	58496_0_6260_01000_01.JPG	AB02

Kartiernummer	AB03	Wasserkörper	58496_0_6260
Abschnittsnummer	58496_0_6260_AB03	Gewässer	Berliner Graben
Datum	10.08.2009	GWK	58496
Kartierer	Renner	STAT_BIS	868
LAWA-Typ Alt	0	STAT_VON	1152
LAWA-Typ Neu	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Krautung, Böschungsmahd organische Hauptsubstrate prägnant		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	Im Krautflur, dann Wirtschaftsweg	Randstreifen rechts	Im Krautflur, dann Wirtschaftsweg
Nutzung links	Acker, ab St. 1030 Grünland	Nutzung rechts	Wald, dahinter im letzten Bereich Siedlung
Bemerkungen	geradliniger und eingetiefter Graben, einige Makrophyten auf Sohle, geringe Fließgeschwindigkeit		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
01100_01	58496_0_6260_01100_01.JPG	AB03
01200_01	58496_0_6260_01200_01.JPG	AB03

Kartiernummer	AB04	Wasserkörper	58496_0_6260
Abschnittsnummer	58496_0_6260_AB04	Gewässer	Berliner Graben
Datum	10.08.2009	GWK	58496
Kartierer	Renner	STAT_BIS	1152
		STAT_VON	1699
LAWA-Typ Alt	0	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	11	organische Hauptsubstrate prägnant	
Unterhaltung	Krautung, Böschungsmahd		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	Im Krautflur (streckenweise Erlen auf Randstreifen)	Randstreifen rechts	Im Krautflur, dann Wirtschaftsweg (Gehölzreihen)
Nutzung links	Grünland	Nutzung rechts	Grünland, ab St. 1570 Acker
Bemerkungen	geradliniger ausgebauter Graben im Trapezprofil, Sohle mit organisch geprägtem Substrat und einigen Makrophyten bestanden, Grünalgen und Lemna auf Wasseroberfläche		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58496_0_6260_BW03	b3	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
01200_02	58496_0_6260_01200_02.JPG	BW03 - Straßenbrücke
01200_03	58496_0_6260_01200_03.JPG	Uferbefestigung BW03
01200_04	58496_0_6260_01200_04.JPG	Uferbefestigung an BW03 / Buschfaschine mit Steinschüttung
01200_05	58496_0_6260_01200_05.JPG	Regeneinlauf vor Brücke
01300_01	58496_0_6260_01300_01.JPG	AB04
01400_01	58496_0_6260_01400_01.JPG	Einlauf aus Seitengraben
01400_02	58496_0_6260_01400_02.JPG	AB04
01500_02	58496_0_6260_01500_02.JPG	AB04
01600_01	58496_0_6260_01600_01.JPG	AB04
01700_03	58496_0_6260_01700_03.JPG	AB04

Kartiernummer	<input type="text" value="AB05"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58496_0_6260"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58496_0_6260_AB05"/>	Gewässer	<input type="text" value="Berliner Graben"/>
Datum	<input type="text" value="10.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58496"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="1699"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="2065"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Krautung, Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="3m Grasflur, dann Gebüschreihe"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="1m Grasflur, dann feldweg"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Brache"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Brache"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniger eingetiefter Graben ohne Fließgeschwindigkeit, Sohle mit Detritusauflage, auf Wasseroberfläche Grünalgen und Lemna, vereinzelt Makrophytenaufkommen auf Sohle"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58496_0_6260_BW04	b4	Brücke
58496_0_6260_BW05	b5	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
01500_01	58496_0_6260_01500_01.JPG	BW04 - Brücke
01700_01	58496_0_6260_01700_01.JPG	BW05 - Brücke
01700_02	58496_0_6260_01700_02.JPG	BW05 - Brücke
01800_01	58496_0_6260_01800_01.JPG	AB05
01900_01	58496_0_6260_01900_01.JPG	AB05
02000_01	58496_0_6260_02000_01.JPG	AB05
02100_01	58496_0_6260_02100_01.JPG	Zulauf Graben

Kartiernummer	AB06	Wasserkörper	58496_0_6260
Abschnittsnummer	58496_0_6260_AB06	Gewässer	Berliner Graben
Datum	10.08.2009	GWK	58496
Kartierer	Renner	STAT_BIS	2065
LAWA-Typ Alt	0	STAT_VON	2541
LAWA-Typ Neu	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Krautung organische Hauptsubstrate prägnant		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden, bis Böschungskante Krautflur	Randstreifen rechts	Im Gräserflur, dann Feldweg
Nutzung links	Brache	Nutzung rechts	Eichenwald
Bemerkungen	Grabenabschnitt im leicht gestreckten Verlauf mit leichten Breitenvarianzen, Makrophytenbewuchs auf Sohle, keine Fließgeschwindigkeiten, starke Detritusauflage		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58496_0_6260_BW06	b6	Wehr
58496_0_6260_BW07	b7	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
02100_02	58496_0_6260_02100_02.JPG	AB06
02200_01	58496_0_6260_02200_01.JPG	BW06 - Stau
02200_02	58496_0_6260_02200_02.JPG	BW06 - Stau geschlossen
02200_03	58496_0_6260_02200_03.JPG	Einlauf
02200_04	58496_0_6260_02200_04.JPG	AB06
02300_01	58496_0_6260_02300_01.JPG	BW07 - Brücke
02300_02	58496_0_6260_02300_02.JPG	AB06
02300_03	58496_0_6260_02300_03.JPG	Rohr (Zulauf)
02400_01	58496_0_6260_02400_01.JPG	AB06
02500_01	58496_0_6260_02500_01.JPG	AB06

Kartiernummer	<input type="text" value="AB07"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58496_0_6260"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58496_0_6260_AB07"/>	Gewässer	<input type="text" value="Berliner Graben"/>
Datum	<input type="text" value="10.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58496"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="2541"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="3562"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="10m Krautflur auf Wall"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="7m Krautflur auf Wall ab St. 3170 nicht mehr vorhanden"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniger und stark eingetiefter Graben im Trapezprofil, Wallaufschüttung, Sohle stark mit Makrophyten bewachsen, hohe Detritusauflage, ohne Fließgeschwindigkeiten"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58496_0_6260_BW08	b8	Brücke
58496_0_6260_BW09	b9	Durchlass
58496_0_6260_BW10	b10	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
02600_01	58496_0_6260_02600_01.JPG	BW08 - Brücke
02600_02	58496_0_6260_02600_02.JPG	AB07
02700_01	58496_0_6260_02700_01.JPG	BW09 - Plattendurchlass unter Bahndamm
02800_01	58496_0_6260_02800_01.JPG	AB07
02900_01	58496_0_6260_02900_01.JPG	AB07
03000_01	58496_0_6260_03000_01.JPG	AB07
03100_01	58496_0_6260_03100_01.JPG	BW10 - Brücke
03100_02	58496_0_6260_03100_02.JPG	defektes Brückengeländer
03200_01	58496_0_6260_03200_01.JPG	AB07
03300_01	58496_0_6260_03300_01.JPG	AB07
03400_01	58496_0_6260_03400_01.JPG	AB07
03500_01	58496_0_6260_03500_01.JPG	AB07

Kartiernummer	AB08	Wasserkörper	58496_0_6260
Abschnittsnummer	58496_0_6260_AB08	Gewässer	Berliner Graben
Datum	10.08.2009	GWK	58496
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	3562
LAWA-Typ Alt	0	STAT_VON	4043
LAWA-Typ Neu	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Böschungsmahd / Krautung		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	Böschung mit Phragmites, 5m Krautflurstreifen, dann Feldweg	Randstreifen rechts	Krautflur bis Böschungskante; zwischen 3850 und 4020 5m Brachstreifen
Nutzung links	Acker; zwischen St. 3690 und 3830 Wald	Nutzung rechts	Grünland
Bemerkungen	geradliniges und stark eingetieftes Trapezprofil mit Ufersicherung (Holzverbau), Sohle sehr stark mit Makrophyten (u.a. Potamogeton, Lemna, Elodea) bewachsen, ohne Fließgeschwindigkeiten, hohe Faulschlammauflage, durch Grünland und Acker verlaufend		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58496_0_6260_BW13	b13	Wehr
58496_0_6260_BW12	b12	Stau
58496_0_6260_BW11	b11	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
03600_01	58496_0_6260_03600_01.JPG	BW11 - Brücke L79
03600_02	58496_0_6260_03600_02.JPG	BW11 - Brücke L79 (Durchlasssituation)
03600_03	58496_0_6260_03600_03.JPG	AB08
03700_01	58496_0_6260_03700_01.JPG	BW12 - Stau
03700_02	58496_0_6260_03700_02.JPG	AB08
03800_01	58496_0_6260_03800_01.JPG	AB08
03800_02	58496_0_6260_03800_02.JPG	BW13 - Stau
03900_01	58496_0_6260_03900_01.JPG	AB11
04000_01	58496_0_6260_04000_01.JPG	AB11

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

Abschnittsbogen

Kartiernummer	AB09	Wasserkörper	58496_0_6260
Abschnittsnummer	58496_0_6260_AB09	Gewässer	Berliner Graben
Datum	10.08.2009	GWK	58496
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	4043
LAWA-Typ Alt	0	STAT_VON	4350
LAWA-Typ Neu	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Böschungsmahd / Krautung		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	5m Brennesselflur	Randstreifen rechts	bis Böschungskante Schilf und Krautflur dann Wald
Nutzung links	Grünland	Nutzung rechts	Wald (u.a. Erlen, Eschen)
Bemerkungen	geradliniges und tief eingeschnittenes Trapezprofil mit Holzverbau zur Ufersicherung, temporäre Wasserführung, entlang von Laubwald und Grünland verlaufend, organisch geprägtes Sohlsubstrat auf sandigem Untergrund mit Schilf streckenweise bewachsen		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58496_0_6260_BW14	b14	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
04100_01	58496_0_6260_04100_01.JPG	AB09
04200_01	58496_0_6260_04200_01.JPG	AB09
04200_02	58496_0_6260_04200_02.JPG	AB09
04300_01	58496_0_6260_04300_01.JPG	BW14 - Rohrdurchlass
04300_02	58496_0_6260_04300_02.JPG	AB09
04400_01	58496_0_6260_04400_01.JPG	AB09

Kartiernummer	<input type="text" value="AB10"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58496_0_6260"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58496_0_6260_AB10"/>	Gewässer	<input type="text" value="Berliner Graben"/>
Datum	<input type="text" value="10.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58496"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="4350"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="5178"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd / Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; Unterhaltungstreifen"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; zwischen St. 4670 und 4930 2m Krautflurstreifen"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland; zwischen St. 4670 und 4930 Wald"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="stark eingetiefter und geradlinig ausgebautes Trapezprofil ohne Wasserführung, teilweise Grasnarbe auf Sohle ansonsten Krautflur und Röhrichtaufkommen, Sohle sandig geprägt, durch Grünland führend, rechterhand lückige Weidengehölze entlang der Böschung"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58496_0_6260_BW17	b17	Durchlass
58496_0_6260_BW16	b16	Durchlass
58496_0_6260_BW15	b15	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
04500_01	58496_0_6260_04500_01.JPG	AB10
04600_01	58496_0_6260_04600_01.JPG	AB10
04600_02	58496_0_6260_04600_02.JPG	AB10 mit funktionslosen Bauwerksüberresten
04700_01	58496_0_6260_04700_01.JPG	BW15 - Brücke K6903
04700_02	58496_0_6260_04700_02.JPG	AB10
04800_01	58496_0_6260_04800_01.JPG	AB10
04900_01	58496_0_6260_04900_01.JPG	AB10
05000_01	58496_0_6260_05000_01.JPG	BW16 - Rohrdurchlass
05000_02	58496_0_6260_05000_02.JPG	AB10
05100_01	58496_0_6260_05100_01.JPG	AB10
05200_01	58496_0_6260_05200_01.JPG	AB10
05200_02	58496_0_6260_05200_02.JPG	BW17 - Rohrdurchlass

05200_03

58496_0_6260_05200_03.JPG

AB10 - möglicher Weiterverlauf des Grabens

Kartiernummer	<input type="text" value="AB11"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58496_0_6260"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58496_0_6260_AB11"/>	Gewässer	<input type="text" value="Berliner Graben"/>
Datum	<input type="text" value="10.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58496"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="5178"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="5518"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	organische Hauptsubstrate prägnant	
Unterhaltung	keine		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	10m Gehölzstreifen (Erlen, Eichen)	Randstreifen rechts	10m Gehölzstreifen (Erlen, Eichen)
Nutzung links	Grünland	Nutzung rechts	Grünland
Bemerkungen	teilweise über 15m aufgeweiteter Bereich(ventuell ehemaliges Rückhaltebecken) mit Schilf, Seggen und Binsen bestanden, durch Erlen und Eichen teilweise Beschattung, dahinter auf beiden Seiten Grünland anschließend, ab St. 5450normale Gewässerbreite dieser mit Schilf und Gehölzen an Böschung bewachsen; der Abschnitt hat keine Anbindung an die Route mehr, ein Durchlassbauwerk ist nicht mehr vorhanden		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
05300_01	58496_0_6260_05300_01.JPG	AB11 - Aufweitung / feuchter Standort
05400_01	58496_0_6260_05400_01.JPG	AB11
05500_01	58496_0_6260_05500_01.JPG	AB11 - Bereich mit normaler Gewässerbreite

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

Abschnittsbogen

Kartiernummer	AB12	Wasserkörper	58496_0_6260
Abschnittsnummer	58496_0_6260_AB12	Gewässer	Berliner Graben
Datum	10.08.2009	GWK	58496
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	5518
LAWA-Typ Alt	0	STAT_VON	6032
LAWA-Typ Neu	14	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Böschungsmahd		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden; Unterhaltungsweg für Landwirtschaft	Randstreifen rechts	nicht vorhanden; Unterhaltungsweg für Landwirtschaft
Nutzung links	Grünland		Nutzung rechts
Bemerkungen	eingetieftes und geradliniges Trapezprofil ohne Wasserführung mit Grasnarbe durch Grünland verlaufend ohne Randstreifen oder Beschattung		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58496_0_6260_BW20	b20	Stau
58496_0_6260_BW19	b19	Durchlass
58496_0_6260_BW18	b18	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
05600_01	58496_0_6260_05600_01.JPG	AB12
05700_01	58496_0_6260_05700_01.JPG	AB12
05700_02	58496_0_6260_05700_02.JPG	BW18 - Rohrdurchlass
05800_01	58496_0_6260_05800_01.JPG	AB12
05900_01	58496_0_6260_05900_01.JPG	AB12
05900_02	58496_0_6260_05900_02.JPG	BW19 - Rohrdurchlass
05900_03	58496_0_6260_05900_03.JPG	BW20 - Stau
06000_01	58496_0_6260_06000_01.JPG	AB12

Kartiernummer	AB13	Wasserkörper	58496_0_6260
Abschnittsnummer	58496_0_6260_AB13	Gewässer	Berliner Graben
Datum	10.08.2009	GWK	58496
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	6032
LAWA-Typ Alt	0	STAT_VON	6260
LAWA-Typ Neu	14	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	keine		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden (Wall über 3m)	Randstreifen rechts	nicht vorhanden
Nutzung links	hinter Wall Motocrossgelände		Nutzung rechts
			Forst (Birke, Kiefer, Fichte)
Bemerkungen	geradlinig und tief eingeschnittenes Trapezprofil ohne Wasserführung, Sohle mit Steinschutt, Totholz und Laub bedeckt, Sohlsubstrat Sand		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
06100_01	58496_0_6260_06100_01.JPG	AB13
06200_01	58496_0_6260_06200_01.JPG	AB13
06260_01	58496_0_6260_06260_01.JPG	AB13