

<b>Kartiernummer</b>	<input type="text" value="AB01"/>	<b>Wasserkörper</b>	<input type="text" value="584992_0_6270"/>
<b>Abschnittsnummer</b>	<input type="text" value="584992_0_6270_AB01"/>	<b>Gewässer</b>	<input type="text" value="Hirtengraben"/>
<b>Datum</b>	<input type="text" value="13.08.2009"/>	<b>GWK</b>	<input type="text" value="584992"/>
<b>Kartierer</b>	<input type="text" value="Renner"/>	<b>STAT_BIS</b>	<input type="text" value="0"/>
		<b>STAT_VON</b>	<input type="text" value="347"/>
<b>LAWA-Typ Alt</b>	<input type="text" value="19"/>	<b>Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt</b>	
<b>LAWA-Typ Neu</b>	<input type="text" value="11"/>		
<b>Unterhaltung</b>	<input type="text" value="Böschungsmahd"/>		
<b>Eigendynamik</b>	<input type="text" value="keine"/>		
<b>Randstreifen links</b>	<input type="text" value="nicht vorhanden, bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur, ab St.210 Erlen auf Böschung"/>	<b>Randstreifen rechts</b>	<input type="text" value="nicht vorhanden, bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur"/>
<b>Nutzung links</b>	<input type="text" value="Grünland"/>	<b>Nutzung rechts</b>	<input type="text" value="Grünland"/>
<b>Bemerkungen</b>	<input type="text" value="geradliniger und eingetiefter Graben ohne Wasserführung, im Trapezprofil ausgebaut, Sohle mit Schilf bestanden, ab St.210 Totholz auf der Sohle; bei St.350 mündet der Abschnitt in den eigentlichen Gewässerverlauf"/>		

**Bauwerke im Abschnitt**

BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584992_0_6270_BW01	b1	Durchlass
584992_0_6270_BW02	b2	Durchlass
584992_0_6270_BW03	b3	Durchlass

**Fotos zu diesem Abschnitt**

Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
00100_01	584992_0_6270_00100_01.JPG	Einmündung in Nuthe
00100_02	584992_0_6270_00100_02.JPG	Durchlass
00100_03	584992_0_6270_00100_03.JPG	AB01 trocken gefallen
00100_04	584992_0_6270_00100_04.JPG	BW01 - Einlauf mit Führungsschienen für Stau
00100_05	584992_0_6270_00100_05.JPG	AB01
00200_01	584992_0_6270_00200_01.JPG	BW02 - Rohrdurchlass
00200_02	584992_0_6270_00200_02.JPG	BW02 - Rohrdurchlass Einlaufbereich mit Betonwand
00200_03	584992_0_6270_00200_03.JPG	AB01
00300_01	584992_0_6270_00300_01.JPG	AB01
00400_01	584992_0_6270_00400_01.JPG	BW03 - Durchlass, vollständig zugewachsen
00400_02	584992_0_6270_00400_02.JPG	Sohlsituation
00400_03	584992_0_6270_00400_03.JPG	Zulauf Graben

<b>Kartiernummer</b>	<input type="text" value="AB02"/>	<b>Wasserkörper</b>	<input type="text" value="584992_0_6270"/>
<b>Abschnittsnummer</b>	<input type="text" value="584992_0_6270_AB02"/>	<b>Gewässer</b>	<input type="text" value="Hirtengraben"/>
<b>Datum</b>	<input type="text" value="13.08.2009"/>	<b>GWK</b>	<input type="text" value="584992"/>
<b>Kartierer</b>	<input type="text" value="Renner"/>	<b>STAT_BIS</b>	<input type="text" value="347"/>
		<b>STAT_VON</b>	<input type="text" value="642"/>
<b>LAWA-Typ Alt</b>	<input type="text" value="19"/>	<b>Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt</b>	
<b>LAWA-Typ Neu</b>	<input type="text" value="19"/>		
<b>Unterhaltung</b>	<input type="text" value="Krautung&lt;br/&gt;Böschungsmahd"/>		
<b>Eigendynamik</b>	<input type="text" value="keine"/>		
<b>Randstreifen links</b>	<input type="text" value="nicht vorhanden, Böschung mit Schilf bestanden"/>	<b>Randstreifen rechts</b>	<input type="text" value="6m kleiner flacher Wall mit Baumreihe bestanden"/>
<b>Nutzung links</b>	<input type="text" value="Siedlungsbereich (Gärten)"/>	<b>Nutzung rechts</b>	<input type="text" value="Grünland"/>
<b>Bemerkungen</b>	<input type="text" value="geradlinig ausgebauter Graben, eingetieft, breite Sohle mit Detritusauflage, ohne Fließgeschwindigkeit, Lemmavorkommen, Schilf auf der Sohle"/>		

<b>Bauwerke im Abschnitt</b>		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
<input type="text" value="584992_0_6270_BW04"/>	<input type="text" value="b4"/>	<input type="text" value="Durchlass"/>

<b>Fotos zu diesem Abschnitt</b>		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="00500_01"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_00500_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB02"/>
<input type="text" value="00600_01"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_00600_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB02 Böschung mit Schilf"/>
<input type="text" value="00600_02"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_00600_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB02 vor BW04"/>
<input type="text" value="00600_03"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_00600_03.JPG"/>	<input type="text" value="BW04 - Zwillingsthroughlass"/>
<input type="text" value="00700_01"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_00700_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB02"/>

<b>Kartiernummer</b>	<input type="text" value="AB03"/>	<b>Wasserkörper</b>	<input type="text" value="584992_0_6270"/>
<b>Abschnittsnummer</b>	<input type="text" value="584992_0_6270_AB03"/>	<b>Gewässer</b>	<input type="text" value="Hirtengraben"/>
<b>Datum</b>	<input type="text" value="13.08.2009"/>	<b>GWK</b>	<input type="text" value="584992"/>
<b>Kartierer</b>	<input type="text" value="Renner"/>	<b>STAT_BIS</b>	<input type="text" value="642"/>
		<b>STAT_VON</b>	<input type="text" value="951"/>
<b>LAWA-Typ Alt</b>	<input type="text" value="19"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
<b>LAWA-Typ Neu</b>	<input type="text" value="19"/>		
<b>Unterhaltung</b>	<input type="text" value="keine"/>		
<b>Eigendynamik</b>	<input type="text" value="keine"/>		
<b>Randstreifen links</b>	<input type="text" value="Abschnitt verrohrt"/>	<b>Randstreifen rechts</b>	<input type="text" value="Abschnitt verrohrt"/>
<b>Nutzung links</b>	<input type="text" value="Siedlungsbereich"/>	<b>Nutzung rechts</b>	<input type="text" value="Siedlungsbereich"/>
<b>Bemerkungen</b>	<input type="text" value="verrohrter Abschnitt im Stadtgebiet"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
<input type="text" value="584992_0_6270_BW05"/>	<input type="text" value="b5"/>	<input type="text" value="Durchlass"/>

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="00800_01"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_00800_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB03 Bereich der Verrohrung"/>
<input type="text" value="00800_02"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_00800_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB03 verrohrter Bereich"/>
<input type="text" value="01000_02"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_01000_02.JPG"/>	<input type="text" value="BW05 - Einlauf der Verrohrung"/>
<input type="text" value="01000_03"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_01000_03.JPG"/>	<input type="text" value="BW05"/>
<input type="text" value="01000_04"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_01000_04.JPG"/>	<input type="text" value="AB03 - verrohrter Bereich"/>

<b>Kartiernummer</b>	<input type="text" value="Ab04"/>	<b>Wasserkörper</b>	<input type="text" value="584992_0_6270"/>
<b>Abschnittsnummer</b>	<input type="text" value="584992_0_6270_Ab04"/>	<b>Gewässer</b>	<input type="text" value="Hirtengraben"/>
<b>Datum</b>	<input type="text" value="13.08.2009"/>	<b>GWK</b>	<input type="text" value="584992"/>
<b>Kartierer</b>	<input type="text" value="Renner"/>	<b>STAT_BIS</b>	<input type="text" value="951"/>
		<b>STAT_VON</b>	<input type="text" value="1784"/>
<b>LAWA-Typ Alt</b>	<input type="text" value="19"/>	<b>Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt</b>	
<b>LAWA-Typ Neu</b>	<input type="text" value="14"/>		
<b>Unterhaltung</b>	<input type="text" value="Böschungsmahd, Krautung"/>		
<b>Eigendynamik</b>	<input type="text" value="in Teilbereichen (vor Einlauf Teich) im Ansatz, hier leichte Breitenvarianz, hinterspülte Uferbefestigung"/>		
<b>Randstreifen links</b>	<input type="text" value="nicht vorhanden, ab St. 1070 Park-/Grünanlage mit Gehölzen auf Böschung"/>	<b>Randstreifen rechts</b>	<input type="text" value="nicht vorhanden, ab St. 1070 Park-/Grünanlage mit Gehölzen auf Böschung"/>
<b>Nutzung links</b>	<input type="text" value="Siedlungsbereich (Bebauung), ab St. 1600 Brache"/>	<b>Nutzung rechts</b>	<input type="text" value="Siedlungsbereich (Bebauung)"/>
<b>Bemerkungen</b>	<input type="text" value="Graben im Bereich einer Grünanlage, 0,05m Detritusauflage und Falllaub, Makrophyten am Ufer, mäßig flaches Profil, rechtes Ufer mit Holzverbau befestigt, zwischen St. 1090 und 1140 Teichdurchfluß, zum Ende des Abschnittes fällt das Gerinne trocken"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584992_0_6270_BW06	b6	Stau
584992_0_6270_BW07	b7	Durchlass
584992_0_6270_BW08	b8	Brücke
584992_0_6270_BW09	b9	Brücke
584992_0_6270_BW10	b10	Brücke
584992_0_6270_BW11	b11	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
01000_01	584992_0_6270_01000_01.JPG	AB04
01000_05	584992_0_6270_01000_05.JPG	AB04
01000_06	584992_0_6270_01000_06.JPG	BW06 - Stau vor Verrohrung
01000_07	584992_0_6270_01000_07.JPG	BW06 - Stau vor Verrohrung
01100_01	584992_0_6270_01100_01.JPG	BW07 - Zwillingsdurchlass
01100_02	584992_0_6270_01100_02.JPG	AB04 - Auslaufbereich Teich
01100_03	584992_0_6270_01100_03.JPG	Teich
01200_02	584992_0_6270_01200_02.JPG	Einlaufbereich in den Teich
01200_03	584992_0_6270_01200_03.JPG	AB04

**GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe****Abschnittsbogen**

01300_01	584992_0_6270_01300_01.JPG	AB04
01300_02	584992_0_6270_01300_02.JPG	AB04 Uferbefestigung auf rechter Seite
01300_03	584992_0_6270_01300_03.JPG	BW08 - Fußgängerbrücke
01300_04	584992_0_6270_01300_04.JPG	BW08 - Fußgängerbrücke
01400_01	584992_0_6270_01400_01.JPG	AB04
01400_02	584992_0_6270_01400_02.JPG	Behelfsüberweg
01500_01	584992_0_6270_01500_01.JPG	BW09 - Brücke Schneiderstraße
01500_02	584992_0_6270_01500_02.JPG	AB04
01500_03	584992_0_6270_01500_03.JPG	BW10 - Natursteinblock - Fußgängerüberweg
01600_01	584992_0_6270_01600_01.JPG	AB04
01600_02	584992_0_6270_01600_02.JPG	Regenwasserzulauf
01600_03	584992_0_6270_01600_03.JPG	Regenwasserzulauf
01600_04	584992_0_6270_01600_04.JPG	BW11 - Straßenbrücke
01700_01	584992_0_6270_01700_01.JPG	Regenwasserzulauf
01700_02	584992_0_6270_01700_02.JPG	Regenwasserzulauf
01700_04	584992_0_6270_01700_04.JPG	AB04
01800_01	584992_0_6270_01800_01.JPG	AB04
01800_02	584992_0_6270_01800_02.JPG	Sohlsituation

<b>Kartiernummer</b>	<input type="text" value="AB05"/>	<b>Wasserkörper</b>	<input type="text" value="584992_0_6270"/>
<b>Abschnittsnummer</b>	<input type="text" value="584992_0_6270_AB05"/>	<b>Gewässer</b>	<input type="text" value="Hirtengraben"/>
<b>Datum</b>	<input type="text" value="13.08.2009"/>	<b>GWK</b>	<input type="text" value="584992"/>
<b>Kartierer</b>	<input type="text" value="Renner"/>	<b>STAT_BIS</b>	<input type="text" value="1784"/>
		<b>STAT_VON</b>	<input type="text" value="2734"/>
<b>LAWA-Typ Alt</b>	<input type="text" value="19"/>	<b>Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt</b>	
<b>LAWA-Typ Neu</b>	<input type="text" value="19"/>		
<b>Unterhaltung</b>	<input type="text" value="keine"/>		
<b>Eigendynamik</b>	<input type="text" value="teilweise im Ansatz"/>		
<b>Randstreifen links</b>	<input type="text" value="nicht vorhanden, Erlen auf Böschung und Uferkante"/>	<b>Randstreifen rechts</b>	<input type="text" value="nicht vorhanden, verschiedene Gehölze auf Böschung und Uferkante"/>
<b>Nutzung links</b>	<input type="text" value="Wald"/>	<b>Nutzung rechts</b>	<input type="text" value="Wald"/>
<b>Bemerkungen</b>	<input type="text" value="trockengefallenes, eingetieftes Gerinne im gestreckten Verlauf mit streckenweise Gehölzen auf Böschung, durch Wald verlaufend"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584992_0_6270_BW12	b12	Brücke
584992_0_6270_BW13	b13	Durchlass
584992_0_6270_BW14	b14	Stau
584992_0_6270_BW15	b15	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
01800_03	584992_0_6270_01800_03.JPG	AB05
01900_01	584992_0_6270_01900_01.JPG	AB05
01900_02	584992_0_6270_01900_02.JPG	BW12 - Autobahnbrücke A115
02000_01	584992_0_6270_02000_01.JPG	AB05
02100_01	584992_0_6270_02100_01.JPG	AB05
02200_01	584992_0_6270_02200_01.JPG	AB05
02200_02	584992_0_6270_02200_02.JPG	AB05 mit Ästen im Gerinnebett
02200_03	584992_0_6270_02200_03.JPG	AB05 mit Ästen im Gerinnebett
02300_01	584992_0_6270_02300_01.JPG	AB05
02300_02	584992_0_6270_02300_02.JPG	BW13 - Rohrdurchlass
02300_03	584992_0_6270_02300_03.JPG	BW14 - Stau vor Rohrdurchlass

**GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe****Abschnittsbogen**

02300_04	584992_0_6270_02300_04.JPG	BW14 - Stau geschlossen
02400_01	584992_0_6270_02400_01.JPG	AB05
02500_01	584992_0_6270_02500_01.JPG	AB05
02600_01	584992_0_6270_02600_01.JPG	BW15 - Rohrdurchlass
02600_02	584992_0_6270_02600_02.JPG	AB05
02700_01	584992_0_6270_02700_01.JPG	AB05

<b>Kartiernummer</b>	<input type="text" value="AB06"/>	<b>Wasserkörper</b>	<input type="text" value="584992_0_6270"/>
<b>Abschnittsnummer</b>	<input type="text" value="584992_0_6270_AB06"/>	<b>Gewässer</b>	<input type="text" value="Hirtengraben"/>
<b>Datum</b>	<input type="text" value="13.08.2009"/>	<b>GWK</b>	<input type="text" value="584992"/>
<b>Kartierer</b>	<input type="text" value="Renner"/>	<b>STAT_BIS</b>	<input type="text" value="2734"/>
		<b>STAT_VON</b>	<input type="text" value="3373"/>
<b>LAWA-Typ Alt</b>	<input type="text" value="19"/>	<b>Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt</b>	
<b>LAWA-Typ Neu</b>	<input type="text" value="19"/>		
<b>Unterhaltung</b>	<input type="text" value="keine"/>		
<b>Eigendynamik</b>	<input type="text" value="im Ansatz, Gerinnebett über alter Uferbefestigung verbreitert"/>		
<b>Randstreifen links</b>	<input type="text" value="Laubwald/später Erlenwald"/>	<b>Randstreifen rechts</b>	<input type="text" value="Laubwald/später Erlenwald"/>
<b>Nutzung links</b>	<input type="text" value="Laubwald/später Erlenwald"/>	<b>Nutzung rechts</b>	<input type="text" value="Laubwald/später Erlenwald"/>
<b>Bemerkungen</b>	<input type="text" value="Gerinneprofil flach aufgeweitet, Sohle aus organischem Substrat, Sturzbäume, viel Totholz, stellenweise Makrophytenaufwuchs"/>		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="02800_01"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_02800_01.JPG"/>	<input type="text" value="Querdamm und Stämme als Überweg"/>
<input type="text" value="02800_02"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_02800_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB06"/>
<input type="text" value="02900_01"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_02900_01.JPG"/>	<input type="text" value="Sohlsituation und Reste einer Uferbefestigung"/>
<input type="text" value="03000_01"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_03000_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB06"/>
<input type="text" value="03100_01"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_03100_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB06 mit Sturzbäumen"/>
<input type="text" value="03200_01"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_03200_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB06"/>
<input type="text" value="03300_01"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_03300_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB06 mit Sturzbäumen"/>
<input type="text" value="03300_02"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_03300_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB06 Sohle teilweise mit Makrophyten bestanden"/>



<b>Kartiernummer</b>	<input type="text" value="AB07"/>	<b>Wasserkörper</b>	<input type="text" value="584992_0_6270"/>
<b>Abschnittsnummer</b>	<input type="text" value="584992_0_6270_AB07"/>	<b>Gewässer</b>	<input type="text" value="Hirtengraben"/>
<b>Datum</b>	<input type="text" value="13.08.2009"/>	<b>GWK</b>	<input type="text" value="584992"/>
<b>Kartierer</b>	<input type="text" value="Krauß"/>	<b>STAT_BIS</b>	<input type="text" value="3373"/>
		<b>STAT_VON</b>	<input type="text" value="3614"/>
<b>LAWA-Typ Alt</b>	<input type="text" value="19"/>	<b>Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt</b>	
<b>LAWA-Typ Neu</b>	<input type="text" value="19"/>		
<b>Unterhaltung</b>	<input type="text" value="keine"/>		
<b>Eigendynamik</b>	<input type="text" value="keine"/>		
<b>Randstreifen links</b>	<input type="text" value="Laubmischwald mit Erlen am Ufer"/>	<b>Randstreifen rechts</b>	<input type="text" value="Laubmischwald mit Erlen am Ufer"/>
<b>Nutzung links</b>	<input type="text" value="Laubmischwald"/>	<b>Nutzung rechts</b>	<input type="text" value="Laubmischwald"/>
<b>Bemerkungen</b>	<input type="text" value="geradlinig und eingetieftes Gewässerbett im Trapezprofil mit temporärer Wasserführung, organische Sohlsubstrat mit Falllaub und Totholz, Sturzbäume im Lauf"/>		

<b>Bauwerke im Abschnitt</b>		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
<input type="text" value="584992_0_6270_BW16"/>	<input type="text" value="b16"/>	<input type="text" value="Durchlass"/>

<b>Fotos zu diesem Abschnitt</b>		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="03400_01"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_03400_01.JPG"/>	<input type="text" value="BW16 - Rohrdurchlass"/>
<input type="text" value="03400_01"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_03400_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB07"/>
<input type="text" value="03500_01"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_03500_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB07"/>

<b>Kartiernummer</b>	AB08	<b>Wasserkörper</b>	584992_0_6270
<b>Abschnittsnummer</b>	584992_0_6270_AB08	<b>Gewässer</b>	Hirtengraben
<b>Datum</b>	13.08.2009	<b>GWK</b>	584992
<b>Kartierer</b>	Krauß	<b>STAT_BIS</b>	3614
		<b>STAT_VON</b>	3959
<b>LAWA-Typ Alt</b>	19	<b>Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt</b>	
<b>LAWA-Typ Neu</b>	19		
<b>Unterhaltung</b>	keine		
<b>Eigendynamik</b>	im Ansatz		
<b>Randstreifen links</b>	Erlenwald mit Erlen am Ufer	<b>Randstreifen rechts</b>	Erlenwald mit Erlen am Ufer
<b>Nutzung links</b>	Erlenwald	<b>Nutzung rechts</b>	Erlenwald
<b>Bemerkungen</b>	naturnahes, gestrecktes Profil durch Erlenwald verlaufend mit organischem Sohlsubstrat, streckenweise dichtes Vorkommen von Hottonia auf Sohle, Lauf abschnittsweise mit Prall- und Sturzbäumen		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
03600_01	584992_0_6270_03600_01.JPG	AB08 - von Erlenwald geprägt
03700_01	584992_0_6270_03700_01.JPG	AB08
03800_01	584992_0_6270_03800_01.JPG	AB08
03900_01	584992_0_6270_03900_01.JPG	AB08
04000_01	584992_0_6270_04000_01.JPG	AB08

<b>Kartiernummer</b>	<input type="text" value="AB09"/>	<b>Wasserkörper</b>	<input type="text" value="584992_0_6270"/>
<b>Abschnittsnummer</b>	<input type="text" value="584992_0_6270_AB09"/>	<b>Gewässer</b>	<input type="text" value="Hirtengraben"/>
<b>Datum</b>	<input type="text" value="13.08.2009"/>	<b>GWK</b>	<input type="text" value="584992"/>
<b>Kartierer</b>	<input type="text" value="Krauß"/>	<b>STAT_BIS</b>	<input type="text" value="3959"/>
		<b>STAT_VON</b>	<input type="text" value="4432"/>
<b>LAWA-Typ Alt</b>	<input type="text" value="19"/>	<b>Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt</b>	
<b>LAWA-Typ Neu</b>	<input type="text" value="19"/>		
<b>Unterhaltung</b>	<input type="text" value="keine"/>		
<b>Eigendynamik</b>	<input type="text" value="keine"/>		
<b>Randstreifen links</b>	<input type="text" value="10m Buchenwald"/>	<b>Randstreifen rechts</b>	<input type="text" value="Laubmischwald"/>
<b>Nutzung links</b>	<input type="text" value="Kiefernforst"/>	<b>Nutzung rechts</b>	<input type="text" value="bis St. 4230 Potsdamer Damm (Schnellstraße)&lt;br/&gt;dann Laubmischwald"/>
<b>Bemerkungen</b>	<input type="text" value="geradlinig und sehr tief eingeschnittenes Trapezprofil ohne Wasserführung, teilweise mit Gräsern auf Sohle, ansonsten Falllaub und Totholz auf organisch geprägter Sohle, durch Kiefernforst bzw Laubmischwald und Schnellstraße"/>		

<b>Bauwerke im Abschnitt</b>		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
<input type="text" value="584992_0_6270_BW17"/>	<input type="text" value="b17"/>	<input type="text" value="Durchlass"/>
<input type="text" value="84992_0_6270_BW18"/>	<input type="text" value="b18"/>	<input type="text" value="Stau"/>

<b>Fotos zu diesem Abschnitt</b>		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="04100_01"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_04100_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB09"/>
<input type="text" value="04200_01"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_04200_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB09 - Abschnittscharakteristik"/>
<input type="text" value="04300_01"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_04300_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB09"/>
<input type="text" value="04400_01"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_04400_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB09"/>
<input type="text" value="04500_01"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_04500_01.JPG"/>	<input type="text" value="BW17 - Rohrdurchlass"/>
<input type="text" value="04500_02"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_04500_02.JPG"/>	<input type="text" value="BW18 - Stau"/>

<b>Kartiernummer</b>	AB10	<b>Wasserkörper</b>	584992_0_6270
<b>Abschnittsnummer</b>	584992_0_6270_AB10	<b>Gewässer</b>	Hirtengraben
<b>Datum</b>	13.08.2009	<b>GWK</b>	584992
<b>Kartierer</b>	Krauß	<b>STAT_BIS</b>	4432
<b>LAWA-Typ Alt</b>	19	<b>STAT_VON</b>	5129
<b>LAWA-Typ Neu</b>	14	<b>Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt</b>	
<b>Unterhaltung</b>	keine		
<b>Eigendynamik</b>	keine		
<b>Randstreifen links</b>	Jungaufwuchs von Gehölzen, ab St. 4750 Laubmischwald	<b>Randstreifen rechts</b>	5m Gehölzstreifen, ab St. 4700 Laubmischwald
<b>Nutzung links</b>	gerodeter Wald mit Jungaufwuchs, ab St. 4750 Laubmischwald	<b>Nutzung rechts</b>	privates Gelände (abgezaunt) mit parkähnlichem Laubholzbestand, ab St. 4700 Laubmischwald
<b>Bemerkungen</b>	geradlinig und sehr tief eingeschnittenes V-Profil ohne Wasserführung, Teil des Laubwaldes wurde für ein Bauvorhaben bereits gerodet und in Bauabschnitte unterteilt		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584992_0_6270_BW19	b19	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
04500_03	584992_0_6270_04500_03.JPG	AB10
04600_01	584992_0_6270_04600_01.JPG	AB10
04600_02	584992_0_6270_04600_02.JPG	AB10
04700_01	584992_0_6270_04700_01.JPG	AB10
04800_01	584992_0_6270_04800_01.JPG	AB10
04900_01	584992_0_6270_04900_01.JPG	AB10
04900_02	584992_0_6270_04900_02.JPG	AB10
04900_03	584992_0_6270_04900_03.JPG	AB10
05000_01	584992_0_6270_05000_01.JPG	BW19 - Rohrdurchlass mit Hausmüll
05000_02	584992_0_6270_05000_02.JPG	AB10
05100_01	584992_0_6270_05100_01.JPG	AB10

<b>Kartiernummer</b>	<input type="text" value="AB11"/>	<b>Wasserkörper</b>	<input type="text" value="584992_0_6270"/>
<b>Abschnittsnummer</b>	<input type="text" value="584992_0_6270_AB11"/>	<b>Gewässer</b>	<input type="text" value="Hirtengraben"/>
<b>Datum</b>	<input type="text" value="13.08.2009"/>	<b>GWK</b>	<input type="text" value="584992"/>
<b>Kartierer</b>	<input type="text" value="Krauß"/>	<b>STAT_BIS</b>	<input type="text" value="5129"/>
		<b>STAT_VON</b>	<input type="text" value="5768"/>
<b>LAWA-Typ Alt</b>	<input type="text" value="19"/>	<b>Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt</b>	
<b>LAWA-Typ Neu</b>	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="biozönotisch wirksames Substrat Sand"/>	
<b>Unterhaltung</b>	<input type="text" value="keine"/>		
<b>Eigendynamik</b>	<input type="text" value="keine"/>		
<b>Randstreifen links</b>	<input type="text" value="Im Schilf"/>	<b>Randstreifen rechts</b>	<input type="text" value="Im Schilf"/>
<b>Nutzung links</b>	<input type="text" value="Grünland"/>	<b>Nutzung rechts</b>	<input type="text" value="Brache (Brennesselflur)"/>
<b>Bemerkungen</b>	<input type="text" value="geradlinig und eingeschnittenes Trapezprofil ohne Wasserführung, anfangs mit Schilf später mit Kraut- und Hochstaudenflur bestanden, nach anfangs 100m rechtsseitig kurzes Stück Wald (u.a. Erlen) dann komplett im Grünland verlaufend, ab St. 5500 lückig Erlengehölze am Ufer stehend"/>		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="05200_01"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_05200_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB11 - mit Schilfstreifen"/>
<input type="text" value="05300_01"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_05300_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB11 -"/>
<input type="text" value="05400_01"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_05400_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB11"/>
<input type="text" value="05500_01"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_05500_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB11"/>
<input type="text" value="05600_01"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_05600_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB11 - mit Erlengehölzen"/>
<input type="text" value="05700_01"/>	<input type="text" value="584992_0_6270_05700_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB11"/>

<b>Kartiernummer</b>	AB12	<b>Wasserkörper</b>	584992_0_6270
<b>Abschnittsnummer</b>	584992_0_6270_AB12	<b>Gewässer</b>	Hirtengraben
<b>Datum</b>	13.08.2009	<b>GWK</b>	584992
<b>Kartierer</b>	Krauß	<b>STAT_BIS</b>	5768
		<b>STAT_VON</b>	5953
<b>LAWA-Typ Alt</b>	19	<b>Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt</b>	
<b>LAWA-Typ Neu</b>	19		
<b>Unterhaltung</b>	keine		
<b>Eigendynamik</b>	keine		
<b>Randstreifen links</b>	Mischwald	<b>Randstreifen rechts</b>	0,5m Krautflur
<b>Nutzung links</b>	Mischwald	<b>Nutzung rechts</b>	Grünland
<b>Bemerkungen</b>	geradlinig und sehr tief ausgebautes Gewässer im V-Profil, ohne Wasserführung, Sohle mit Laub- und Totholz bedeckte; teilmineralische Sohle durch Grünland und Wald führend		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
05800_01	584992_0_6270_05800_01.JPG	AB12
05900_01	584992_0_6270_05900_01.JPG	AB12
06000_01	584992_0_6270_06000_01.JPG	AB12

<b>Kartiernummer</b>	<input type="text" value="AB13"/>	<b>Wasserkörper</b>	<input type="text" value="584992_0_6270"/>
<b>Abschnittsnummer</b>	<input type="text" value="584992_0_6270_AB13"/>	<b>Gewässer</b>	<input type="text" value="Hirtengraben"/>
<b>Datum</b>	<input type="text" value="13.08.2009"/>	<b>GWK</b>	<input type="text" value="584992"/>
<b>Kartierer</b>	<input type="text" value="Krauß"/>	<b>STAT_BIS</b>	<input type="text" value="5953"/>
		<b>STAT_VON</b>	<input type="text" value="6270"/>
<b>LAWA-Typ Alt</b>	<input type="text" value="19"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
<b>LAWA-Typ Neu</b>	<input type="text" value="19"/>		
<b>Unterhaltung</b>	<input type="text" value="keine"/>		
<b>Eigendynamik</b>	<input type="text" value="keine"/>		
<b>Randstreifen links</b>	<input type="text" value="Krautflur bis Böschungskante und streckenweise Einzelgebüsch, später Randstreifen zwischen 0,5 und 4m"/>	<b>Randstreifen rechts</b>	<input type="text" value="5m Gehölzstreifen mit Krautflur, dann Feldweg"/>
<b>Nutzung links</b>	<input type="text" value="Grünland"/>	<b>Nutzung rechts</b>	<input type="text" value="Grünland"/>
<b>Bemerkungen</b>	<input type="text" value="geradliniges und eingetieftes Trapezprofil, rechterhand Gehölzstreifen, Sohle komplett mit u.a. Phragmites bewachsen, durch Grünland führend"/>		

**Bauwerke im Abschnitt**

BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584992_0_6270_BW20	b20	Durchlass
584992_0_6270_BW21	b21	Stau
584992_0_6270_BW22	b22	Brücke

**Fotos zu diesem Abschnitt**

Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
06000_02	584992_0_6270_06000_02.JPG	BW20 - Rohrdurchlass
06000_03	584992_0_6270_06000_03.JPG	BW21 - Stau
06100_01	584992_0_6270_06100_01.JPG	AB13
06200_01	584992_0_6270_06200_01.JPG	AB13
06200_02	584992_0_6270_06200_02.JPG	AB13, BW22
06200_03	584992_0_6270_06200_03.JPG	AB13
06270_01	584992_0_6270_06270_01.JPG	AB13