

Kartiernummer	<input type="text" value="AB01"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58424_0_4971"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58424_0_4971_AB01"/>	Gewässer	<input type="text" value="Jänickendorfer Schleusengraben"/>
Datum	<input type="text" value="15.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58424"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="0"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="1414"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="biozönotisch wirksames Substrat Sand"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="keine"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="leicht geschwungener Lauf"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="Böschung Erlen/ Eichen"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="Böschung Erlen/ Eichen, ab St.1250 2m
Krautflur"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Wald"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Wald, ab St.1250 Acker"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="leicht schwingender Lauf, trocken gefallen, organische Auflage mindestens 20 cm, Böschung erodiert und mit Bäumen bestanden"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
58424_0_4971_BW01	b1	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
00100_01	58424_0_4971_00100_01.JPG	BW01 - trockengefallener Durchlass
00100_02	58424_0_4971_00100_02.JPG	BW01 - trockengefallener Durchlass
00100_03	58424_0_4971_00100_03.JPG	AB01 - Abschnittscharakteristik
00200_01	58424_0_4971_00200_01.JPG	AB01 - Abschnittscharakteristik
00300_01	58424_0_4971_00300_01.JPG	AB01 - Abschnittscharakteristik
00400_01	58424_0_4971_00400_01.JPG	AB01 - Jägersteg
00500_01	58424_0_4971_00500_01.JPG	AB01 - Abschnittscharakteristik
00600_01	58424_0_4971_00600_01.JPG	AB01 - Jägersteg
00700_01	58424_0_4971_00700_01.JPG	AB01 - Jägersteg mit Geländer
00800_01	58424_0_4971_00800_01.JPG	AB01
00900_01	58424_0_4971_00900_01.JPG	AB01 - Jägersteg
01100_01	58424_0_4971_01100_01.JPG	AB01 - Jägersteg
01200_01	58424_0_4971_01200_01.JPG	AB01

Kartiernummer	<input type="text" value="AB02"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58424_0_4971"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58424_0_4971_AB02"/>	Gewässer	<input type="text" value="Jänickendorfer Schleusengraben"/>
Datum	<input type="text" value="15.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58424"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="1414"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="1830"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="biozönotisch wirksames Substrat Sand"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine, gerader Verlauf"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="2m mit Gehölzreihe"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="2m mit Gehölzreihe"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Acker/ Baumschule"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Acker/ Baumschule"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="gerader mäßig eingetiefter Graben, z.Z. trocken gefallen, Sohle vollständig mit Grasflur bewachsen; Abschnitt liegt im Bereich der Baumschule (nicht zugänglich)"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
<input type="text" value="58424_0_4971_BW02"/>	<input type="text" value="b2"/>	<input type="text" value="Durchlass"/>

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="01500_01"/>	<input type="text" value="58424_0_4971_01500_01.JPG"/>	<input type="text" value="BW02 - Durchlass, trocken"/>
<input type="text" value="01800_01"/>	<input type="text" value="58424_0_4971_01800_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB02 - Abschnittscharakteristik"/>

Kartiernummer	AB03	Wasserkörper	58424_0_4971
Abschnittsnummer	58424_0_4971_AB03	Gewässer	Jänickendorfer Schleusengraben
Datum	15.07.2009	GWK	58424
Kartierer	Renner	STAT_BIS	1830
		STAT_VON	2196
LAWA-Typ Alt	0	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	14	biozönotisch wirksames Substrat Sand	
Unterhaltung	keine		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden, Böschung mit Gehölzen	Randstreifen rechts	nicht vorhanden, 20m mit Nadelbäumen bewachsen
Nutzung links	Wald	Nutzung rechts	Acker/ Baumschule, ab St. 2150 Wald
Bemerkungen	überwiegend trocken gefallen, gestreckt verlaufendes Gerinne, Böschungen mit Bäumen bewachsen, stellenweise auch auf der Uferkante, Sohle mineralisch geprägt		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58424_0_4971_BW05	b5	Durchlass
58424_0_4971_BW04	b4	Sohlschwelle
58424_0_4971_BW03	b3	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
01900_01	58424_0_4971_01900_01.JPG	BW03 - Brücke / AB03
01900_02	58424_0_4971_01900_02.JPG	BW03 - Brücke / AB03
01900_03	58424_0_4971_01900_03.JPG	BW04 - Sohlschwelle
01900_04	58424_0_4971_01900_04.JPG	AB03 - Abschnittscharakter
02000_01	58424_0_4971_02000_01.JPG	AB03 - Abschnittscharakter
02100_01	58424_0_4971_02100_01.JPG	AB03 - Abschnittscharakter
02200_01	58424_0_4971_02200_01.JPG	BW05 - Durchlass mit Brettern zugestellt
02200_02	58424_0_4971_02200_02.JPG	BW05 - Durchlass
02200_03	58424_0_4971_02200_03.JPG	BW05 - Durchlass (Einlauf)
02200_04	58424_0_4971_02200_04.JPG	AB03

Kartiernummer	<input type="text" value="AB04"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58424_0_4971"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58424_0_4971_AB04"/>	Gewässer	<input type="text" value="Jänickendorfer Schleusengraben"/>
Datum	<input type="text" value="15.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58424"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="2196"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="2526"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="biozönotisch wirksames Substrat Sand"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="keine"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="gesteckter Verlauf"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="6m Krautstreifen (Farn/ Springkraut), ab St.2500 nicht mehr vorhanden"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="Böschung mit Gehölz bewachsen, Wald"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Wald"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Wald"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="mäßig flaches Erosionsprofil, Gerinneabschnitt mit leicht schwingendem Lauf, stellenweise Detrius- und Totholzauflage, sandiges Substrat vorhanden"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58424_0_4971_BW07	b7	Brücke
58424_0_4971_BW06	b6	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
02300_01	58424_0_4971_02300_01.JPG	BW6 - Durchlass
02300_02	58424_0_4971_02300_02.JPG	BW06 - Böschungsbefestigung
02300_03	58424_0_4971_02300_03.JPG	BW07 - Fuß- und Radfahrerbrücke
02300_04	58424_0_4971_02300_04.JPG	BW07 - Gitter im Gerinnebett
02400_01	58424_0_4971_02400_01.JPG	AB04 - Charakteristik

Kartiernummer	<input type="text" value="AB05"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58424_0_4971"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58424_0_4971_AB05"/>	Gewässer	<input type="text" value="Jänickendorfer Schleusengraben"/>
Datum	<input type="text" value="15.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58424"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="2526"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="2868"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="biozönotisch wirksames Substrat Sand"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="Erlenreihe am Ufer, dahinter 3m Krautflur"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="Im Krautflur, dann Waldweg"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Kiefernforst"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Eichenmischwald (vereinzelt Kiefern)"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniger Verlauf im Trapezprofil mit linksseitiger Erlenreihe, kaum Fließgeschwindigkeit, Detrius- und Totholzauflage, org. Auflage (15cm), dann Sand"/>		

Bauwerke im Abschnitt

BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58424_0_4971_BW08	b8	Durchlass
58424_0_4971_BW12	b12	Durchlass
58424_0_4971_BW11	b11	Stau
58424_0_4971_BW10	b10	Durchlass
58424_0_4971_BW09	b9	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt

Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
02600_01	58424_0_4971_02600_01.JPG	BW08 - Plattendurchlass
02600_02	58424_0_4971_02600_02.JPG	AB05
02700_01	58424_0_4971_02700_01.JPG	AB05
02800_01	58424_0_4971_02800_01.JPG	BW09 - Plattendurchlass
02800_02	58424_0_4971_02800_02.JPG	AB05
02900_01	58424_0_4971_02900_01.JPG	AB05
02900_02	58424_0_4971_02900_02.JPG	BW10 - Plattendurchlass
02900_03	58424_0_4971_02900_03.JPG	BW11 - Stau
02900_04	58424_0_4971_02900_04.JPG	BW11 - Stau / Detail
02900_05	58424_0_4971_02900_05.JPG	BW12 - Plattendurchlass

Kartiernummer	<input type="text" value="AB06"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58424_0_4971"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58424_0_4971_AB06"/>	Gewässer	<input type="text" value="Jänickendorfer Schleusengraben"/>
Datum	<input type="text" value="15.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58424"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="2868"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="3237"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="biozönotisch wirksames Substrat Sand"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden, Erlenreihe am Böschungsfuß mit Krautflur"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden, Krautflur auf Böschung, dann Waldweg, dann Birken-/Erlenreihe"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Acker"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Acker"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradlinig verlaufender Graben im Trapezprofil, kaum Fließgeschwindigkeit, hohe Detriusauflage, Totholz, wenige Makrophyten, 15cm Schlamm/ Detriusauflage dann Sand (einige Potamogeton vorhanden)"/>		

Bauwerke im Abschnitt

BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58424_0_4971_BW15	b15	Brücke
58424_0_4971_BW14	b14	Stau
58424_0_4971_BW13	b13	Sohlgleite/-rausche

Fotos zu diesem Abschnitt

Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
03000_01	58424_0_4971_03000_01.JPG	AB06
03100_01	58424_0_4971_03100_01.JPG	AB06
03200_01	58424_0_4971_03200_01.JPG	AB06
03300_01	58424_0_4971_03300_01.JPG	BW13 - Betonwannenbecken / Auslauf Stau
03300_02	58424_0_4971_03300_02.JPG	BW14 - Stau
03300_03	58424_0_4971_03300_03.JPG	BW15 - Holzbrücke für Fahrradstraße

Kartiernummer	AB07	Wasserkörper	58424_0_4971
Abschnittsnummer	58424_0_4971_AB07	Gewässer	Jänickendorfer Schleusengraben
Datum	15.07.2009	GWK	58424
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	3237
LAWA-Typ Alt	0	STAT_VON	3405
LAWA-Typ Neu	14	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Krautung biozönotisch wirksames Substrat Sand		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	3m Krautflur, Erlenreihe auf Böschung	Randstreifen rechts	nicht vorhanden, Eichenreihe
Nutzung links	Forst (Kiefern)	Nutzung rechts	Acker
Bemerkungen	geradlinig verlaufender Graben im Trapezprofil, dünne Detriusauflage mit Totholz, geringe Fließgeschwindigkeiten		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58424_0_4971_BW16	b16	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
03300_04	58424_0_4971_03300_04.JPG	AB07
03400_01	58424_0_4971_03400_01.JPG	AB07
03500_01	58424_0_4971_03500_01.JPG	BW16 - Plattendurchlass

Kartiernummer	AB08	Wasserkörper	58424_0_4971
Abschnittsnummer	58424_0_4971_AB08	Gewässer	Jänickendorfer Schleusengraben
Datum	15.07.2009	GWK	58424
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	3405
LAWA-Typ Alt	0	STAT_VON	3586
LAWA-Typ Neu	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Krautung organische Sohlsubstrate vorherrschend		
Eigendynamik	leichte Ansätze (Breitenvarianz)		
Randstreifen links	nicht vorhanden, Erlenreihe und Krautflur auf Böschung	Randstreifen rechts	Krautflur auf Böschung, dann Waldweg
Nutzung links	Acker	Nutzung rechts	Wald (Laub)
Bemerkungen	eingetiefter geradliniger Graben mit wenig Ansatz zur Breitenvarianz, hohe Detriusauflage, Totholz vorhanden,		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58424_0_4971_BW17	b17	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
03500_02	58424_0_4971_03500_02.JPG	AB08
03600_01	58424_0_4971_03600_01.JPG	BW17 - Plattendurchlass / Draisinebahn
03600_02	58424_0_4971_03600_02.JPG	AB08

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

Abschnittsbogen

Kartiernummer	<input type="text" value="AB09"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58424_0_4971"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58424_0_4971_AB09"/>	Gewässer	<input type="text" value="Jänickendorfer Schleusengraben"/>
Datum	<input type="text" value="15.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58424"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="3586"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="4208"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="organische Sohlsubstrate vorherrschend"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="leichte Ansätze (Breitenvarianz)"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden, Erlenreihe auf Böschung"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="Krautflur auf Böschung, dann Waldweg"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Forst (Kiefern)"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Wald (Laub), ab St.3800 Lärchenforst zum Ende hin Kiefern"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniger Graben mit Ansätzen zur Eigendynamik, Sandbankbildungen, ab St.3800 Aufkommen von Makrophyten (Berula erecta), Detrius- und Totholzaufgabe nur noch schwach"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
<input type="text" value="58424_0_4971_BW19"/>	<input type="text" value="b19"/>	<input type="text" value="Durchlass"/>
<input type="text" value="58424_0_4971_BW18"/>	<input type="text" value="b18"/>	<input type="text" value="Durchlass"/>

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="03800_01"/>	<input type="text" value="58424_0_4971_03800_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB09"/>
<input type="text" value="03800_02"/>	<input type="text" value="58424_0_4971_03800_02.JPG"/>	<input type="text" value="BW18 - Durchlass"/>
<input type="text" value="04100_01"/>	<input type="text" value="58424_0_4971_04100_01.JPG"/>	<input type="text" value="BW19 - Plattendurchlass"/>
<input type="text" value="04100_02"/>	<input type="text" value="58424_0_4971_04100_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB09"/>
<input type="text" value="04200_02"/>	<input type="text" value="58424_0_4971_04200_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB09"/>

Kartiernummer	<input type="text" value="AB10"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58424_0_4971"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58424_0_4971_AB10"/>	Gewässer	<input type="text" value="Jänickendorfer Schleusengraben"/>
Datum	<input type="text" value="15.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58424"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="4208"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="4663"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="organische Sohlsubstrate vorherrschend"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden, Erlensaum auf Böschung"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="Im Krautflur, dann Feldweg"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniger Graben im Trapezprofil zur Be- und Entwässerung, rückgestaut, hohe Detrius- und Schlammauflage, zusätzlich Totholz, ab St.4600 org. Untergrund"/>		

Bauwerke im Abschnitt

BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58424_0_4971_BW22	b22	Durchlass
58424_0_4971_BW21	b21	Durchlass
58424_0_4971_BW20	b20	Stau

Fotos zu diesem Abschnitt

Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
04200_01	58424_0_4971_04200_01.JPG	BW20 - Stau
04300_01	58424_0_4971_04300_01.JPG	AB10
04400_01	58424_0_4971_04400_01.JPG	BW21 - Rohrdurchlass (überstaut)
04500_01	58424_0_4971_04500_01.JPG	AB10
04600_01	58424_0_4971_04600_01.JPG	AB10
04700_01	58424_0_4971_04700_01.JPG	BW22 - Rohrdurchlass
04700_02	58424_0_4971_04700_02.JPG	AB10

Kartiernummer	<input type="text" value="AB11"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58424_0_4971"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58424_0_4971_AB11"/>	Gewässer	<input type="text" value="Jänickendorfer Schleusengraben"/>
Datum	<input type="text" value="15.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58424"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="4663"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="4971"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="organische Sohlsubstrate vorherrschend"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="keine"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden, Erlenreihe und Krautflur auf Böschung, ab St.4700 Birkenreihe"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden, Böschung Krautflur"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Acker"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Acker"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradlinig, eingetiefter Graben im Trapezprofil, hohe Schlammauflage, rückgestaut, Oberfläche Lemda, später wenig an Wasser führend und Algenauflage, org. Materialauflage"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
<input type="text" value="58424_0_4971_BW23"/>	<input type="text" value="b23"/>	<input type="text" value="Stau"/>

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="04800_01"/>	<input type="text" value="58424_0_4971_04800_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB11"/>
<input type="text" value="04900_01"/>	<input type="text" value="58424_0_4971_04900_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB11 mit Buschfaschinen"/>
<input type="text" value="04900_02"/>	<input type="text" value="58424_0_4971_04900_02.JPG"/>	<input type="text" value="Buschfaschinen zur Ufersicherung"/>
<input type="text" value="04971_01"/>	<input type="text" value="58424_0_4971_04971_01.JPG"/>	<input type="text" value="BW23 - Stau"/>
<input type="text" value="04971_02"/>	<input type="text" value="58424_0_4971_04971_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB11"/>