

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

Abschnittsbogen

Kartiernummer	AB01	Wasserkörper	58494_0_9476
Abschnittsnummer	58494_0_9476_AB01	Gewässer	Königsgraben Tremsdorf
Datum	31.07.2009	GWK	58494
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	0
LAWA-Typ Alt	0	STAT_VON	697
LAWA-Typ Neu	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Krautung		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden, Schilfgürtel mit Einzelgehölzen (Erlen)	Randstreifen rechts	nicht vorhanden, Schilfgürtel mit Einzelgehölzen (Erlen)
Nutzung links	Feuchtgrünland	Nutzung rechts	Feuchtgrünland
Bemerkungen	geradlinig eingetiefter Graben im Trapezprofil (verfallend), Standgewässercharakter, mit hohem Wasserlinsenvorkommen; Ufersaum mit naturnahen Pflanzenaufwuchs u.a Phragmites australis, Eupatorium, Alnus glutinosa		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58494_0_9476_BW01	b1	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
00100_01	58494_0_9476_00100_01.JPG	AB01 Zufluß zur Nuthe
00100_02	58494_0_9476_00100_02.JPG	BW01 - Brücke funktionslos
00200_02	58494_0_9476_00200_02.JPG	AB01 mit Röhrichtstreifen
00400_01	58494_0_9476_00400_01.JPG	AB01
00500_01	58494_0_9476_00500_01.JPG	AB01
00500_02	58494_0_9476_00500_02.JPG	Altarm Zufluß mit Schotter verfüllt
00600_01	58494_0_9476_00600_01.JPG	AB01
00700_01	58494_0_9476_00700_01.JPG	AB01

Kartiernummer	AB02	Wasserkörper	58494_0_9476
Abschnittsnummer	58494_0_9476_AB02	Gewässer	Königsgraben Tremsdorf
Datum	31.07.2009	GWK	58494
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	697
		STAT_VON	917
LAWA-Typ Alt	0	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	14	mineralische Hauptsubstrate vorherrschend	
Unterhaltung	Böschungsmahd		
Eigendynamik	fast keine, leichte Breitenvarianz		
Randstreifen links	3 m Krautflur mit Gehölzen (Erle + Eiche), ab St. 800 Wald	Randstreifen rechts	3 m Kraut- und Brennesselflur
Nutzung links	Feuchtgrünland + Wald	Nutzung rechts	Feuchtgrünland
Bemerkungen	geradlinig verlaufender Graben im Trapezprofil, duch Feuchtgrünland und Wald fließend, sandige Sohle mit Totholz und Detritusauflage, ohne Fließgeschwindigkeit, rechtsseitig Erlen und Eichen auf Böschungskante		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
00800_01	58494_0_9476_00800_01.JPG	AB02
00900_01	58494_0_9476_00900_01.JPG	AB02 - Behelfsbrücke/Jägersteg

Kartiernummer	<input type="text" value="AB03"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58494_0_9476"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58494_0_9476_AB03"/>	Gewässer	<input type="text" value="Königsgraben Tremsdorf"/>
Datum	<input type="text" value="31.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58494"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="917"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="2453"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="organische Substrate prägnant"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="keine"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="10 m Krautflur mit Gehölzreihe (Erlen+Eichen); ab St.1150 dichte Erlenreihe"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="10 m Krautflur mit Gehölzreihe (Erlen+Eichen); ab St.1150 5m Krautflurstreifen ohne Gehölze; ab 1520 3m Krautflurstreifen"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="eingetieftes, geradliniges Gerinne im Trapezprofil, mit Gehölz, bräunliche Wasserfärbung, Detriusauflage, Totholz und Laub, dichte Lemnadecke, u.a Hottonia auf Sohle vorkommend"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58494_0_9476_BW04	b4	Durchlass
58494_0_9476_BW03	b3	Durchlass
58494_0_9476_BW02	b2	Wehr

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
01000_01	58494_0_9476_01000_01.JPG	BW02 - Wehr mit Pegellatte
01000_02	58494_0_9476_01000_02.JPG	AB03
01100_01	58494_0_9476_01100_01.JPG	AB03
01100_02	58494_0_9476_01100_02.JPG	AB03
01200_01	58494_0_9476_01200_01.JPG	AB03
01300_01	58494_0_9476_01300_01.JPG	AB03
01400_01	58494_0_9476_01400_01.JPG	AB03
01500_01	58494_0_9476_01500_01.JPG	AB03
01600_01	58494_0_9476_01600_01.JPG	BW03 - Hamco-Durchlass
01600_02	58494_0_9476_01600_02.JPG	AB03
01700_01	58494_0_9476_01700_01.JPG	AB03
01800_01	58494_0_9476_01800_01.JPG	AB03

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

01900_01	58494_0_9476_01900_01.JPG	AB03
02000_01	58494_0_9476_02000_01.JPG	AB03
02100_01	58494_0_9476_02100_01.JPG	AB03
02200_01	58494_0_9476_02200_01.JPG	AB03
02300_01	58494_0_9476_02300_01.JPG	AB03
02400_01	58494_0_9476_02400_01.JPG	AB03
02600_01	58494_0_9476_02600_01.JPG	BW04 - Hamco-Durchlass

Kartiernummer	<input type="text" value="AB04"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58494_0_9476"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58494_0_9476_AB04"/>	Gewässer	<input type="text" value="Königsgraben Tremsdorf"/>
Datum	<input type="text" value="31.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58494"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="2453"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	STAT_VON	<input type="text" value="3624"/>
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="4 m Krautflur und dichte Erlenreihe"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value=" > 20 m Schilf (St.2480-2720); ansonsten 4m Krautflurstreifen; ab St. 2780 dichte Pappelreihe"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland; letzte 80m Feldgehölze"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland mit teilweise Schilfbereichen"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="eingetieftes, geradliniges Trapezprofil, durch Grünland verlaufend, ohne Eigendynamik, Falllaub und Totholz auf Sohle, Lemnadecke nahezu geschlossen"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
58494_0_9476_BW06	b6	Brücke
58494_0_9476_BW05	b5	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="02500_01"/>	<input type="text" value="58494_0_9476_02500_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB04"/>
<input type="text" value="02600_02"/>	<input type="text" value="58494_0_9476_02600_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB04"/>
<input type="text" value="02700_01"/>	<input type="text" value="58494_0_9476_02700_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB04"/>
<input type="text" value="02800_01"/>	<input type="text" value="58494_0_9476_02800_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB04"/>
<input type="text" value="02900_01"/>	<input type="text" value="58494_0_9476_02900_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB04"/>
<input type="text" value="03000_01"/>	<input type="text" value="58494_0_9476_03000_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB04"/>
<input type="text" value="03100_01"/>	<input type="text" value="58494_0_9476_03100_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB04"/>
<input type="text" value="03200_01"/>	<input type="text" value="58494_0_9476_03200_01.JPG"/>	<input type="text" value="BW05 - Brücke"/>
<input type="text" value="03200_01"/>	<input type="text" value="58494_0_9476_03200_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB04"/>
<input type="text" value="03200_02"/>	<input type="text" value="58494_0_9476_03200_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB04"/>
<input type="text" value="03300_01"/>	<input type="text" value="58494_0_9476_03300_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB04"/>
<input type="text" value="03400_01"/>	<input type="text" value="58494_0_9476_03400_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB04"/>
<input type="text" value="03500_01"/>	<input type="text" value="58494_0_9476_03500_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB04"/>

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

03600_01	58494_0_9476_03600_01.JPG	BW06 - Brücke L771
03600_02	58494_0_9476_03600_02.JPG	BW06 - Ufersicherung an Brücke
03600_03	58494_0_9476_03600_03.JPG	AB04
03700_01	58494_0_9476_03700_01.JPG	AB04

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

Abschnittsbogen

Kartiernummer	AB05	Wasserkörper	58494_0_9476
Abschnittsnummer	58494_0_9476_AB05	Gewässer	Königsgraben Tremsdorf
Datum	31.07.2009	GWK	58494
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	3624
LAWA-Typ Alt	0	STAT_VON	4120
LAWA-Typ Neu	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Böschungsmahd organische Substrate prägnant		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	1 m Krautflur und dichte Erlenreihe	Randstreifen rechts	1,5 m Krautflur
Nutzung links	Grünland	Nutzung rechts	Grünland
Bemerkungen	geradlinig und leicht eingetieftes Trapezprofil ohne Eigendynamik im Kastenprofil ausgebaut, mit teilweise Schilf und naturnahem Ufersaum, linksseitig von Erlen gesäumt, organisches Substrat		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
03800_01	58494_0_9476_03800_01.JPG	AB05
03900_01	58494_0_9476_03900_01.JPG	AB05
04000_01	58494_0_9476_04000_01.JPG	AB05
04100_01	58494_0_9476_04100_01.JPG	AB05

Kartiernummer	AB06	Wasserkörper	58494_0_9476
Abschnittsnummer	58494_0_9476_AB06	Gewässer	Königsgraben Tremsdorf
Datum	31.07.2009	GWK	58494
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	4120
LAWA-Typ Alt	0	STAT_VON	4382
LAWA-Typ Neu	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Krautung organische Substrate prägnant		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	5 m Krautflur + Gehölzreihe aus Erlen und Eichen	Randstreifen rechts	2m Krautflur und Hochstauden
Nutzung links	Kiefernforst	Nutzung rechts	Feuchtgrünland
Bemerkungen	geradlinig und leicht eingetieftes Kastenprofil, ohne Eigendynamik, organische Sohle mit Makrophyten (Hottonia palustris, Potamogeton, Lemna) zwischen 2 und 5m Randstreifen		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
04200_01	58494_0_9476_04200_01.JPG	AB06
04300_01	58494_0_9476_04300_01.JPG	AB06
04400_01	58494_0_9476_04400_01.JPG	AB06

Kartiernummer	<input type="text" value="AB07"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58494_0_9476"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58494_0_9476_AB07"/>	Gewässer	<input type="text" value="Königsgraben Tremsdorf"/>
Datum	<input type="text" value="31.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58494"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="4382"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="5304"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	organische Substrate prägnant	
Unterhaltung	keine		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden, Erlen auf Böschung, lückenhaft bis St. 4500	Randstreifen rechts	nicht vorhanden, Krautflur auf Böschung
Nutzung links	Grünland /Feuchtwiesen	Nutzung rechts	Grünland /Feuchtwiesen
Bemerkungen	Graben im mäßig flachem Profil, keine Fließgeschwindigkeit, Detritus- und Schlammauflage, Makrophyten auf Sohle, organisch geprägt		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
04500_01	58494_0_9476_04500_01.JPG	AB07
04600_01	58494_0_9476_04600_01.JPG	AB07
04700_01	58494_0_9476_04700_01.JPG	AB07
04800_01	58494_0_9476_04800_01.JPG	AB07
05100_01	58494_0_9476_05100_01.JPG	AB07
05300_01	58494_0_9476_05300_01.JPG	AB07

Kartiernummer	AB08	Wasserkörper	58494_0_9476
Abschnittsnummer	58494_0_9476_AB08	Gewässer	Königsgraben Tremsdorf
Datum	31.07.2009	GWK	58494
Kartierer	Renner	STAT_BIS	5304
LAWA-Typ Alt	0	STAT_VON	6344
LAWA-Typ Neu	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Böschungsmahd organische Substrate prägnant		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden	Randstreifen rechts	3-5 m Krautflur ab St. 6300 Schilfstreifen
Nutzung links	Grünland	Nutzung rechts	Grünland
Bemerkungen	geradliniger breiter Graben, Schilf und Schneidgras auf Böschung, Lemna auf Wasseroberfläche (Naturpark), organisch geprägt, Schlamm auf Sohle, keine Fließgeschwindigkeit		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
05600_01	58494_0_9476_05600_01.JPG	AB08
06000_01	58494_0_9476_06000_01.JPG	AB08 - Abschnittscharakter
06200_01	58494_0_9476_06200_01.JPG	AB08 mit Schilfsaum

Kartiernummer	AB09	Wasserkörper	58494_0_9476
Abschnittsnummer	58494_0_9476_AB09	Gewässer	Königsgraben Tremsdorf
Datum	31.07.2009	GWK	58494
Kartierer	Renner	STAT_BIS	6344
		STAT_VON	7276
LAWA-Typ Alt	0	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	11		
Unterhaltung	keine		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden, Krautflur auf Böschung (Schilf) ab St. 7000 Weiden	Randstreifen rechts	nicht vorhanden, (Schilf) Weidenreihe auf Böschung
Nutzung links	Grünland	Nutzung rechts	Grünland Grasland
Bemerkungen	geradliniger breiter Graben im Trapezprofil, Schilfgürtel auf Böschung und Uferbereich, Wasserlinsendeckung, Wasserpflanzen auf Sohle, keine Fließgeschwindigkeit		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
06500_01	58494_0_9476_06500_01.JPG	AB09
06800_01	58494_0_9476_06800_01.JPG	AB09
06900_01	58494_0_9476_06900_01.JPG	AB09 mit Schilfbewuchs
07000_01	58494_0_9476_07000_01.JPG	AB09
07100_01	58494_0_9476_07100_01.JPG	AB09
07200_01	58494_0_9476_07200_01.JPG	AB09
07300_01	58494_0_9476_07300_01.JPG	AB09 mit Weidenbewuchs

Kartiernummer	<input type="text" value="AB10"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="58494_0_9476"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="58494_0_9476_AB10"/>	Gewässer	<input type="text" value="Königsgraben Tremsdorf"/>
Datum	<input type="text" value="31.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="58494"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="7276"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="9476"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Mahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="3-5 m Krautflur mit Gehölz"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniger Graben im breiten Profil, Sohle organisch, Wasserpflanzen auf Sohle, stellenweise Uferböschung mit Schilf bewachsen, keine Fließgeschwindigkeit, re. Böschung mit Gehölz bewachsen"/>		

Bauwerke im Abschnitt

BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58494_0_9476_BW09	b9	Stau
58494_0_9476_BW08	b8	Brücke
58494_0_9476_BW07	b7	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt

Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
07300_02	58494_0_9476_07300_02.JPG	BW07 - Straßenbrücke
07400_01	58494_0_9476_07400_01.JPG	AB10
07500_01	58494_0_9476_07500_01.JPG	AB10
07600_01	58494_0_9476_07600_01.JPG	AB10
07700_01	58494_0_9476_07700_01.JPG	AB10
07800_01	58494_0_9476_07800_01.JPG	AB10
07900_01	58494_0_9476_07900_01.JPG	AB10
08000_01	58494_0_9476_08000_01.JPG	Grabenzulauf
08000_02	58494_0_9476_08000_02.JPG	AB10 - Behelfssteg
08100_01	58494_0_9476_08100_01.JPG	AB10
08200_01	58494_0_9476_08200_01.JPG	AB10
08300_01	58494_0_9476_08300_01.JPG	AB10

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

08400_01	58494_0_9476_08400_01.JPG	AB10
08500_01	58494_0_9476_08500_01.JPG	AB10 unterbrochene Gehölzreihe
08500_02	58494_0_9476_08500_02.JPG	BW08 - Holzbrücke und AB10
08600_02	58494_0_9476_08600_02.JPG	AB10
08700_01	58494_0_9476_08700_01.JPG	AB10
08800_01	58494_0_9476_08800_01.JPG	AB10 mit Grabenzulauf
09000_01	58494_0_9476_09000_01.JPG	AB10
09400_01	58494_0_9476_09400_01.JPG	AB10 mit rechtsseitigem Randstreifen (Krautflur)
09476_01	58494_0_9476_09476_01.JPG	Bereich Routenende, Pegellatte
09476_02	58494_0_9476_09476_02.JPG	Furt, davor Graben
09476_03	58494_0_9476_09476_03.JPG	AB10 vor Grabenabzweig
09476_04	58494_0_9476_09476_04.JPG	Bereich vor Stau
09476_05	58494_0_9476_09476_05.JPG	BW09 - Stau (Durchlass nicht erkennbar)
09476_06	58494_0_9476_09476_06.JPG	Weiber hinter Stau