

Kartiernummer	<input type="text" value="AB01"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_0_34470"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_0_34470_AB01"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="14.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="0"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="15"/>	STAT_VON	<input type="text" value="460"/>
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="15"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	<input type="text" value="Mahd des Randbereiches"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine, Ufersicherung; innerhalb des befestigten Bettes Ausbildung von Prall- und Gleithang (Uferbänke)"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="bis St. 330 Park, dann Wall dahinter Gehölze (u.a Weiden, Erlen)"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="Park, am Ufer Weiden und Erlen"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Park, ab St.230 Parkplatz davor Rasen, ab St. 280 Gebüsche/Wäldchen in >30m Entfernung lückige Bebauung"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Park"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geschwungener Lauf mit befestigten Ufern (Betonwände im Mündungsbereich ansonsten Holzfaschinen), Sohlsubstrat Sand mit Totholz und einigen Makrophyten (Nuphar, Sparganium, Sagittaria) bestanden, Ausbildung von typischen Prall- und Gleithängen im Kurvenbereich, dadurch Tiefenvarianzen vorhanden; geringe Fließgeschwindigkeit aufweisend; Stadtgebiet Potsdam"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
<input type="text" value="584_0_34470_BW01"/>	<input type="text" value="b1"/>	<input type="text" value="Brücke"/>

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="00100_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_00100_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB01 - Mündung Nuthe in Havel"/>
<input type="text" value="00100_02"/>	<input type="text" value="584_0_34470_00100_02.JPG"/>	<input type="text" value="BW01 - Fuß- und Radfahrerbrücke"/>
<input type="text" value="00100_03"/>	<input type="text" value="584_0_34470_00100_03.JPG"/>	<input type="text" value="AB01"/>
<input type="text" value="00200_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_00200_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB01"/>
<input type="text" value="00200_02"/>	<input type="text" value="584_0_34470_00200_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB01 - mit Holzfaschinen gesichertes rechtes Ufer"/>
<input type="text" value="00200_03"/>	<input type="text" value="584_0_34470_00200_03.JPG"/>	<input type="text" value="AB01 - Gleituferausbildung"/>
<input type="text" value="00300_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_00300_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB01"/>
<input type="text" value="00400_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_00400_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB01 - beidseitig Holzfaschinen zur Ufersicherung"/>
<input type="text" value="00400_02"/>	<input type="text" value="584_0_34470_00400_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB01 - rechtes Ufer (ca. 15m) mit Gabionen gesichert"/>
<input type="text" value="00400_03"/>	<input type="text" value="584_0_34470_00400_03.JPG"/>	<input type="text" value="AB01"/>
<input type="text" value="00400_04"/>	<input type="text" value="584_0_34470_00400_04.JPG"/>	<input type="text" value="AB01 - hinterspülte Faschinen, Ufer zusätzlich mit Geotextil gesichert"/>
<input type="text" value="00500_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_00500_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB01 - unterbundene Seitenerosion durch Faschinen"/>

Kartiernummer	<input type="text" value="AB02"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_0_34470"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_0_34470_AB02"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="14.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="460"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="15"/>	STAT_VON	<input type="text" value="1124"/>
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="15"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	<input type="text" value="linkes Ufer keine, rechts Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="bis St.600 > 20m Sukzessionsfläche mit Gehölzen und Gebüsch auf Böschung"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; Gehölze an Böschung"/>
Nutzung links	<input type="text" value="bis St.600 Sukzessionsfläche, dann bebauter Bereich mit Rasenflächen"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="20m Rasenfläche dahinter Bebauung (Wohn- und Gewerbeflächen); ab St. 9020 Brachfläche"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniges und eingetieftes, ausgebautes Gewässerbett mit gesicherten Ufern (Holzfaschinen, loser Blockschutt, Spuntwände etc.), die streckenweise hinterspült sind; Sohlsubstrat Sand mit lückigem Makrophytenaufkommen (u.a Sparganium, Sagittaria); bereichsweise Ufer mit Schutt und Sohle mit Totholz und Hausmüll verunreinigt; Stege und Rampen punktuell immer wieder am Ufer zu finden"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584_0_34470_BW03	b3	Brücke
584_0_34470_BW02	b2	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
00500_02	584_0_34470_00500_02.JPG	AB02
00500_03	584_0_34470_00500_03.JPG	AB02 - Faschinen linkes Ufer
00500_04	584_0_34470_00500_04.JPG	AB02
00600_01	584_0_34470_00600_01.JPG	BW02 - Brücke Humboldtring
00600_02	584_0_34470_00600_02.JPG	BW02 - Brücke mit Unterführung
00600_03	584_0_34470_00600_03.JPG	AB02
00700_01	584_0_34470_00700_01.JPG	AB02
00700_02	584_0_34470_00700_02.JPG	AB02
00800_01	584_0_34470_00800_01.JPG	AB02 - mit diversen Ufernutzungen
00900_01	584_0_34470_00900_01.JPG	AB02 - Bereich Bootsvermietung mit Spundwänden gesichert
01100_01	584_0_34470_01100_01.JPG	AB02 - mit gemauerten Ufern
01100_02	584_0_34470_01100_02.JPG	BW03 - Brücke Friedrich Liststraße
01100_03	584_0_34470_01100_03.JPG	BW03 - Brücke Friedrich Liststraße

Kartiernummer	<input type="text" value="AB03"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_0_34470"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_0_34470_AB03"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="14.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="1124"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="1590"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="15"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="15"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="streckenweise Böschungs- bzw. Baumpflege"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="1,5m Gehölzstreifen; dann Fußweg"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="Gehölzstreifen von ca. 5m"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Bebauung; ab St. 1390 bis 1590 Aradosee (durch 4m breiten und 3m hohen Damm von Nuthe getrennt)"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Kleingärten; ab St. 1490 Gehölze mit Schnellstraße dazwischen"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradlinig und eingetieftes Gewässer im Regeltrapez ausgebaut mit Verwallungen; Aradosee mit Überlauf linkerhand; Sohle komplett Sand mit Totholz und Detritus, sowie Makrophyten bestanden; linkes Ufer leicht ausgewaschen, rechtes Ufer teilweise hinterspülte Ufersicherungen, wo Betongitterplatten enden; Böschung komplett mit ufernahen Gehölzen bewachsen"/>		

Bauwerke im Abschnitt

BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584_0_34470_BW05	b5	Brücke
584_0_34470_BW04	b4	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
00800_02	584_0_34470_00800_02.JPG	AB03
01200_01	584_0_34470_01200_01.JPG	BW04 - Eisenbahnbrücke
01200_02	584_0_34470_01200_02.JPG	BW04 - Eisenbahnbrücke (Situation Durchgängigkeit eingeschränkt wegen Betonpfeiler)
01200_03	584_0_34470_01200_03.JPG	BW05 - Brücke Friedrich Engelstraße
01200_04	584_0_34470_01200_04.JPG	BW05 - Brücke Situation Durchgängigkeit
01200_05	584_0_34470_01200_05.JPG	AB03
01200_06	584_0_34470_01200_06.JPG	Sohle mit Stein- und Blockschutt
01300_01	584_0_34470_01300_01.JPG	Bootssteg
01300_02	584_0_34470_01300_02.JPG	AB03 - Ufer mit Betongitterplatten und Faschinen gesichert
01400_01	584_0_34470_01400_01.JPG	AB03
01400_02	584_0_34470_01400_02.JPG	Ufersicherung - Betongitterplatten, Buschfaschinen
01400_03	584_0_34470_01400_03.JPG	AB03
01400_04	584_0_34470_01400_04.JPG	Überlauf Aradosee

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

01400_05	584_0_34470_01400_05.JPG	Aradosee (Blick zum Südufer)
01500_01	584_0_34470_01500_01.JPG	Damm zwischen Nuthe und Aradosee
01500_02	584_0_34470_01500_02.JPG	AB03
01600_01	584_0_34470_01600_01.JPG	AB03
01600_02	584_0_34470_01600_02.JPG	Zufluß von rechts

Kartiernummer	<input type="text" value="AB04"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_0_34470"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_0_34470_AB04"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="14.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="1590"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="2205"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="15"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="15"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="keine"/>		
Eigendynamik	rechtes Ufer: noch vor den Gitterplatten Auflandungen linkes Ufer: Faschinen streckenweise verfallend und mit Gehölzwurzeln verwachsen		
Randstreifen links	<input type="text" value="Böschungsdamm mit 1m schmalen Gehölzstreifen, dann schmaler unbefestigter Fußweg"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="über 10m breiter Gehölzstreifen (u.a. Weiden); ab St. 1800 unter 5m breiter Gehölzstreifen"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Röhrichtflächen mit Weidengebüsche"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Großgehölze und Gebüsch; ab St. 1800 Kleingärten; ab St. 2070 Gewerbeflächen"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradlinig verlaufender Gewässerabschnitt im Regeltrapez ausgebaut mit Verwallungen links und rechts; Sand- und Totholzauflandungen (vorwiegend rechter Uferbereich); Rippelmarken auf Sohle ausgebildet; in stilleren Wasserbereichen punktuell Nuphar Vorkommen; Gewässer verläuft links durch naturnahen Bereich, rechts im Abstand von ca.30m verläuft der Zubringer zur Nutheschneelstraße (bis St.1650) später Laubmischwald"/>		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="01700_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_01700_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB04 - naturnahes Ufer mit Weidengehölzen (rechts)"/>
<input type="text" value="01700_02"/>	<input type="text" value="584_0_34470_01700_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB04 - aufgelandete Ufer mit Totholz (und Müll)"/>
<input type="text" value="01800_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_01800_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB04 - naturnahes rechtes Ufer mit dichten Weidengehölzen"/>
<input type="text" value="01800_02"/>	<input type="text" value="584_0_34470_01800_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB04"/>
<input type="text" value="01900_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_01900_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB04"/>
<input type="text" value="01900_02"/>	<input type="text" value="584_0_34470_01900_02.JPG"/>	<input type="text" value="Buschfaschinen"/>
<input type="text" value="02000_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_02000_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB04 mit Auslaufrohr Teich"/>
<input type="text" value="02100_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_02100_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB04 mit Nuphar im Uferbereich"/>
<input type="text" value="02200_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_02200_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB04"/>

Kartiernummer	<input type="text" value="AB05"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_0_34470"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_0_34470_AB05"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="14.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="2205"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="2890"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="15"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="15"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="rechts: keine
links: Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Rasen und Gehölze dann Fußweg"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value=" > 10m Gehölzreihe; ab St. 1800 Pappeln auf Böschungskante mit lückigen Weidengebüschen am Ufer"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Bebauung mit kleineren Rasenflächen zur Nuthe hin; ab St.2580 Sport- und Spielplatzflächen"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="dichte Weidengebüsche und Röhrichtflächen"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniges und eingetieftes Trapezprofil mit Uferbänken; auf Sohle höheres Aufkommen von Makrophyten (Sparganium, Sagittaria, Nuphar bilden Längs- und Querbänke usw.); an der Böschung stehen vor allem bodenständige Gehölze; Sohle sandgeprägt mit leichter Detritusauflage; Sohle häufig mit Unrat und Bauschutt verschmutzt; Ufer mit Betongitterplatten und Buschfaschinen befestigt, die streckenweise durch vorgelagerte verlandete Uferbereiche kaum noch zu erkennen sind"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
<input type="text" value="584_0_34470_BW06"/>	<input type="text" value="b6"/>	<input type="text" value="Brücke"/>

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="02300_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_02300_01.JPG"/>	<input type="text" value="BW06 - Horstbrücke"/>
<input type="text" value="02300_02"/>	<input type="text" value="584_0_34470_02300_02.JPG"/>	<input type="text" value="BW06 - Horstbrücke mit Unterführung"/>
<input type="text" value="02300_03"/>	<input type="text" value="584_0_34470_02300_03.JPG"/>	<input type="text" value="AB05 mit verlandenden Uferbänken und Makrophytenaufwuchs"/>
<input type="text" value="02400_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_02400_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB05"/>
<input type="text" value="02500_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_02500_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB05"/>
<input type="text" value="02600_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_02600_01.JPG"/>	<input type="text" value="Zulauf"/>
<input type="text" value="02600_02"/>	<input type="text" value="584_0_34470_02600_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB05"/>
<input type="text" value="02600_03"/>	<input type="text" value="584_0_34470_02600_03.JPG"/>	<input type="text" value="Sohle mit Bauschutt und Hausmüll"/>
<input type="text" value="02700_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_02700_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB05"/>
<input type="text" value="02800_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_02800_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB05"/>
<input type="text" value="02900_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_02900_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB05 mit Pappelreihe auf rechter Böschungskante"/>

Kartiernummer	AB06	Wasserkörper	584_0_34470
Abschnittsnummer	584_0_34470_AB06	Gewässer	Nuthe
Datum	14.08.2009	GWK	584
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	2890
		STAT_VON	3300
LAWA-Typ Alt	15	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	15		
Unterhaltung	links: Böschungsmahd rechts: keine		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden; bis Böschungskante Rasen und Kleingehölze	Randstreifen rechts	>10m Gehölzstreifen
Nutzung links	Laubmischwald (parkähnlich)	Nutzung rechts	offener Wiesenbereich mit Schilf und Röhricht dazwischen Weidenbüsche (Nuthewiesen)
Bemerkungen	eingetieftes und geradliniges Trapezprofil, mit Buschfaschinen und Betongitterplatten gesichertes Ufer, diese sind durch aufgelandete Sand- bzw. Schlammبانke mit Makrophyten bewachsen (bilden Stillwasserbereiche an den Uferseiten aus); Sohle mit Sand, Schlamm und Detritusauflage		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
03000_01	584_0_34470_03000_01.JPG	AB06 - Charakteristik
03100_01	584_0_34470_03100_01.JPG	AB06 - Uferbereiche mit Makrophyten bestanden (Stillbereiche ausbildend)
03200_01	584_0_34470_03200_01.JPG	AB06
03300_01	584_0_34470_03300_01.JPG	AB06

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

Abschnittsbogen

Kartiernummer	AB07	Wasserkörper	584_0_34470
Abschnittsnummer	584_0_34470_AB07	Gewässer	Nuthe
Datum	14.08.2009	GWK	584
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	3300
		STAT_VON	3560
LAWA-Typ Alt	15	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	15		
Unterhaltung	links: Böschungsmahd rechts: keine		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden; Böschungskante lückig mit Gebüschbeständen	Randstreifen rechts	vor allem Eichengehölze auf Böschungskante
Nutzung links	Bebauung mit Rasenflächen	Nutzung rechts	extensives Grünland (Nuthewiesen)
Bemerkungen	geradliniges und eingetieftes Trapezprofil mit Ausbildung von Ufer- und Querbänken aus Sand bzw. Schlamm, die mit Makrophyten bewachsen sind (Stillwasserbereiche ausbildend); Fließgeschwindigkeiten gering		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
03400_01	584_0_34470_03400_01.JPG	AB07 - Charakteristik
03500_01	584_0_34470_03500_01.JPG	AB07
03600_01	584_0_34470_03600_01.JPG	AB07

Kartiernummer	<input type="text" value="AB08"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_0_34470"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_0_34470_AB08"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="14.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="3560"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="4216"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="15"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="15"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="links: Böschungsmahd
rechts: keine"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Krautflur;
ab St. 3850 1m breiter Krautflurstreifen mit
Pappeln auf Böschungskante"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value=">5m Gehölzstreifen; ab St. 3850 Pappeln auf
Böschungskante"/>
Nutzung links	<input type="text" value="bis St. 3700 Bebauung; bis St. 3850
Kleingärten; dann lockere Bebauung mit
Freiflächen"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Kleingärten; ab St. 4000 Wald"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniges und eingetieftes Trapezprofil mit Uferbänken und Makrophyten bestanden; Ufer mit Betongitterplatten
und Faschinen gesichert, die in einigen Bereichen hinterspült sind"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584_0_34470_BW11	b11	Brücke
584_0_34470_BW10	b10	Sohlgleite/-rausche
584_0_34470_BW09	b9	Brücke
584_0_34470_BW08	b8	Brücke
584_0_34470_BW07	b7	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
03700_01	584_0_34470_03700_01.JPG	AB08 - Druckrohrleitungen von Schöpfwerk
03700_02	584_0_34470_03700_02.JPG	AB08
03700_03	584_0_34470_03700_03.JPG	BW07 - Straßenbrücke
03700_04	584_0_34470_03700_04.JPG	hinterspülte Betongitterplatten
03800_01	584_0_34470_03800_01.JPG	AB08
03900_01	584_0_34470_03900_01.JPG	AB08
04000_01	584_0_34470_04000_01.JPG	AB08 mit Pappelreihe auf Böschungskante
04100_01	584_0_34470_04100_01.JPG	AB08
04100_02	584_0_34470_04100_02.JPG	hinterspülte Faschinen
04100_03	584_0_34470_04100_03.JPG	BW08 - Fuß- und Radfahrbrücke

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

Abschnittsbogen

04200_01	584_0_34470_04200_01.JPG	AB08
04200_02	584_0_34470_04200_02.JPG	BW09 - Eisenbahnbrücke
04200_03	584_0_34470_04200_03.JPG	BW10 - Sohlgleite
04200_04	584_0_34470_04200_04.JPG	BW11 - Straßenbrücke

Kartiernummer	<input type="text" value="AB09"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_0_34470"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_0_34470_AB09"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="14.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="4216"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="5176"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="15"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="15"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="links: keine
rechts: Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="3m Krautflurstreifen; Erlenreihe bis BW13
dann Pappelreihe mit Ufergehölzen"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="8m Randstreifen mit Krautflur, Gebüsch und
Gehölzen bestanden, dazwischen bis St. 4500
Pappelreihe auf Böschungskante, dann einzelne
Gebüschbänke"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Industriegebiet"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniges und tief ausgebautes Trapezprofil mit Verwallung, verlandete Uferbereiche mit Makrophyten bestanden;
Sohle sandgeprägt mit Schlamm- und Detritusauflage; Ufer mit Betongitterplatten und Buschfaschinen gesichert"/>		

Bauwerke im Abschnitt

BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584_0_34470_BW13	b13	Brücke
584_0_34470_BW12	b12	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
04300_01	584_0_34470_04300_01.JPG	AB09 mit Überlandrohrleitungen
04300_02	584_0_34470_04300_02.JPG	BW12 - Stahlbrücke für Rohrleitungen
04300_03	584_0_34470_04300_03.JPG	Anglerplätze im Böschungshang
04400_01	584_0_34470_04400_01.JPG	AB09
04500_01	584_0_34470_04500_01.JPG	AB09
04600_01	584_0_34470_04600_01.JPG	AB09 am Heizwerk
04600_02	584_0_34470_04600_02.JPG	BW13 - Brücke am Heizwerk
04700_01	584_0_34470_04700_01.JPG	AB09
04700_02	584_0_34470_04700_02.JPG	Pegel mit Zulauf
04800_01	584_0_34470_04800_01.JPG	AB09
04900_01	584_0_34470_04900_01.JPG	AB09
05000_01	584_0_34470_05000_01.JPG	AB09
05100_01	584_0_34470_05100_01.JPG	AB09

05200_01

584_0_34470_05200_01.JPG

AB09

Kartiernummer	<input type="text" value="AB10"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_0_34470"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_0_34470_AB10"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="14.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="5176"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="5914"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="15"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="15"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd
Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="4m Krautflur, dann Zaun vor Industriegelände"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="2m Krautflur, Einzelgehölze am Ufer, Pappeln auf Böschungskante ,dann Weg"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Industriegelände"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geardliniger Verlauf des Gewässers; Sohlmitte stärker mit Makrophyten bewachsen als naher Uferbereich; sandiges Sohlensubstrat, geringe Fließgeschwindigkeit; Uferbefestigungen mit Pfählen und Faschinen"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584_0_34470_BW14	b15	Brücke
584_0_34470_BW14	b14	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
05200_02	584_0_34470_05200_02.JPG	BW14 - Straßenbrücke
05200_03	584_0_34470_05200_03.JPG	AB10
05300_01	584_0_34470_05300_01.JPG	AB10
05300_02	584_0_34470_05300_02.JPG	Einlauf Silbergraben
05400_01	584_0_34470_05400_01.JPG	AB10
05400_02	584_0_34470_05400_02.JPG	Ufersicherung (Doppelpfahlreihe & Faschinen)
05500_01	584_0_34470_05500_01.JPG	AB10
05600_01	584_0_34470_05600_01.JPG	AB10
05600_02	584_0_34470_05600_02.JPG	Zulauf (Industriegebiet)
05700_01	584_0_34470_05700_01.JPG	AB10
05800_01	584_0_34470_05800_01.JPG	AB10
05800_02	584_0_34470_05800_02.JPG	BW15 Stahlbrücke für Versorgungsleitung
05800_03	584_0_34470_05800_03.JPG	BW15 Stahlbrücke für Versorgungsleitung

05900_01

584_0_34470_05900_01.JPG | AB10 vor BW16

Kartiernummer	<input type="text" value="AB11"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_0_34470"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_0_34470_AB11"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="14.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="5914"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="6471"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="15"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="15"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd
Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="2-3m Krautflur, dann Bewirtschaftungsweg,
Pappeln auf Böschungskante, Einzelgehölze auf
der Böschung"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="2-3m Krautflur, dann Bewirtschaftungsweg,
Pappeln auf Böschungskante, Einzelgehölze auf
der Böschung"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland, ab St.6100 Acker"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland, ab St.6270 Wäldchen"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniger Verlauf im flachem Trapezprofil; sandiges Sohlsubstrat vorhanden; stellenweise Makrophyten auf der
Sohle; geringe Fließgeschwindigkeit vorhanden"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
<input type="text" value="584_0_34470_BW16"/>	<input type="text" value="b16"/>	<input type="text" value="Brücke"/>

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="06000_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_06000_01.JPG"/>	<input type="text" value="BW16 - Brücke L79"/>
<input type="text" value="06000_02"/>	<input type="text" value="584_0_34470_06000_02.JPG"/>	<input type="text" value="BW16 - Brücke L79"/>
<input type="text" value="06000_03"/>	<input type="text" value="584_0_34470_06000_03.JPG"/>	<input type="text" value="linkes Ufer, Spundwand vor aufgestauten Bereich"/>
<input type="text" value="06000_04"/>	<input type="text" value="584_0_34470_06000_04.JPG"/>	<input type="text" value="linkes Ufer, Spundwand vor aufgestauten Bereich"/>
<input type="text" value="06000_05"/>	<input type="text" value="584_0_34470_06000_05.JPG"/>	<input type="text" value="AB11 Beginn"/>
<input type="text" value="06000_06"/>	<input type="text" value="584_0_34470_06000_06.JPG"/>	<input type="text" value="linkes Ufer aufgestauter Bereich"/>
<input type="text" value="06000_07"/>	<input type="text" value="584_0_34470_06000_07.JPG"/>	<input type="text" value="Wehr (geschlossen) Zulauf zur Nuthe"/>
<input type="text" value="06100_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_06100_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB11"/>
<input type="text" value="06200_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_06200_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB11, beschilfte Böschung"/>
<input type="text" value="06300_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_06300_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB11"/>
<input type="text" value="06400_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_06400_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB11"/>
<input type="text" value="06500_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_06500_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB11"/>

Kartiernummer	<input type="text" value="AB12"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_0_34470"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_0_34470_AB12"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="14.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="6471"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="8865"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="15"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="15"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd
Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; Pappeln auf Böschungskante, Sträucher teilweise auf der Böschung, dann ab St 7120-7630 Weg und zw. St. 7950-8040"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; lückenhaft Pappeln auf der Böschungskante"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland; ab St. 8680 Wäldchen"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniger Verlauf, Böschungslänge beidseits zwischen 4 und 5m; flaches breites Profil; Böschungsbereiche stark mit Schilf bewachsen; Makrophyten auf der Sohle, Detriusauflage"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584_0_34470_BW20	b20	Brücke
584_0_34470_BW19	b19	Wehr
584_0_34470_BW18	b18	Brücke
584_0_34470_BW17	b17	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
06500_02	584_0_34470_06500_02.JPG	BW17 - Königsbrücke
06500_03	584_0_34470_06500_03.JPG	BW17 - Warnschild
06500_04	584_0_34470_06500_04.JPG	BW17 - Absperrung zur Brücke
06600_01	584_0_34470_06600_01.JPG	AB12
06800_01	584_0_34470_06800_01.JPG	AB12
06900_01	584_0_34470_06900_01.JPG	AB12
07000_01	584_0_34470_07000_01.JPG	AB12
07100_01	584_0_34470_07100_01.JPG	AB12
07100_02	584_0_34470_07100_02.JPG	Altarmbereich (renaturiert)
07100_03	584_0_34470_07100_03.JPG	Teich am Ende das Altarms
07100_04	584_0_34470_07100_04.JPG	BW19 - Wehr mit Tosbecken

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

07100_05	584_0_34470_07100_05.JPG	BW19 - Wehr mit Tosbecken / Beckenpass
07100_06	584_0_34470_07100_06.JPG	AB12 (hinter BW19)
07100_07	584_0_34470_07100_07.JPG	BW19
07100_08	584_0_34470_07100_08.JPG	BW19 - Beckenpass
07100_09	584_0_34470_07100_09.JPG	BW19 - Böschungssicherung / Tosbecken
07100_10	584_0_34470_07100_10.JPG	BW19 - Stautafel
07200_01	584_0_34470_07200_01.JPG	AB12
07300_01	584_0_34470_07300_01.JPG	AB12
07400_01	584_0_34470_07400_01.JPG	AB12
07500_01	584_0_34470_07500_01.JPG	AB12
07600_01	584_0_34470_07600_01.JPG	AB12
07700_01	584_0_34470_07700_01.JPG	AB12
07800_01	584_0_34470_07800_01.JPG	AB12
07900_01	584_0_34470_07900_01.JPG	AB12
08000_01	584_0_34470_08000_01.JPG	AB12
08100_01	584_0_34470_08100_01.JPG	AB12 - Charakteristik
08200_01	584_0_34470_08200_01.JPG	AB12, stark beschilft
08300_01	584_0_34470_08300_01.JPG	AB12
08400_01	584_0_34470_08400_01.JPG	AB12
08500_01	584_0_34470_08500_01.JPG	AB12
08600_01	584_0_34470_08600_01.JPG	AB12 vor BW20
08700_01	584_0_34470_08700_01.JPG	BW20 - Autobahnbrücke A115
08700_02	584_0_34470_08700_02.JPG	BW20 - Autobahnbrücke A115
08700_03	584_0_34470_08700_03.JPG	AB12
08800_01	584_0_34470_08800_01.JPG	AB12

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

Abschnittsbogen

Kartiernummer	AB13	Wasserkörper	584_0_34470
Abschnittsnummer	584_0_34470_AB13	Gewässer	Nuthe
Datum	14.08.2009	GWK	584
Kartierer	Renner	STAT_BIS	8865
LAWA-Typ Alt	15	STAT_VON	9685
LAWA-Typ Neu	15	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Böschungsmahd Krautung		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden	Randstreifen rechts	Böschung geht in Wallbereich über, dann folgt eine Eintiefung von 1,5m als Trapezprofil, darauffolgend 6-16m breiter Streifen; ab St.9500
Nutzung links	Grünland	Nutzung rechts	Grünland
Bemerkungen	geradliniger Verlauf, Randbereiche stark mit Schilf bewachsen; Makrophyten auf der Sohle, geringe Fließgeschwindigkeit; einseitige Verwallung		

Bauwerke im Abschnitt

BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584_0_34470_BW21	b21	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
08900_01	584_0_34470_08900_01.JPG	Randbereich
09000_01	584_0_34470_09000_01.JPG	AB13
09100_01	584_0_34470_09100_01.JPG	AB13
09200_01	584_0_34470_09200_01.JPG	AB13
09300_01	584_0_34470_09300_01.JPG	AB13
09400_01	584_0_34470_09400_01.JPG	AB13
09500_01	584_0_34470_09500_01.JPG	AB13
09600_01	584_0_34470_09600_01.JPG	AB13
09600_02	584_0_34470_09600_02.JPG	Einlauf Torfgraben
09700_01	584_0_34470_09700_01.JPG	AB13
09700_02	584_0_34470_09700_02.JPG	BW21 - Eisenbahnbrücke

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

Abschnittsbogen

Kartiernummer	AB14	Wasserkörper	584_0_34470
Abschnittsnummer	584_0_34470_AB14	Gewässer	Nuthe
Datum	14.08.2009	GWK	584
Kartierer	Renner	STAT_BIS	9685
LAWA-Typ Alt	15	STAT_VON	10003
LAWA-Typ Neu	15	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Böschungsmahd Krautung		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden; dann Bewirtschaftungsweg	Randstreifen rechts	6m Schilf- und Krautstreifen, Böschung mit Pappeln bestanden
Nutzung links	Grünland; ab St. 9760 Bebauung mit Freiflächen	Nutzung rechts	Brache
Bemerkungen	flaches mäßig Profil, wenige Makrophyten auf der Sohle, geringe Fließgeschwindigkeit, Detriusauflage, Böschung teils mit Schilf bestanden		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_0_34470_BW22	b22	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
09800_01	584_0_34470_09800_01.JPG	AB14
09900_01	584_0_34470_09900_01.JPG	AB14
10000_01	584_0_34470_10000_01.JPG	AB14
10000_02	584_0_34470_10000_02.JPG	BW22 - Voigtbrücke
10000_03	584_0_34470_10000_03.JPG	BW22 - mit Böschungssicherung

Kartiernummer	AB15	Wasserkörper	584_0_34470
Abschnittsnummer	584_0_34470_AB15	Gewässer	Nuthe
Datum	17.08.2009	GWK	584
Kartierer	Renner	STAT_BIS	10003
		STAT_VON	12590
LAWA-Typ Alt	15	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	15		
Unterhaltung	Mahd		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden	Randstreifen rechts	2m Wanderweg; dann Pappeln
Nutzung links	bis St. 10140 Freifläche Siedlung; dann Grünland	Nutzung rechts	Grünland / Weide
Bemerkungen	leicht gestreckter Verlauf; Wasseroberfläche stellenweise mit Lemna bedeckt; flaches Profil; am Ufer streckenweise Phragmites australis und Sagittaria in einigen Bereichen; Pappeln säumen links und rechts das Gewässer;		

Bauwerke im Abschnitt

BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584_0_34470_BW24	b24	Brücke
584_0_34470_BW23	b23	Wehr

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
10100_01	584_0_34470_10100_01.JPG	BW23 - Wehr an der Voigtbrücke
10100_02	584_0_34470_10100_02.JPG	AB15
10100_03	584_0_34470_10100_03.JPG	BW23
10200_01	584_0_34470_10200_01.JPG	AB15, hinter Saareinlauf
10200_02	584_0_34470_10200_02.JPG	AB15
10300_01	584_0_34470_10300_01.JPG	AB15
10400_01	584_0_34470_10400_01.JPG	AB15
10500_01	584_0_34470_10500_01.JPG	AB15
10600_01	584_0_34470_10600_01.JPG	AB15
10700_01	584_0_34470_10700_01.JPG	AB15, Weiden am Ufer
10800_01	584_0_34470_10800_01.JPG	AB15, Schilfbewuchs
10800_02	584_0_34470_10800_02.JPG	Einlauf Graben
10800_03	584_0_34470_10800_03.JPG	AB15

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

10900_01	584_0_34470_10900_01.JPG	AB15
11000_01	584_0_34470_11000_01.JPG	AB15
11100_01	584_0_34470_11100_01.JPG	AB15
11200_01	584_0_34470_11200_01.JPG	AB15
11300_01	584_0_34470_11300_01.JPG	AB15
11400_01	584_0_34470_11400_01.JPG	AB15
11500_01	584_0_34470_11500_01.JPG	AB15
11600_01	584_0_34470_11600_01.JPG	AB15
11600_02	584_0_34470_11600_02.JPG	Altarmbereich
11700_01	584_0_34470_11700_01.JPG	AB15
11800_01	584_0_34470_11800_01.JPG	AB15
11800_02	584_0_34470_11800_02.JPG	Altarmbereich
11900_01	584_0_34470_11900_01.JPG	AB15
12000_01	584_0_34470_12000_01.JPG	AB15
12100_01	584_0_34470_12100_01.JPG	AB15
12200_01	584_0_34470_12200_01.JPG	AB15
12300_01	584_0_34470_12300_01.JPG	AB15
12400_01	584_0_34470_12400_01.JPG	AB15
12500_01	584_0_34470_12500_01.JPG	AB15
12600_01	584_0_34470_12600_01.JPG	BW24 - Autobahnbrücke A10

Kartiernummer	<input type="text" value="AB16"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_0_34470"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_0_34470_AB16"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="17.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="12590"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="15656"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="15"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="15"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="3-5m Kraut- und Hochstaudenflurstreifen, dahinter Pappelreihe; am Ufer dichte (teilweise bodenständige) Gebüsche und Phragmites"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="3-5m Kraut- und Hochstaudenflurstreifen, dahinter Pappelreihe; ab St.13200 Gebüsche (z.T. bodenständig) mit Phragmites australis am Ufer"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland (extensiv)"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland (extensiv)"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniges ausgebautes Gewässer im Regeltrapezprofil ohne Eigendynamik, geringe Fließgeschwindigkeiten; Detritus, Totjolz, Schlammablagerungen auf sandig geprägter Sohle; Pappeln säumen links und rechts das Gewässer; vereinzelt Makrophytenaufkommen (u.a. Sagittaria, Callitriche, Alisma); Ufer durch Steinschüttungen gesichert; Zufallsfund Biberfraßspuren und Muschelschalen (wahrscheinlich Unio tumidus); Zufluß von Elsenhorstgraben, Königsgraben Tremsdorf und Gröbener Fließ; bei 15600 Zufluß Nieplitz"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584_0_34470_BW26	b26	Brücke
584_0_34470_BW25	b25	Wehr

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
12700_01	584_0_34470_12700_01.JPG	AB16
12800_01	584_0_34470_12800_01.JPG	AB16
12900_01	584_0_34470_12900_01.JPG	AB16
12900_02	584_0_34470_12900_02.JPG	Zulauf Elsenhorstgraben
12900_03	584_0_34470_12900_03.JPG	Zulauf Königsgraben
13000_01	584_0_34470_13000_01.JPG	AB16
13100_01	584_0_34470_13100_01.JPG	AB16 & Zulauf Gröbener Fließ
13200_01	584_0_34470_13200_01.JPG	AB16
13300_01	584_0_34470_13300_01.JPG	AB16 mit Pappeln im Gewässer
13400_01	584_0_34470_13400_01.JPG	AB16
13500_01	584_0_34470_13500_01.JPG	AB16
13500_02	584_0_34470_13500_02.JPG	Schwimmbblattvegetation
13600_01	584_0_34470_13600_01.JPG	AB16 - vom Biber gefällte Erle

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

Abschnittsbogen

13600_02	584_0_34470_13600_02.JPG	Biberspuren
13600_03	584_0_34470_13600_03.JPG	Biberspuren
13700_01	584_0_34470_13700_01.JPG	AB16
13700_02	584_0_34470_13700_02.JPG	Biberspuren linkes Ufer
13800_01	584_0_34470_13800_01.JPG	AB16 - Randstreifen mit ufernahen Planzenaufwuchs
13900_01	584_0_34470_13900_01.JPG	AB16
13900_02	584_0_34470_13900_02.JPG	Graben im Bereich des Altlaufes der Nuthe
14000_01	584_0_34470_14000_01.JPG	AB16
14100_01	584_0_34470_14100_01.JPG	AB16
14200_01	584_0_34470_14200_01.JPG	AB16 mit ufernaher Vegetation
14300_01	584_0_34470_14300_01.JPG	AB16
14400_01	584_0_34470_14400_01.JPG	AB16
14500_01	584_0_34470_14500_01.JPG	AB16
14600_01	584_0_34470_14600_01.JPG	AB16
14700_01	584_0_34470_14700_01.JPG	AB16
14900_01	584_0_34470_14900_01.JPG	AB16
14900_02	584_0_34470_14900_02.JPG	Muschelschalenfund (Unio tumidus)
15000_01	584_0_34470_15000_01.JPG	AB16
15200_01	584_0_34470_15200_01.JPG	BW25 - Wehr Gröben
15200_02	584_0_34470_15200_02.JPG	BW25 - Auslaufbecken mit Pegel
15200_03	584_0_34470_15200_03.JPG	BW25 - Wehr Gröben
15200_04	584_0_34470_15200_04.JPG	BW25 - Wehr Gröben
15200_05	584_0_34470_15200_05.JPG	AB16
15200_06	584_0_34470_15200_06.JPG	Pegellatte
15200_06	584_0_34470_15200_06.JPG	AB16
15300_01	584_0_34470_15300_01.JPG	AB16
15400_01	584_0_34470_15400_01.JPG	AB16
15500_01	584_0_34470_15500_01.JPG	BW26 - Brücke Kietz
15500_02	584_0_34470_15500_02.JPG	AB16
15600_01	584_0_34470_15600_01.JPG	AB16
15700_01	584_0_34470_15700_01.JPG	AB16 - Zulauf Nieplitz
15700_02	584_0_34470_15700_02.JPG	Zulauf Nieplitz

Kartiernummer	AB17	Wasserkörper	584_0_34470
Abschnittsnummer	584_0_34470_AB17	Gewässer	Nuthe
Datum	18.08.2009	GWK	584
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	15656
LAWA-Typ Alt	15	STAT_VON	16548
LAWA-Typ Neu	15	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Böschungsmahd, Krautung		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur, dahinter ab St. 16000 Unterhaltungsweg mit Pappelreihe und	Randstreifen rechts	bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur mit Schilfbewuchs, dahinter Wirtschaftsweg mit Pappelreihe und Krautflur; Röhricht (ca. 8m)
Nutzung links	Grünland	Nutzung rechts	Grünland
Bemerkungen	eingetieftes und geradliniges ausgebautes Gewässer im Trapezprofil; ohne Strömungsdiversität; streckenweise hohes Makrophytenaufkommen; Ufer mit Steinschüttungen gesichert		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584_0_34470_BW27	b27	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
15800_01	584_0_34470_15800_01.JPG	AB17
15900_01	584_0_34470_15900_01.JPG	AB17
16000_01	584_0_34470_16000_01.JPG	AB17
16100_01	584_0_34470_16100_01.JPG	AB17 - Sohlvegetation
16200_01	584_0_34470_16200_01.JPG	AB17
16300_01	584_0_34470_16300_01.JPG	AB17
16400_01	584_0_34470_16400_01.JPG	AB17
16500_01	584_0_34470_16500_01.JPG	AB17
16600_01	584_0_34470_16600_01.JPG	BW27 - Straßenbrücke L793 Jütchendorf

Kartiernummer	<input type="text" value="AB18"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_0_34470"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_0_34470_AB18"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="18.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="16548"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="18739"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="15"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="15"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="keine; bzw. stellenweise bei Ufern ohne dichtes Gehölz"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="Im Krautflur; Anfangs am Ufer Erlen und Pappeln im Anschluß Wirtschaftsweg; ab St. 16800 abschnittsweise ohne Beschattung"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="5m mit Schilf, Krautflur und Erlen am Ufer sowie Pappelreihe dahinter"/>
Nutzung links	<input type="text" value="bis St.16700 Grünland, dann Acker, ab St. 17200 Grünland (Weg)"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland (extensiv); ab St. 16900 Acker; ab ca. St. 18000 wieder Grünland und Weide"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradlinig ausgebautes Gewässer im Trapezprofil, ohne Eigendynamik und Strömungsdiversitäten, Ufer mit dichten Erlengehölzen bepflanzt, Makrophyten vereinzelt auf Sohle (Hauptsubstrat Sand, weiterhin Detritus, Schlamm und Totholz) vorhanden, auf ganzem Streckenabschnitt vereinzelt Trittschäden durch Angler zu verzeichnen; Ufer mit Steinschüttung und Holzfaschinen gesichert"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584_0_34470_BW29	b29	Wehr
584_0_34470_BW28	b28	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
16500_02	584_0_34470_16500_02.JPG	AB18
16700_01	584_0_34470_16700_01.JPG	AB18
16800_01	584_0_34470_16800_01.JPG	AB18
16900_01	584_0_34470_16900_01.JPG	AB18
17000_01	584_0_34470_17000_01.JPG	Ufersicherung -> Steinschüttung mit Holzfaschinen
17000_02	584_0_34470_17000_02.JPG	AB18
17100_01	584_0_34470_17100_01.JPG	AB18
17200_01	584_0_34470_17200_01.JPG	AB18
17300_01	584_0_34470_17300_01.JPG	AB18
17400_01	584_0_34470_17400_01.JPG	AB18
17500_01	584_0_34470_17500_01.JPG	AB18
17600_01	584_0_34470_17600_01.JPG	AB18
17700_01	584_0_34470_17700_01.JPG	AB18

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

17700_02	584_0_34470_17700_02.JPG	AB18
17800_01	584_0_34470_17800_01.JPG	AB18
17900_01	584_0_34470_17900_01.JPG	AB18
18000_01	584_0_34470_18000_01.JPG	AB18
18100_01	584_0_34470_18100_01.JPG	AB18
18200_01	584_0_34470_18200_01.JPG	AB18
18300_01	584_0_34470_18300_01.JPG	AB18
18400_01	584_0_34470_18400_01.JPG	AB18
18500_01	584_0_34470_18500_01.JPG	AB18
18600_01	584_0_34470_18600_01.JPG	AB18
18700_01	584_0_34470_18700_01.JPG	AB18
18700_02	584_0_34470_18700_02.JPG	Pegellatte
18800_01	584_0_34470_18800_01.JPG	AB18
18800_02	584_0_34470_18800_02.JPG	BW28 und 29 - Wehr Kleinbeuthen mit Brücke
18800_03	584_0_34470_18800_03.JPG	Einfachschütz nicht zur Route gehörend (Auslaufbereich)
18800_04	584_0_34470_18800_04.JPG	Einfachschütz nicht zur Route gehörend (Einlaufbereich)

Kartiernummer	AB19	Wasserkörper	584_0_34470
Abschnittsnummer	584_0_34470_AB19	Gewässer	Nuthe
Datum	18.08.2009	GWK	584
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	18739
LAWA-Typ Alt	15	STAT_VON	21200
LAWA-Typ Neu	15	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	links Böschungsmahd		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur sowie lockerer Bestand von Ufergehölzen (meist Pappeln und Stieleichen), <small>bestehen aus Krautflurstreifen mit</small>	Randstreifen rechts	3-4m Kraut- und Hochstaudenflur mit dichter Erlenreihe am Ufer; ab St. 19900 Erlen mit Pappeln
Nutzung links	Grünland (extensiv / intensiv); ab St. 20500 Acker	Nutzung rechts	Grünland (vor allem extensiv), teilweise Weide
Bemerkungen	geradlinig ausgebautes Gewässer im Trapezprofil, ohne Eigendynamik und Strömungsdiversitäten, sehr hohes Aufkommen von Makrophyten (2/3 des Gewässers bedeckt), erhöhte Schlammauflagerungen, Detritus, Totholz auf sandgeprägter Sohle; linkes Ufer flach ohne Böschungsneigung (mögliche Überflutungsbereiche) bis St.19200, dann wieder tiefer eingeschnitten; bei St.20480 Einleitung aus Rückhaltebecken (kloakiger Geruch)		

Bauwerke im Abschnitt

BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584_0_34470_BW30	b30	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
18800_05	584_0_34470_18800_05.JPG	Zulauf Mühlenfließ
18800_06	584_0_34470_18800_06.JPG	AB19
18900_01	584_0_34470_18900_01.JPG	BW30 - Überfahrt
18900_02	584_0_34470_18900_02.JPG	AB19
19000_01	584_0_34470_19000_01.JPG	AB19
19100_01	584_0_34470_19100_01.JPG	AB19
19200_01	584_0_34470_19200_01.JPG	AB19
19300_01	584_0_34470_19300_01.JPG	AB19
19400_01	584_0_34470_19400_01.JPG	AB19
19500_01	584_0_34470_19500_01.JPG	AB19
19600_01	584_0_34470_19600_01.JPG	AB19
19700_01	584_0_34470_19700_01.JPG	AB19
19800_01	584_0_34470_19800_01.JPG	AB19

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

19900_01	584_0_34470_19900_01.JPG	AB19
20000_01	584_0_34470_20000_01.JPG	AB19
20100_01	584_0_34470_20100_01.JPG	AB19
20200_01	584_0_34470_20200_01.JPG	AB19
20300_01	584_0_34470_20300_01.JPG	AB19
20400_01	584_0_34470_20400_01.JPG	AB19
20500_01	584_0_34470_20500_01.JPG	AB19
20600_01	584_0_34470_20600_01.JPG	AB19
20700_01	584_0_34470_20700_01.JPG	AB19
20800_01	584_0_34470_20800_01.JPG	AB19 mit sehr hohem Makrophyten Aufwuchs
20900_01	584_0_34470_20900_01.JPG	AB19
21000_01	584_0_34470_21000_01.JPG	AB19
21100_01	584_0_34470_21100_01.JPG	AB19 - Zulauf neuer Graben

Kartiernummer	AB20	Wasserkörper	584_0_34470
Abschnittsnummer	584_0_34470_AB20	Gewässer	Nuthe
Datum	18.08.2009	GWK	584
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	21200
		STAT_VON	21680
LAWA-Typ Alt	15	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	15		
Unterhaltung	keine		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	5m (incl. Unterhaltungsweg) Kraut- und Hochstaudenflur; lückige Pappelreihe auf Böschungskante; abschnittsweise Erlen an Uferkante	Randstreifen rechts	ca. 4m Kraut- und Hochstaudenflur; lückige Pappelreihe auf Böschungskante; lückige Erlenreihe an Uferkante
Nutzung links	Acker; ab St. 21400 Grünland (extensiv)	Nutzung rechts	Acker
Bemerkungen	geradlinig, im Regelprofil ausgebauter Abschnitt, ohne Eigendynamik und Strömungsdiversitäten; Sohle mit Sand, Schlammauflagen Totholz und Detritus; streckenweise Erlengehölze am Ufer (diese teilweise als Prallbäume am Uferand ausgebildet, hier leichte Ufererosion); im Kurvenbereich Profil tiefer eingeschnitten (ca.4m)		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
21200_01	584_0_34470_21200_01.JPG	AB20
21300_01	584_0_34470_21300_01.JPG	AB20
21400_01	584_0_34470_21400_01.JPG	AB20
21500_02	584_0_34470_21500_02.JPG	Ausbildung von Prallbäumen
21600_01	584_0_34470_21600_01.JPG	AB20
21700_01	584_0_34470_21700_01.JPG	Zulauf Mühlengraben
21700_02	584_0_34470_21700_02.JPG	AB20

Kartiernummer	AB21	Wasserkörper	584_0_34470
Abschnittsnummer	584_0_34470_AB21	Gewässer	Nuthe
Datum	18.08.2009	GWK	584
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	21680
LAWA-Typ Alt	15	STAT_VON	23600
LAWA-Typ Neu	15	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	links: keine rechts: Böschungsmahd, Krautung (Unterhaltungsweg)		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	Böschung mit Krautflur und Pappeln bestanden, Ufer mit Erlenreihe; ab St.22900 nur noch Pappelreihe und stellenweise ohne Gehölz, ab St.22900 keine Pflanzengesamtheit	Randstreifen rechts	nicht vorhanden; bis ans Ufer bodenständige Pflanzenaufwuchs; Unterhaltungsweg mit Wall darauf Pappelreihe
Nutzung links	Acker; zwischen St. 22050 und 22740 Grünland	Nutzung rechts	Acker; ab St.22600 Grünland (extensiv); ab 23600 Ortsbereich (Bebauung mit Freiflächen)
Bemerkungen	geradlinig im Regelprofil ausgebautes Gewässer, ohne Eigendynamik und Strömungsdiversitäten; Sohle mit Sand, Schlamm und Detritus; mit Röhricht bestandene Uferkanten; anfangs nur streckenweise, später verstärktes Aufkommen von Makrophyten (u.a. nuphar, Sparganium, Berula erecta, Elodea), z.T. fädige Braunalgenvorkommen; Ufer mit Steinschüttung gesichert		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_0_34470_BW31	b31	Wehr

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
21700_03	584_0_34470_21700_03.JPG	BW31 - Wehr Dreifließ
21700_04	584_0_34470_21700_04.JPG	BW31 - Auslauf Beckenpass
21700_05	584_0_34470_21700_05.JPG	BW31 - Beckenpass
21700_06	584_0_34470_21700_06.JPG	BW31 - Wehr Dreifließ
21700_07	584_0_34470_21700_07.JPG	BW31 - Wehr Dreifließ Dreifachschütz
21700_08	584_0_34470_21700_08.JPG	BW31 - Tafel vor Beckenpass
21700_09	584_0_34470_21700_09.JPG	AB21
21800_01	584_0_34470_21800_01.JPG	AB21
21900_01	584_0_34470_21900_01.JPG	AB21
22000_01	584_0_34470_22000_01.JPG	AB21
22100_01	584_0_34470_22100_01.JPG	AB21
22100_02	584_0_34470_22100_02.JPG	AB21 rückgebautes Bauwerk
22300_01	584_0_34470_22300_01.JPG	AB21

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

22400_01	584_0_34470_22400_01.JPG	AB21
22500_01	584_0_34470_22500_01.JPG	AB21
22600_01	584_0_34470_22600_01.JPG	AB21
22700_01	584_0_34470_22700_01.JPG	AB21
22700_02	584_0_34470_22700_02.JPG	Braunalgenüberzüge
22700_03	584_0_34470_22700_03.JPG	Steinschüttung zur Ufersicherung
22800_01	584_0_34470_22800_01.JPG	AB21
22900_01	584_0_34470_22900_01.JPG	AB21
23000_01	584_0_34470_23000_01.JPG	AB21
23100_01	584_0_34470_23100_01.JPG	AB21
23200_01	584_0_34470_23200_01.JPG	AB21
23300_01	584_0_34470_23300_01.JPG	AB21
23400_01	584_0_34470_23400_01.JPG	AB21
23500_01	584_0_34470_23500_01.JPG	AB21
23600_01	584_0_34470_23600_01.JPG	AB21

Kartiernummer	<input type="text" value="AB22"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_0_34470"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_0_34470_AB22"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="18.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="23600"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="23970"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="15"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="15"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="3m Krautflur (Bewirtschaftungsberme), dann Wall (Höhe ca. 2,5m; Breite Fuß ca. 5m) mit Gehölzen bestanden"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="3m Krautflur (Bewirtschaftungsberme), dann Wall (Höhe ca. 2,5m; Breite Fuß ca. 5m) mit Gehölzen"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Siedlungsbereich"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Siedlungsbereich"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniger Verlauf; geringe Fließgeschwindigkeiten vorhanden, keine STömungsdiversitäten, Verwallung beidseits; Steinschüttung als Böschungsbefestigung vorhanden, Makrophyten bewachsene Sohlbereiche"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584_0_34470_BW33	b33	Wehr
584_0_34470_BW32	b32	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
23700_01	584_0_34470_23700_01.JPG	BW32 - Straßenbrücke
23700_02	584_0_34470_23700_02.JPG	BW32 - Straßenbrücke
23700_03	584_0_34470_23700_03.JPG	Regenzulauf am BW32
23700_04	584_0_34470_23700_04.JPG	AB22
23800_01	584_0_34470_23800_01.JPG	AB22
23900_01	584_0_34470_23900_01.JPG	AB22
23900_02	584_0_34470_23900_02.JPG	Mündung Linker Seitengraben
23900_03	584_0_34470_23900_03.JPG	BW33 (3-Felder-Wehr)
23900_04	584_0_34470_23900_04.JPG	BW33 (3-Felder-Wehr)
23900_05	584_0_34470_23900_05.JPG	BW33 mit Beckenpass/Regulierungsschütz

Kartiernummer	<input type="text" value="AB23"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_0_34470"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_0_34470_AB23"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="18.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="23970"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="26330"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="15"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="15"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="3m Grasflur als Bewirtschaftungsbereich; Wall mit Pappeln bepflanzt, dann Linker Seitengraben"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="3m Grasflur als Bewirtschaftungsbereich; Wall mit Pappeln bepflanzt"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Günland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland, teilweise beweidet"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradlinger Gewässerverlauf im mäßig flachen Profil, Uferbefestigung bestehend aus Steinschüttung, beidseitige Verwallung Höhe ca. 2m und Fußbreite ca. 5m; Flusssohle mit Makrophyten bewachsen"/>		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="24000_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_24000_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB23; Wallbereich li. und re. Ufer"/>
<input type="text" value="24100_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_24100_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB23"/>
<input type="text" value="24200_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_24200_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB23"/>
<input type="text" value="24300_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_24300_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB23"/>
<input type="text" value="24400_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_24400_01.JPG"/>	<input type="text" value="Steinschüttung als Uferbefestigung"/>
<input type="text" value="24400_02"/>	<input type="text" value="584_0_34470_24400_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB23"/>
<input type="text" value="24500_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_24500_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB23"/>
<input type="text" value="24600_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_24600_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB23"/>
<input type="text" value="24700_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_24700_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB23"/>
<input type="text" value="24800_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_24800_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB23"/>
<input type="text" value="24900_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_24900_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB23"/>
<input type="text" value="25000_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_25000_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB23"/>
<input type="text" value="25100_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_25100_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB23"/>

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

25200_01	584_0_34470_25200_01.JPG	AB23
25300_01	584_0_34470_25300_01.JPG	AB23
25400_01	584_0_34470_25400_01.JPG	AB23
25500_01	584_0_34470_25500_01.JPG	AB23
25600_01	584_0_34470_25600_01.JPG	AB23, hohes Makrophytenaufkommen auf Sohle
25700_01	584_0_34470_25700_01.JPG	AB23
25800_01	584_0_34470_25800_01.JPG	AB23
25900_01	584_0_34470_25900_01.JPG	AB23
26000_01	584_0_34470_26000_01.JPG	AB23
26100_01	584_0_34470_26100_01.JPG	AB23
26100_02	584_0_34470_26100_02.JPG	AB23; re Uferbereich Wäldchen
26200_01	584_0_34470_26200_01.JPG	AB23
26300_01	584_0_34470_26300_01.JPG	AB23

Kartiernummer	<input type="text" value="AB24"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_0_34470"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_0_34470_AB24"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="18.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="26330"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="27510"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="15"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="15"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="2m Krautflur, Bewirtschaftungsbereich, dann Verwallung mit Pappeln bepflanzt"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="2m Krautflur, Bewirtschaftungsbereich, dann Verwallung mit Pappeln bepflanzt, einige Lbaumlücken"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Acker"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniger Verlauf mit wenigen Biegungen; starker Makrophytenbewuchs auf der Sohle; Wallhöhe beträgt zwischen 1,3 und 1,5m; sandiges Sohlesubstrat erkennbar, an einigen Stellen lückenhafter Pappelbewuchs"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
<input type="text" value="584_0_34470_BW34"/>	<input type="text" value="b34"/>	<input type="text" value="Brücke"/>

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="26400_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_26400_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB24"/>
<input type="text" value="26500_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_26500_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB24"/>
<input type="text" value="26600_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_26600_01.JPG"/>	<input type="text" value="BW34; Brücke mit Holzbohlen, nicht mehr in Benutzung"/>
<input type="text" value="26700_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_26700_01.JPG"/>	<input type="text" value="BW34"/>
<input type="text" value="26700_02"/>	<input type="text" value="584_0_34470_26700_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB24"/>
<input type="text" value="26800_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_26800_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB24"/>
<input type="text" value="26800_02"/>	<input type="text" value="584_0_34470_26800_02.JPG"/>	<input type="text" value="Bereich Einlauf Pumpwerk vom Seitengraben"/>
<input type="text" value="26900_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_26900_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB24"/>
<input type="text" value="27000_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_27000_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB24"/>
<input type="text" value="27100_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_27100_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB24; stark verkrautet"/>
<input type="text" value="27200_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_27200_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB24"/>
<input type="text" value="27300_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_27300_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB24"/>
<input type="text" value="27400_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_27400_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB24"/>

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

Abschnittsbogen

27500_01	584_0_34470_27500_01.JPG	AB24
27600_01	584_0_34470_27600_01.JPG	AB24

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

Abschnittsbogen

Kartiernummer	AB25	Wasserkörper	584_0_34470
Abschnittsnummer	584_0_34470_AB25	Gewässer	Nuthe
Datum	18.08.2009	GWK	584
Kartierer	Renner	STAT_BIS	27510
LAWA-Typ Alt	15	STAT_VON	29320
LAWA-Typ Neu	15	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Böschungsmahd, einseitige (links) Krautung		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	ca. 3m Krautflur (Bewirtschaftungsweg) Wall mit Pappeln	Randstreifen rechts	ca. 3m Krautflur (Bewirtschaftungsweg) Wall mit Pappeln
Nutzung links	Acker; St.28300-28900 Waldstück; St.29200-29330 Wäldchen	Nutzung rechts	Grünland/ Brache
Bemerkungen	geradliniger Verlauf mit Steinschüttung als Uferbefestigung, Makrophytenbewuchs auf Sohle abnehmend; in diesem Abschnitt Trübung des Wassers		

Bauwerke im Abschnitt

BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_0_34470_BW35	b35	Wehr

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
27700_01	584_0_34470_27700_01.JPG	AB25
27700_02	584_0_34470_27700_02.JPG	BW35, Wehr mit Beckenpass
27700_03	584_0_34470_27700_03.JPG	BW35, Wehr mit Beckenpass
27800_01	584_0_34470_27800_01.JPG	AB25
27900_01	584_0_34470_27900_01.JPG	AB25
28000_01	584_0_34470_28000_01.JPG	AB25
28100_01	584_0_34470_28100_01.JPG	Trübung des Wassers
28100_02	584_0_34470_28100_02.JPG	AB25, einseitig gekrautet (rechter Bereich)
28200_01	584_0_34470_28200_01.JPG	AB25
28300_01	584_0_34470_28300_01.JPG	AB25
28400_01	584_0_34470_28400_01.JPG	AB25
28500_01	584_0_34470_28500_01.JPG	AB25
28600_01	584_0_34470_28600_01.JPG	AB25

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

28700_01	584_0_34470_28700_01.JPG	AB25
28800_01	584_0_34470_28800_01.JPG	AB25
28900_01	584_0_34470_28900_01.JPG	AB25
29000_01	584_0_34470_29000_01.JPG	AB25
29100_01	584_0_34470_29100_01.JPG	AB25
29200_01	584_0_34470_29200_01.JPG	AB25
29300_01	584_0_34470_29300_01.JPG	AB25

Kartiernummer	<input type="text" value="AB26"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_0_34470"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_0_34470_AB26"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="18.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="29320"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="30900"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="15"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="15"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsbereichsmahd, einseitige Krautung (rechts)"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="3m Grasflur, Wall mit Pappeln bestanden und Bewirtschaftungsweg dort vorhanden, ab St. 30280 Randstreifen und Bereich hinter Wall"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="3m Grasflur, Wall mit Pappeln bestanden"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Feuchtwiesen/ Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="St.29330-29530 Feuchtwiesen; dann bis St. 30000 Wald; dann Feuchtwiesen"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="fast vollkommener gerader Verlauf, Trübung des Wassers wird zum Ende des Abschnittes weniger; sandiges Sohlesubstrat erkennbar; vermehrter Makrophytenbewuchs auf nichtgekrauteter Seite, geringe Fließgeschwindigkeit, keine Strömungsdiversitäten"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584_0_34470_BW37	b37	Brücke
584_0_34470_BW36	b36	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
29400_01	584_0_34470_29400_01.JPG	BW36, Brücke,nicht mehr in Benutzung
29400_02	584_0_34470_29400_02.JPG	AB26
29400_03	584_0_34470_29400_03.JPG	BW36, Brücke Draufsicht
29500_01	584_0_34470_29500_01.JPG	AB26
29600_01	584_0_34470_29600_01.JPG	AB26
29700_01	584_0_34470_29700_01.JPG	AB26
29800_01	584_0_34470_29800_01.JPG	AB26
29900_01	584_0_34470_29900_01.JPG	AB26
30000_01	584_0_34470_30000_01.JPG	AB26
30100_01	584_0_34470_30100_01.JPG	AB26
30200_01	584_0_34470_30200_01.JPG	AB26
30300_01	584_0_34470_30300_01.JPG	AB26, li Böschungsbereich stark beschilft
30400_01	584_0_34470_30400_01.JPG	AB26, Bereich zwischen Nuthe und Wall stark beschilft

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

30500_01	584_0_34470_30500_01.JPG	AB26
30500_02	584_0_34470_30500_02.JPG	AB26
30600_01	584_0_34470_30600_01.JPG	AB26, Weiden am Ufer neu gepflanzt
30700_01	584_0_34470_30700_01.JPG	AB26
30800_01	584_0_34470_30800_01.JPG	AB26
30900_01	584_0_34470_30900_01.JPG	AB26
30900_02	584_0_34470_30900_02.JPG	BW37
30900_03	584_0_34470_30900_03.JPG	BW37
30900_04	584_0_34470_30900_04.JPG	AB26

Kartiernummer	<input type="text" value="AB27"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_0_34470"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_0_34470_AB27"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="19.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="30900"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="31750"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="15"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="15"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Krautung (halbseitig) rechts, Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="ca. 2m Krautflur (Bewirtschaftungsbereich); dann Wall (Höhe ca. 1,2 m) darauf vereinzelt Bäume"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="ca. 2m Krautflur (Bewirtschaftungsbereich); dann Wall (Höhe ca. 1,2m) darauf Bewirtschaftungsweg"/>
Nutzung links	<input type="text" value="bis St. 31050 Bereich Pumpwerk/Teich Illichengraben; dann Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="bis St. 31070 Wald, dann Feuchtwiesen"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="gerader Verlauf mit stellenweiser Steinschüttung als Uferbefestigung; halbseitig gekrautet; sandiges Sohlensubstrat erkennbar, geringer Wasserstand, geringe bis mittlere Fließgeschwindigkeit"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
<input type="text" value="584_0_34470_BW38"/>	<input type="text" value="b38"/>	<input type="text" value="Wehr"/>

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="31000_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_31000_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB27; halbseitig gekrautet"/>
<input type="text" value="31000_02"/>	<input type="text" value="584_0_34470_31000_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB27; Sohlensubstrat"/>
<input type="text" value="31000_03"/>	<input type="text" value="584_0_34470_31000_03.JPG"/>	<input type="text" value="Bereich Zulauf Pumpwerk Illichengraben"/>
<input type="text" value="31100_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_31100_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB27"/>
<input type="text" value="31200_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_31200_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB27"/>
<input type="text" value="31300_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_31300_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB27"/>
<input type="text" value="31400_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_31400_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB27"/>
<input type="text" value="31500_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_31500_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB27"/>
<input type="text" value="31600_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_31600_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB27"/>
<input type="text" value="31700_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_31700_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB27"/>
<input type="text" value="31800_01"/>	<input type="text" value="584_0_34470_31800_01.JPG"/>	<input type="text" value="BW38; Wehr mit Beckenpass"/>
<input type="text" value="31800_02"/>	<input type="text" value="584_0_34470_31800_02.JPG"/>	<input type="text" value="BW38; Wehr mit Beckenpass"/>
<input type="text" value="31800_03"/>	<input type="text" value="584_0_34470_31800_03.JPG"/>	<input type="text" value="BW38; Wehr mit Beckenpass"/>

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

Abschnittsbogen

31800_04	584_0_34470_31800_04.JPG	AB27
31800_05	584_0_34470_31800_05.JPG	AB27

Kartiernummer	AB28	Wasserkörper	584_0_34470
Abschnittsnummer	584_0_34470_AB28	Gewässer	Nuthe
Datum	19.08.2009	GWK	584
Kartierer	Renner	STAT_BIS	31750
LAWA-Typ Alt	15	STAT_VON	32020
LAWA-Typ Neu	15	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Böschungsmahd Krautung noch nicht erfolgt		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	ca. 2-3m Krautflur (Bewirtschaftungsbereich), Wall (Höhe 1-1,5m) mit Pappeln bestanden	Randstreifen rechts	ca. 2m Krautflur (Bewirtschaftungsbereich), Wall (Höhe 1-1,5m) mit Pappeln bestanden
Nutzung links	Grünland	Nutzung rechts	Grünland
Bemerkungen	geradliniger Verlauf im mäßig tiefem Profil, Fließgeschwindigkeit gering, keine Strömungsdiversitäten vorhanden, Sohle stark verkrautet		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
31900_01	584_0_34470_31900_01.JPG	AB28
32000_01	584_0_34470_32000_01.JPG	AB28

Kartiernummer	AB29	Wasserkörper	584_0_34470
Abschnittsnummer	584_0_34470_AB29	Gewässer	Nuthe
Datum	19.08.2009	GWK	584
Kartierer	Renner	STAT_BIS	32020
LAWA-Typ Alt	15	STAT_VON	32600
LAWA-Typ Neu	15	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Böschungsmahd Krautung noch nicht erfolgt		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	ca. 3m Krautflur; Wall mit Pappeln bis St. 32150 und Bewirtschaftungsweg	Randstreifen rechts	2m Krautflur (Bewirtschaftungsbereich); auf Böschung Erlenreihe und Schilfbewuchs
Nutzung links	Grünland (beweidet)	Nutzung rechts	Feuchtgebiet
Bemerkungen	geradliniger Verlauf; Sohle sehr stark bewachsen; Höhe der Verwallung links beträgt ca. 1m; Fließgeschwindigkeit gering		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_0_34470_BW39	b39	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
32100_01	584_0_34470_32100_01.JPG	BW39
32100_02	584_0_34470_32100_02.JPG	BW39; Draufsicht
32100_03	584_0_34470_32100_03.JPG	AB29
32100_04	584_0_34470_32100_04.JPG	Bereich Mündung Graben nach Pumpwerk
32100_05	584_0_34470_32100_05.JPG	Bereich Mündung Graben nach Pumpwerk
32200_01	584_0_34470_32200_01.JPG	AB29
32300_01	584_0_34470_32300_01.JPG	AB29; Uferbefestigung
32300_02	584_0_34470_32300_02.JPG	AB29
32400_01	584_0_34470_32400_01.JPG	AB29
32500_01	584_0_34470_32500_01.JPG	AB29

Kartiernummer	<input type="text" value="AB30"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_0_34470"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_0_34470_AB30"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="19.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="32600"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="34470"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="15"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="15"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungmahd
Krautung noch nicht erfolgt"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="3m Krautflur (Bewirtschaftungsbereich), dann
Wall darauf Weg und Einzelgehölz; ab
St.32810 Pappeln, ab St.33900 Birken"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="3m Krautflur (Bewirtschaftungsbereich), dann
Wall darauf Weg und Pappeln"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland (beweidet); zw. St.33650-33900
Kiefernwald"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Feuchtwiesen, zw. St.33650-33900 Kiefernwald"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="gerader Verlauf; geringe Fließgeschwindigkeit; Steinschüttung als Uferbefestigung, Makrophytenbewuchs auf der
Sohle"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584_0_34470_BW41	b41	Brücke
584_0_34470_BW40	b40	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
32600_01	584_0_34470_32600_01.JPG	AB30
32700_01	584_0_34470_32700_01.JPG	AB30
32800_01	584_0_34470_32800_01.JPG	AB30
32900_01	584_0_34470_32900_01.JPG	AB30
33000_01	584_0_34470_33000_01.JPG	AB30
33100_01	584_0_34470_33100_01.JPG	AB30
33200_01	584_0_34470_33200_01.JPG	BW40
33200_02	584_0_34470_33200_02.JPG	AB30
33200_03	584_0_34470_33200_03.JPG	AB30
33300_01	584_0_34470_33300_01.JPG	AB30
33400_01	584_0_34470_33400_01.JPG	AB30
33500_01	584_0_34470_33500_01.JPG	AB30
33600_01	584_0_34470_33600_01.JPG	AB30

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

33700_01	584_0_34470_33700_01.JPG	AB30
33800_01	584_0_34470_33800_01.JPG	AB30; ehemaliges Bauwerk
33900_01	584_0_34470_33900_01.JPG	AB30
34000_01	584_0_34470_34000_01.JPG	AB30
34100_01	584_0_34470_34100_01.JPG	AB30
34200_01	584_0_34470_34200_01.JPG	AB30
34300_01	584_0_34470_34300_01.JPG	AB30
34400_01	584_0_34470_34400_01.JPG	BW41
34400_02	584_0_34470_34400_02.JPG	BW41; Draufsicht
34400_03	584_0_34470_34400_03.JPG	Zulauf Illichengraben
34400_04	584_0_34470_34400_04.JPG	AB30
34470_01	584_0_34470_34470_01.JPG	AB30