

Kartiernummer	AB01	Wasserkörper	584_34470_66753
Abschnittsnummer	584_34470_66753_AB01	Gewässer	Nuthe
Datum	19.08.2009	GWK	584
Kartierer	Renner	STAT_BIS	34470
LAWA-Typ Alt	11	STAT_VON	35195
LAWA-Typ Neu	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	keine dünne Sandauflage auf organischem Untergrund		
Eigendynamik	beginnend, gestreckter Verlauf, beginnende Breitenvarianz		
Randstreifen links	3m Grasflur, dann doppelreihig Birken, ab St. 34700 Pappeln auf Wall (Höhe ca. 1m)	Randstreifen rechts	3m Grasflur, Wall mit Pappeln
Nutzung links	Grünland	Nutzung rechts	Grünland
Bemerkungen	Gerinne im gestrecketen Verlauf; Uferbereiche und Sohle teils stark bewachsen, an einigen Stellen Ufererosionen, Detriusauflage, zwischen BW02 und BW03 Uferbefestigung (Pfähle und Flechtwerk) vorhanden		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW03	b3	Wehr
584_34470_66753_BW02	b2	Brücke
584_34470_66753_BW01	b1	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
34500_01	584_34470_66753_34500_01.JPG	Zusammenfluss Nuthe und Mühlenfließ
34500_02	584_34470_66753_34500_02.JPG	AB01
34600_01	584_34470_66753_34600_01.JPG	AB01
34600_02	584_34470_66753_34600_02.JPG	AB01, stark bewachsen
34700_01	584_34470_66753_34700_01.JPG	BW01
34700_02	584_34470_66753_34700_02.JPG	BW01, Draufsicht
34700_03	584_34470_66753_34700_03.JPG	AB01
34800_01	584_34470_66753_34800_01.JPG	AB01
34900_01	584_34470_66753_34900_01.JPG	AB01
35000_01	584_34470_66753_35000_01.JPG	AB01, Makrophytenbewuchs
35100_01	584_34470_66753_35100_01.JPG	AB01
35100_02	584_34470_66753_35100_02.JPG	AB01, Ufererosion

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

35200_01	584_34470_66753_35200_01.JPG	AB01
35200_02	584_34470_66753_35200_02.JPG	BW02
35200_03	584_34470_66753_35200_03.JPG	BW02
35200_05	584_34470_66753_35200_05.JPG	BW03
35200_06	584_34470_66753_35200_06.JPG	BW03
35200_07	584_34470_66753_35200_07.JPG	BW03, Beckenpass

Kartiernummer	<input type="text" value="AB02"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB02"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="19.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="35195"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="35568"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="organische geprägtes Sohlensubstrat"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Mahd der Randstreifen"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="fast keine, teilweise ginnende Breitenvarianz"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="3m Grasflur; dann Wall mit Baumneuanpflanzungen verschiedene Arten"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="3m Grasflur, dann Wall mit Baumneuanpflanzungen verschiedene Arten"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="gerader Verlauf der Nuthe im mäßig flachen Profil, gräuliche Wassertrübung vorhanden; vorherrschende Fließgeschwindigkeiten gering; Makrophytenbewuchs der Sohle und des Ufers, Detriusauflage"/>		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="35200_04"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_35200_04.JPG"/>	<input type="text" value="AB02, Anfang"/>
<input type="text" value="35200_08"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_35200_08.JPG"/>	<input type="text" value="AB02"/>
<input type="text" value="35300_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_35300_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB02"/>
<input type="text" value="35400-01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_35400-01.JPG"/>	<input type="text" value="AB02"/>
<input type="text" value="35500_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_35500_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB02"/>
<input type="text" value="35600_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_35600_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB02"/>

Kartiernummer	AB03	Wasserkörper	584_34470_66753
Abschnittsnummer	584_34470_66753_AB03	Gewässer	Nuthe
Datum	19.08.2009	GWK	584
Kartierer	Renner	STAT_BIS	35568
LAWA-Typ Alt	11	STAT_VON	35805
LAWA-Typ Neu	14	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Mahd Randstreifen		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	3m Grasflur (Bewirtschaftungsbereich), dann Wall mit Pappeln bewachsen	Randstreifen rechts	3m Grasflur (Bewirtschaftungsbereich), dann Wall mit Pappeln bewachsen
Nutzung links	Grünland	Nutzung rechts	Bereich mit Gebüsch bestanden
Bemerkungen	gerader Verlauf, Uferbefestigung durch Steinschüttung erfolgt; Sohle mit Makrophyten bewachsen, geringe Fließgeschwindigkeiten, sandige Sohlsubstrate vorhanden, seitliche Verwallungen mit einer Höhe von ca. 1,5m von Pappeln bestanden		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW04	b4	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
35600_02	584_34470_66753_35600_02.JPG	BW04, Straßenbrücke B 101
35600_03	584_34470_66753_35600_03.JPG	BW04, Böschungsbefestigung
35600_04	584_34470_66753_35600_04.JPG	BW04
35600_05	584_34470_66753_35600_05.JPG	Zulauf Graben
35700_01	584_34470_66753_35700_01.JPG	AB03
35800_01	584_34470_66753_35800_01.JPG	AB03

Kartiernummer	<input type="text" value="AB04"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB04"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="19.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="35805"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="36470"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Mahd der Randstreifen"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="3m Grasflur, Wall mit Pappelbewuchs; ab St.36220 Randbereich beschilft"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="3m Grasflur, Wall mit Pappelbewuchs"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Acker (Mais)"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniger Verlauf im mäßig flachen Profil; Verwallung hinter Randstreifen ca. 1-1,5m hoch, darauf Pappelgehölze gepflanzt; Sohle vollkommen verkrautet, geringe Fließgeschwindigkeiten, keine Strömungsdiversitäten, Zufluss Kreuzfeldgraben"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW06	b6	Brücke
584_34470_66753_BW05	b5	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
35900_01	584_34470_66753_35900_01.JPG	BW05
35900_02	584_34470_66753_35900_02.JPG	AB04
36000_01	584_34470_66753_36000_01.JPG	AB04
36100_01	584_34470_66753_36100_01.JPG	AB04
36100_02	584_34470_66753_36100_02.JPG	AB04, Verkrautung
36200_01	584_34470_66753_36200_01.JPG	AB04
36200_02	584_34470_66753_36200_02.JPG	BW06, funktionslos
36200_03	584_34470_66753_36200_03.JPG	BW06, funktionslos
36300_01	584_34470_66753_36300_01.JPG	Einmündung Kreuzfeldgraben
36300_02	584_34470_66753_36300_02.JPG	AB04, beschilftes Ufer
36400_01	584_34470_66753_36400_01.JPG	AB04
36500_01	584_34470_66753_36500_01.JPG	AB04

Kartiernummer	<input type="text" value="AB05"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB05"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="19.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="36470"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	STAT_VON	<input type="text" value="36770"/>
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	<input type="text" value="keine"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; ab St.36500 Pappeln auf Böschungskante"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="3 m Grasflur , dann Wall mit Pappeln und Weg bis St. 36570; ab St. 36600 kein Randstreifen mehr"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Siedlungsbereich, ab St. 36670 Brache"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradlinger Verlauf im Siedlungsbereich, teilweise Makrophytenbewuchs der Sohle; vor BW07 Uferbefestigung mit angrenzendem Bauwerk, vorhandenes Sohlensubstrat mineralisch"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
<input type="text" value="584_34470_66753_BW07"/>	<input type="text" value="b7"/>	<input type="text" value="Brücke"/>

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="36500_02"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_36500_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB05"/>
<input type="text" value="36600_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_36600_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB05"/>
<input type="text" value="36700_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_36700_01.JPG"/>	<input type="text" value="BW07"/>
<input type="text" value="36700_02"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_36700_02.JPG"/>	<input type="text" value="Regeneinlauf am BW07"/>
<input type="text" value="36700_03"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_36700_03.JPG"/>	<input type="text" value="Regeneinlauf am BW07"/>
<input type="text" value="36700_04"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_36700_04.JPG"/>	<input type="text" value="AB05, Siedlungsbereich"/>
<input type="text" value="36700_05"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_36700_05.JPG"/>	<input type="text" value="AB05, Uferbefestigung"/>
<input type="text" value="36800_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_36800_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB05"/>

Kartiernummer	AB06	Wasserkörper	584_34470_66753	
Abschnittsnummer	584_34470_66753_AB06	Gewässer	Nuthe	
Datum	19.08.2009	GWK	584	
Kartierer	Renner	STAT_BIS	36770	
		STAT_VON	36930	
LAWA-Typ Alt	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt		
LAWA-Typ Neu	14	Hauptsubstrate mineralische		
Unterhaltung	Böschungsmahd			
Eigendynamik	beginnend, Hinterspülung der Uferbefestigung			
Randstreifen links	nicht vorhanden	Randstreifen rechts	nicht vorhanden	
Nutzung links	Brache		Nutzung rechts	Brache
Bemerkungen	eingetiefter Abschnitt; Sohle stark mit Makrophyten bewachsen; Uferbefestigung bestehend aus Pfahlreihe mit Faschinen, hinterspült; mäßige Fließgeschwindigkeit, leichte Strömungsdiversitäten			

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
36900_01	584_34470_66753_36900_01.JPG	AB06
36900_02	584_34470_66753_36900_02.JPG	AB06
36900_03	584_34470_66753_36900_03.JPG	AB06
36900_04	584_34470_66753_36900_04.JPG	AB06, Uferbefestigung

Kartiernummer	<input type="text" value="AB07"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB07"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="19.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="36930"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="37640"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="sandige Sohlsubstrate"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="keine"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="Wald"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="Wald"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Wald"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Wald"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliger Verlauf im eingetieften Profil; sandige Sohle, teilweise kiesig; Uferbefestigung mit Pfahlreihe und Faschinen und Steinschüttung dahinter, Fließgeschwindigkeiten variieren"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW09	b9	Brücke
584_34470_66753_BW08	b8	Sohlgleite/-rausche

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
37000_01	584_34470_66753_37000_01.JPG	AB07
37000_02	584_34470_66753_37000_02.JPG	AB07, Uferbefestigung
37100_01	584_34470_66753_37100_01.JPG	AB07, Einmündung Stadtnuthe
37100_02	584_34470_66753_37100_02.JPG	AB07
37200_01	584_34470_66753_37200_01.JPG	AB07
37300_01	584_34470_66753_37300_01.JPG	AB07
37300_02	584_34470_66753_37300_02.JPG	BW09
37300_03	584_34470_66753_37300_03.JPG	BW08, Sohlrausche
37400_01	584_34470_66753_37400_01.JPG	AB07
37500_01	584_34470_66753_37500_01.JPG	AB07, Uferbefestigung
37500_02	584_34470_66753_37500_02.JPG	AB07
37600_01	584_34470_66753_37600_01.JPG	AB07

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

Abschnittsbogen

Kartiernummer	AB08	Wasserkörper	584_34470_66753
Abschnittsnummer	584_34470_66753_AB08	Gewässer	Nuthe
Datum	19.08.2009	GWK	584
Kartierer	Renner	STAT_BIS	37640
LAWA-Typ Alt	11	STAT_VON	37850
LAWA-Typ Neu	14	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Böschungsmahd		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden	Randstreifen rechts	nicht vorhanden
Nutzung links	Grünland		Nutzung rechts
Bemerkungen	geradliniger Verlauf im Trapezprofil; Sohle wahrscheinlich im gesamten Bereich mit Steinschüttung, nicht beurteilbar, da total verkrautet, Strömungsdiversitäten vorhanden		

Bauwerke im Abschnitt

BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW12	b12	Wehr
584_34470_66753_BW11	b11	Durchlass
584_34470_66753_BW10	b10	Sohlgleite/-rausche

Fotos zu diesem Abschnitt

Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
37700_01	584_34470_66753_37700_01.JPG	AB08, Steine auf Sohle
37700_02	584_34470_66753_37700_02.JPG	Steg vom Grundstück über Nuthe
37700_03	584_34470_66753_37700_03.JPG	AB08
37800_01	584_34470_66753_37800_01.JPG	AB08
37900_01	584_34470_66753_37900_01.JPG	AB08
37900_02	584_34470_66753_37900_02.JPG	BW10, Sohlrausche
37900_03	584_34470_66753_37900_03.JPG	BW11
37900_04	584_34470_66753_37900_04.JPG	Tosbecken am BW11
37900_05	584_34470_66753_37900_05.JPG	BW12
37900_07	584_34470_66753_37900_07.JPG	BW10
37900_08	584_34470_66753_37900_08.JPG	BW11
37900_09	584_34470_66753_37900_09.JPG	BW12

Kartiernummer	AB09	Wasserkörper	584_34470_66753
Abschnittsnummer	584_34470_66753_AB09	Gewässer	Nuthe
Datum	19.08.2009	GWK	584
Kartierer	Renner	STAT_BIS	37850
LAWA-Typ Alt	11	STAT_VON	37920
LAWA-Typ Neu	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Mahd teilmineralisch geprägtes Sohlsubstrat, Übergang zu Typ14		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden	Randstreifen rechts	nicht vorhanden
Nutzung links	Grünland	Nutzung rechts	Grünland
Bemerkungen	geradlinger Verlauf im Trapezprofil; Sohle stark verkrautet, organische Sohlsubstrate, teilmineralisiert, geringe Fließgeschwindigkeiten, keine Strömungsdiversitäten, Detriusauflage		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
37900_06	584_34470_66753_37900_06.JPG	AB09
38000_01	584_34470_66753_38000_01.JPG	AB09

Kartiernummer	<input type="text" value="AB10"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB10"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="19.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="37920"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="38500"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="teilm mineralisch geprägtes Sohlsubstrat, Übergang zu Typ14"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd bis 38150; danach keine"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="bis St. 38100 Wald (Misch); ab St. 38200 ca. 5m Birkensaum mit Schilf"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="bis Böschungskante Krautflur und Schilf; ab St. 38150 5m Birkensaum mit Schilf dazwischen"/>
Nutzung links	<input type="text" value="bis 38100 Mischwald; danach Brennesselflur mit schilf dazwischen"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="bis St. 38150 Grünland; dann Birkenwald mit Erlen"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradlinig und eingetieftes Gewässerbett im Regeltrapez ausgebaut; Ufer durch Steinschüttung gesichert; teilweise Makrophyten auf Sohle (u.a. Berula erecta, Phragmites australis); Sohle mit hoher organischer Auflage auf teilm mineralischen Substrat; ab ca. St. 38200 ohne Makrophyten, Wasser getrübt; Ufer durch Steinschüttung und Holzfaschinen gesichert"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW14	b14	Brücke
584_34470_66753_BW13	b13	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
38000_02	584_34470_66753_38000_02.JPG	BW13 - Fuß- und Fahrradbrücke
38000_03	584_34470_66753_38000_03.JPG	BW14 - Straßenbrücke
38000_04	584_34470_66753_38000_04.JPG	AB10
38100_01	584_34470_66753_38100_01.JPG	AB10
38100_02	584_34470_66753_38100_02.JPG	Ufersicherung mit Steinschüttung und Buschfaschinen
38200_01	584_34470_66753_38200_01.JPG	AB10
38300_01	584_34470_66753_38300_01.JPG	AB10 im Birkenwäldchen
38400_01	584_34470_66753_38400_01.JPG	AB10 im Birkenwäldchen
38500_01	584_34470_66753_38500_01.JPG	AB10 im Birkenwäldchen

Kartiernummer	<input type="text" value="AB11"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB11"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="19.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="38500"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="39642"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="teilmineralisch geprägtes Sohlsubstrat, Übergang zu Typ14"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="3m Kraut- und Hochstaudenflur mit Schilf; ab St.39350 Böschungsrasen; ab Brücke Unterhaltungsweg"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur mit Röhricht (ca. 2m); ab St. 38700 Pappeln und Erlen an Böschung; ab St.39350 Böschungsrasen"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Röhrichtfläche; ab ca. St. 38700 Grünland; ab St. 39350 Wald"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Röhrichtfläche mit Brennesselflur; ab St. 39350 Wald"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniges und sehr tief eingeschnittenes Gewässer, im Trapezprofil ausgebaut; bis Brücke aufgeweitet (von ca. 6 auf 3m verengt); Ufer mit weitestgehend bodenständigen Pflanzen bewachsen; Sohle teilmineralisch geprägt; hohes Aufkommen von Makrophyten, schwache Strömungsdiversitäten in diesen bewachsenen Bereichen zu erkennen"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW16	b16	Brücke
584_34470_66753_BW15	b15	Sohlgleite/-rausche

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="38600_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_38600_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB11"/>
<input type="text" value="38700_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_38700_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB11"/>
<input type="text" value="38800_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_38800_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB11"/>
<input type="text" value="38900_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_38900_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB11"/>
<input type="text" value="39000_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_39000_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB11"/>
<input type="text" value="39100_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_39100_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB11"/>
<input type="text" value="39200_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_39200_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB11"/>
<input type="text" value="39200_02"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_39200_02.JPG"/>	<input type="text" value="BW15 - Sohlgleite"/>
<input type="text" value="39200_03"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_39200_03.JPG"/>	<input type="text" value="BW16 - Brücke"/>
<input type="text" value="39300_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_39300_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB11"/>
<input type="text" value="39400_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_39400_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB11"/>

Kartiernummer	<input type="text" value="AB12"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB12"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="19.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="39642"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	STAT_VON	<input type="text" value="40400"/>
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur, dann Unterhaltungsweg; ab St. 39930 5m dichter Gehölzsaum aus Beweide, Erlen, Eichen"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur; zwischen 400800 und 40160 Gehölzstreifen"/>
Nutzung links	<input type="text" value="bis St. 39700 Wald und Röhricht; dann Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="gestreckt und eingetieftes, ausgebautes Trapezprofil mit streckenweise ufernahem Pflanzenaufkommen; Sohle sandig geprägt mit Schlamm und Detritus; Makrophyten auf der Sohle; fädiges Braunalgenaufkommen; Ufer durch Steinschüttung und Buschfaschinen gesichert"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW20	b20	Brücke
584_34470_66753_BW19	b19	Wehr
584_34470_66753_BW18	b18	Wehr
584_34470_66753_BW17	b17	Sohlgleite/-rausche

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
39500_01	584_34470_66753_39500_01.JPG	BW17 - Sohlgleite
39500_02	584_34470_66753_39500_02.JPG	BW18 - Wehr
39500_03	584_34470_66753_39500_03.JPG	BW18 - Wehr mit Pegellatte
39500_04	584_34470_66753_39500_04.JPG	AB11
39600_01	584_34470_66753_39600_01.JPG	AB12
39700_01	584_34470_66753_39700_01.JPG	AB12
39800_01	584_34470_66753_39800_01.JPG	BW19 - Wehr
39800_02	584_34470_66753_39800_02.JPG	AB12
39900_01	584_34470_66753_39900_01.JPG	AB12
40000_01	584_34470_66753_40000_01.JPG	BW20 - Brücke Gottower Straße
40000_02	584_34470_66753_40000_02.JPG	AB12 mit Gehölzsaum

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

40100_01	584_34470_66753_40100_01.JPG	AB12 mit Gehölzstreifen
40200_01	584_34470_66753_40200_01.JPG	AB12
40300_01	584_34470_66753_40300_01.JPG	AB12
40400_01	584_34470_66753_40400_01.JPG	AB12

Kartiernummer	<input type="text" value="AB13"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB13"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="19.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="40400"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	STAT_VON	<input type="text" value="40745"/>
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur und Einzelgehölze mit Feldweg"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="anfangs > 10m Gebüsch und Gehölze; ab BW22 Kraut- und Hochstaudenflur und Einzelgehölze"/>
Nutzung links	<input type="text" value="80m Wald dann Grünland; ab St. 40600 Bebauung mit Freiflächen"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="70m Wald dann dichtes Gehölz mit Sukzessionsflächen; ab St. 40600 Kleingärten und Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniges und stark eingetieftes Trapezprofil durch teilweise Sukzessionsflächen und Grünland /bebaute Flächen verlaufend; viel Detritus und Schlamm auf sandiger Sohle; fädige Braunalgen an Makrophyten; Wasser getrübt; Ufer durch Steinschüttung und Buschfaschinen gesichert"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW22	b22	Brücke
584_34470_66753_BW21	b21	Sohlgleite/-rausche

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
40500_01	584_34470_66753_40500_01.JPG	AB13
40600_01	584_34470_66753_40600_01.JPG	BW21 - rauhe Rampe mit Steinriegelversatz
40600_02	584_34470_66753_40600_02.JPG	BW21 - rauhe Rampe mit Steinriegelversatz
40600_03	584_34470_66753_40600_03.JPG	AB13
40700_01	584_34470_66753_40700_01.JPG	AB13
40700_03	584_34470_66753_40700_03.JPG	BW22 - Holzbrücke
40800_01	584_34470_66753_40800_01.JPG	AB13

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

41400_04	584_34470_66753_41400_04.JPG	AB14 KG Bereich / Buschfaschinen sichtbar
41500_01	584_34470_66753_41500_01.JPG	AB14
41500_02	584_34470_66753_41500_02.JPG	BW25 - rauhe Rampe mit Steinversatz
41500_03	584_34470_66753_41500_03.JPG	BW25 - rauhe Rampe mit Steinversatz
41500_04	584_34470_66753_41500_04.JPG	BW26 - Kontrollbrücke für ehemaliges Wehr
41500_05	584_34470_66753_41500_05.JPG	Pegellatte
41600_01	584_34470_66753_41600_01.JPG	AB14
41700_01	584_34470_66753_41700_01.JPG	AB14

Kartiernummer	<input type="text" value="AB143"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB143"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="21.08.2009"/>		
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>		
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt teilmineralisches Sohlsubstrat, Übergang zu Typ14	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Schilf-, Kraut- und Hochstaudenflur; zwischen St. 65820 und 65960 bodenständige Gehölze"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Schilf-, Kraut- und Hochstaudenflur"/>
Nutzung links	<input type="text" value="bis St. 66600 Acker und Gärten sowie St. 65900 - 66100 Acker; ansonsten Grünland / Weideland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradlinig bis gestreckt verlaufendes V-Profil ohne eigene Wasserführung ; teilmineralisch geprägte Sohle mit Grasnarbe durch Grünland führend"/>		

Bauwerke im Abschnitt

BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW90	b90	Durchlass
584_34470_66753_BW89	b89	Brücke
584_34470_66753_BW88	b88	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt

Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
65600_01	584_34470_66753_65600_01.JPG	BW87 - Holzbrücke für Fuß- und Radweg
65600_02	584_34470_66753_65600_02.JPG	AB43
65700_01	584_34470_66753_65700_01.JPG	AB43
65800_01	584_34470_66753_65800_01.JPG	AB43
65900_01	584_34470_66753_65900_01.JPG	BW88 - Eisenbahnbrücke
65900_02	584_34470_66753_65900_02.JPG	AB43
66000_01	584_34470_66753_66000_01.JPG	BW89 - Straßenbrücke
66000_02	584_34470_66753_66000_02.JPG	AB43
66100_01	584_34470_66753_66100_01.JPG	AB43
66200_01	584_34470_66753_66200_01.JPG	AB43
66300_01	584_34470_66753_66300_01.JPG	AB43
66400_01	584_34470_66753_66400_01.JPG	AB43

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

66400_02	584_34470_66753_66400_02.JPG	Markierung Nuthe Quelle
66500_01	584_34470_66753_66500_01.JPG	AB43
66600_01	584_34470_66753_66600_01.JPG	BW90 - Rohrdurchlass
66600_02	584_34470_66753_66600_02.JPG	AB43
66700_01	584_34470_66753_66700_01.JPG	AB43
66753_01	584_34470_66753_66753_01.JPG	AB43
66753_02	584_34470_66753_66753_02.JPG	weiterer Gewässerverlauf nach Routenende
66753_03	584_34470_66753_66753_03.JPG	Rohrdurchlass nach Routenende

Kartiernummer	<input type="text" value="AB15"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB15"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="19.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="41751"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="42340"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="teilmineralisch geprägt; Übergang zu Typ 14"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd, Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur; Einzelgehölze (Kastanien) und Gebüsch auf Böschungskante, keine Feldwege"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur, dann Unterhaltungsweg; ab St. 41900 Einzelgebüsch"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland (Weide)"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="bis 41900 Laubwald; dann Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradlinig ausgebautes Gewässer, stark eingetieftes Trapezprofil ohne Eigendynamik; hohes Aufkommen von Makrophyten (Berula erecta.), beidseitig mit Unterhaltungsweg, durch Großbäume ist Gewässer lückig beschattet; Sohle teilmineralisch geprägt, ufernaher Pflanzenaufwuchs; Ufer durch Steinschüttung und Buschfaschinen gesichert"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW28	b28	Brücke
584_34470_66753_BW27	b27	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
41800_01	584_34470_66753_41800_01.JPG	BW27 - Straßenbrücke
41800_02	584_34470_66753_41800_02.JPG	BW28 - Holzbrücke für Fuß- und Radweg
41800_03	584_34470_66753_41800_03.JPG	AB15
41900_01	584_34470_66753_41900_01.JPG	AB15
42000_01	584_34470_66753_42000_01.JPG	AB15
42100_01	584_34470_66753_42100_01.JPG	AB15
42200_01	584_34470_66753_42200_01.JPG	AB15
42300_01	584_34470_66753_42300_01.JPG	AB15
42400_01	584_34470_66753_42400_01.JPG	Zulauf mit Verockerungen

Kartiernummer	AB16	Wasserkörper	584_34470_66753
Abschnittsnummer	584_34470_66753_AB16	Gewässer	Nuthe
Datum	19.08.2009	GWK	584
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	42340
LAWA-Typ Alt	11	STAT_VON	42862
LAWA-Typ Neu	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Böschungsmahd, Krautung		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur mit Großgehölzen auf Böschungskante (v.a. Aesculus); <small>Rechtliche Befugnisse sind bei St. 42550 dem...</small>	Randstreifen rechts	nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur, vereinzelt Gehölze; ab 42550m Gehölzsaum (v.a. Birke, Pappel)
Nutzung links	Kleingärten; zwischen St. 42450 und 42550 Grünland	Nutzung rechts	Grünland, teilweise als Weide genutzt
Bemerkungen	gestreckt verlaufender Graben im ausgebauten Trapezprofil, ohne Eigendynamik und Strömungsgeschwindigkeiten; Sohle teilmineralisch geprägt mit hohem Makrophytenaufkommen; Uferbewuchs naturnah; Randstreifen fehlt; teilweise Beschattung; Ufer durch Steinschüttung und Buschfaschinen gesichert		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW30	b30	Absturz
584_34470_66753_BW29	b29	Absturz

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
42400_02	584_34470_66753_42400_02.JPG	BW29 - Sohlabsturz mit AB16
42500_01	584_34470_66753_42500_01.JPG	AB16
42600_01	584_34470_66753_42600_01.JPG	AB16
42700_01	584_34470_66753_42700_01.JPG	AB16
42800_01	584_34470_66753_42800_01.JPG	AB16
42900_01	584_34470_66753_42900_01.JPG	AB16 mit Buschfaschinen
42900_02	584_34470_66753_42900_02.JPG	BW30 - Sohlabsturz

Kartiernummer	<input type="text" value="AB17"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB17"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="19.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="42862"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="43250"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="teilm mineralisch geprägt; Übergang zu Typ 14"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradlinig und eingetieftes Trapezprofil ohne Eigendynamik; Sohle mit Faulschlammauflage; Makrophyten mit fädigen Braunalgen überzogen; Abzweig Stadtnuthe"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW31	b31	Brücke
584_34470_66753_BW34	b34	Wehr
584_34470_66753_BW33	b33	Brücke
584_34470_66753_BW32	b32	Wehr

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
42900_02	584_34470_66753_42900_02.JPG	BW30 - Sohlabsturz
42900_03	584_34470_66753_42900_03.JPG	Wehr mit Sohlabsturz
42900_04	584_34470_66753_42900_04.JPG	BW31 - Holzbrücke für Fuß- und Radweg
42900_05	584_34470_66753_42900_05.JPG	BW32 - Wehr Kleinbahn
42900_06	584_34470_66753_42900_06.JPG	AB17
43000_01	584_34470_66753_43000_01.JPG	AB17
43100_01	584_34470_66753_43100_01.JPG	BW33 - Holzbrücke
43100_02	584_34470_66753_43100_02.JPG	AB17
43200_01	584_34470_66753_43200_01.JPG	BW34 - Einlaufwehr
43200_02	584_34470_66753_43200_02.JPG	Abzweig Stadtnuthe

Kartiernummer	AB18	Wasserkörper	584_34470_66753
Abschnittsnummer	584_34470_66753_AB18	Gewässer	Nuthe
Datum	19.08.2009	GWK	584
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	43250
LAWA-Typ Alt	11	STAT_VON	44340
LAWA-Typ Neu	14	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Böschungsmahd		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur; Abschnittsweise Erlengehölze und Schilf dann ca. 2m breit	Randstreifen rechts	zwischen 0,5 und 2m Erlengehölze; Bewirtschaftungsweg bis St. 43600
Nutzung links	Grünland; ab St. 44200 Laubwald	Nutzung rechts	Grünland; ab St. 44200 Laubwald
Bemerkungen	gestreckt verlaufendes, eingetieftes Gewässer im Trapezprofil; in den letzten 400m des Abschnittes weist das Gewässer kiesiges Substrat auf, hier kommt es zu Riffle und Pool - Ausbildung; Totholz und Schlammröhren an den Ufern, punktuell immer wieder Verockerungen festzustellen; wenige Makrophyten mit fädigen Braunalgen überzogen; Ufer durch Steinschüttung und Buschfaschinen gesichert		

Bauwerke im Abschnitt

BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW39	b39	Brücke
584_34470_66753_BW38	b38	Brücke
584_34470_66753_BW37	b37	Sohlgleite/-rausche
584_34470_66753_BW36	b36	Sohlgleite/-rausche
584_34470_66753_BW35	b35	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt

Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
43300_01	584_34470_66753_43300_01.JPG	AB18
43300_02	584_34470_66753_43300_02.JPG	AB18
43400_01	584_34470_66753_43400_01.JPG	AB18 mit Erlengehölzen
43500_01	584_34470_66753_43500_01.JPG	AB18
43500_02	584_34470_66753_43500_02.JPG	AB18
43600_01	584_34470_66753_43600_01.JPG	BW35 - Holzbrücke für Fuß- und Radweg
43700_01	584_34470_66753_43700_01.JPG	AB18
43800_01	584_34470_66753_43800_01.JPG	AB18
43900_01	584_34470_66753_43900_01.JPG	AB18
43900_02	584_34470_66753_43900_02.JPG	Sohlsituation - kiesgeprägter Bereich

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

43900_03	584_34470_66753_43900_03.JPG	Riffle- und Poolausbildung
44000_01	584_34470_66753_44000_01.JPG	AB18
44000_02	584_34470_66753_44000_02.JPG	Verockerungen
44100_01	584_34470_66753_44100_01.JPG	AB18 mit verockerten Uferbereichen
44300_01	584_34470_66753_44300_01.JPG	AB18
44300_02	584_34470_66753_44300_02.JPG	BW36 - Sohlgleite
44300_03	584_34470_66753_44300_03.JPG	BW36 - Sohlgleite vor Zulauf Graben
44300_04	584_34470_66753_44300_04.JPG	wilder Verbau mit Anstau
44300_05	584_34470_66753_44300_05.JPG	Insel mit Holzfaschinen gesichert
44400_01	584_34470_66753_44400_01.JPG	AB18
44400_02	584_34470_66753_44400_02.JPG	BW37 - Sohlgleite
44400_03	584_34470_66753_44400_03.JPG	BW38 - Holzbrücke für Fuß- und Radweg
44400_04	584_34470_66753_44400_04.JPG	BW39 - Brücke Luckenwalder Chaussee
44400_05	584_34470_66753_44400_05.JPG	AB18

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

Abschnittsbogen

Kartiernummer	AB19	Wasserkörper	584_34470_66753
Abschnittsnummer	584_34470_66753_AB19	Gewässer	Nuthe
Datum	20.08.2009	GWK	584
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	44340
LAWA-Typ Alt	11	STAT_VON	44840
LAWA-Typ Neu	14	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	keine		
Eigendynamik	keine bis ansatzweise		
Randstreifen links	nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur; meist Erlengehölze am Ufer	Randstreifen rechts	>5m Gehölzsaum / bzw. Wald
Nutzung links	Grünland (Weide)	Nutzung rechts	Laubwald
Bemerkungen	gestrecktes und stark eingetieftes Bett im Trapezprofil ausgebaut; komplett beschattet mit meist bodenständigen Ufergehölzen (Erlen); Ufer durch Steinschüttung und Buschfaschinen gesichert, an einigen Stellen Seiterosion zu erkennen; Sohle mit Sand und streckenweise mit Steinschüttungen (Riffle und Pool-Ausbildung) bedeckt, mittlere Tiefen- und Breitenvarianzen vorhanden; Makrophyten abschnittsweise locker auf Sohle vorkommend		

Bauwerke im Abschnitt

BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW40	b40	Wehr

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
44500_01	584_34470_66753_44500_01.JPG	AB19
44600_01	584_34470_66753_44600_01.JPG	AB19
44700_01	584_34470_66753_44700_01.JPG	AB19
44800_01	584_34470_66753_44800_01.JPG	BW40 - Wehr Kolzenburg
44800_02	584_34470_66753_44800_02.JPG	BW40 - Wehr Kolzenburg
44800_03	584_34470_66753_44800_03.JPG	AB19
44800_04	584_34470_66753_44800_04.JPG	BW40 - Wehr Kolzenburg

Kartiernummer	AB20	Wasserkörper	584_34470_66753
Abschnittsnummer	584_34470_66753_AB20	Gewässer	Nuthe
Datum	20.08.2009	GWK	584
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	44840
LAWA-Typ Alt	11	STAT_VON	45573
LAWA-Typ Neu	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	keine; ausgenommen Wehr Kolzenburg		
Eigendynamik	keine bis sehr schwach		
Randstreifen links	zwischen 2 und 10m Gehölzsaum, am Ufer Erlen und Krautflur; ab St. 45200 nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und	Randstreifen rechts	0,5 - 3m Gehölzsaum, am Ufer Erlen und Krautflur; ab St.45200 Wald und Sukzessionsfläche (und Wirtschaftsweg
Nutzung links	Grünland (Weide)	Nutzung rechts	Grünland (Weide); ab St. 45200 Laubwald mit Sukzessionsflächen dazwischen
Bemerkungen	gestreckt bis schwach geschwungenes und stark eingeschnittenes Bett im Trapezprofil; Ufer von Erlen begleitet, deren Wurzeln z.T. stark umspült sind (Ufererosion); schwache Breiten- und Tiefenvarianzen; Sohle anfangs stark mit organischem Substrat, später teilmineralisch geprägt; mittlere Strömungsdiversitäten an Stellen mit Treibholzverkläuselungen ; die letzten 150m im offenen Bereich mit ufernahen Pflanzenaufkommen		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW41	b41	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
44900_01	584_34470_66753_44900_01.JPG	AB20
45000_01	584_34470_66753_45000_01.JPG	BW41 - Brücke
45000_02	584_34470_66753_45000_02.JPG	AB20
45100_01	584_34470_66753_45100_01.JPG	AB20
45200_01	584_34470_66753_45200_01.JPG	AB20
45300_01	584_34470_66753_45300_01.JPG	AB20 mit Treibholzverkläuselung
45300_02	584_34470_66753_45300_02.JPG	dichte Erlenwurzeln z.T. hinterspült
45400_01	584_34470_66753_45400_01.JPG	AB20
45500_01	584_34470_66753_45500_01.JPG	AB20
45600_01	584_34470_66753_45600_01.JPG	AB20

Kartiernummer	AB21	Wasserkörper	584_34470_66753
Abschnittsnummer	584_34470_66753_AB21	Gewässer	Nuthe
Datum	20.08.2009	GWK	584
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	45573
LAWA-Typ Alt	11	STAT_VON	46700
LAWA-Typ Neu	14	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	keine		
Eigendynamik	im Ansatz		
Randstreifen links	Laubwald mit Erlen am Ufer	Randstreifen rechts	0,5 - 5m Gehölzsaum, stellenweise nur 2m Kraut- und Hochstaudenflur, am Ufer Erlen
Nutzung links	Laubwald	Nutzung rechts	Weideland
Bemerkungen	schwach bis mäßig geschwungenes Gewässerbett im verfallenden Regelprofil; Flach- und Tiefwasserbereiche ausbildend; Totholz und Detritus auf sandgeprägter Sohle; schwache bis mittlere Ufer- und Breitenerosion; in den unbeschatteten Bereichen Aufkommen von Makrophyten (u.a. Berula erecta), Ufer mit bodenständigen Uferpflanzen bestanden; z.T. stark umspült (Ufererosion); schwache Breiten- und Tiefenvarianzen; Treibholzverkläuserungen und Prallbäume punktuell vorkommend		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW42	b42	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
45600_02	584_34470_66753_45600_02.JPG	BW42 - Brücke / Überfahrt
45700_01	584_34470_66753_45700_01.JPG	AB21
45800_01	584_34470_66753_45800_01.JPG	AB21
45800_02	584_34470_66753_45800_02.JPG	AB21
45900_01	584_34470_66753_45900_01.JPG	AB21
46000_01	584_34470_66753_46000_01.JPG	AB21
46100_01	584_34470_66753_46100_01.JPG	AB21
46200_01	584_34470_66753_46200_01.JPG	AB21
46300_01	584_34470_66753_46300_01.JPG	AB21
46300_02	584_34470_66753_46300_02.JPG	AB21
46400_01	584_34470_66753_46400_01.JPG	AB21
46500_01	584_34470_66753_46500_01.JPG	AB21
46600_01	584_34470_66753_46600_01.JPG	AB21

46700_01

584_34470_66753_46700_01.JPG

AB21

Kartiernummer	<input type="text" value="AB22"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB22"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="20.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="46700"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="48270"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="biozönotisch wirksames Substrat: Sand"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="keine"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="im Ansatz bis ausgeprägt"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="Buchenwald mit Erlen am Ufer"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="Buchenwald mit Erlen am Ufer"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Buchenwald"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Buchenwald"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="annäherndes Naturprofil, mäßig geschwunger bis geschlängelter Lauf; sandiges Sohlsubstrat mit Totholz und Detritus; Treibholzverkluselungen, Sturz- und Prallbäume; mittlere Strömungsdiversitäten; stellenweise Uferabbrüche; mittlere bis hohe Breiten- und Tiefenvarianzen vorhanden; Ausbildung von Uferbänken (Schlamm, Sand); abschnittsweise 5m steile Uferböschungen"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW45	b45	Brücke
584_34470_66753_BW44	b44	Sohlgleite/-rausche
584_34470_66753_BW43	b43	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
46800_01	584_34470_66753_46800_01.JPG	AB22
46900_01	584_34470_66753_46900_01.JPG	AB22
46900_02	584_34470_66753_46900_02.JPG	AB22 mit Reifen auf Sohle
47000_01	584_34470_66753_47000_01.JPG	BW43 - Brücke
47000_02	584_34470_66753_47000_02.JPG	BW44 - Sohlgleite
47000_03	584_34470_66753_47000_03.JPG	AB22
47000_04	584_34470_66753_47000_04.JPG	BW44 - Sohlgleite unter Brücke
47000_05	584_34470_66753_47000_05.JPG	AB22
47100_01	584_34470_66753_47100_01.JPG	AB22
47100_02	584_34470_66753_47100_02.JPG	AB22 - Prall- und Sturzbäume
47100_03	584_34470_66753_47100_03.JPG	AB22
47200_01	584_34470_66753_47200_01.JPG	AB22

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

47300_01	584_34470_66753_47300_01.JPG	Zulauf Grönaer Graben
47300_02	584_34470_66753_47300_02.JPG	AB22
47400_01	584_34470_66753_47400_01.JPG	AB22
47400_02	584_34470_66753_47400_02.JPG	BW45 - provisorische Holzbrücke aus Militärzeiten
47500_01	584_34470_66753_47500_01.JPG	AB22
47500_02	584_34470_66753_47500_02.JPG	AB22 mit Treibholzverkläuserung
47700_01	584_34470_66753_47700_01.JPG	AB22
47800_01	584_34470_66753_47800_01.JPG	AB22
47900_01	584_34470_66753_47900_01.JPG	AB22
48000_01	584_34470_66753_48000_01.JPG	AB22
48100_01	584_34470_66753_48100_01.JPG	AB22 mit Sturzbäumen
48100_02	584_34470_66753_48100_02.JPG	AB22
48200_01	584_34470_66753_48200_01.JPG	AB22
48200_02	584_34470_66753_48200_02.JPG	AB22
48300_01	584_34470_66753_48300_01.JPG	AB22

Kartiernummer	<input type="text" value="AB23"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB23"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="20.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="48270"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="48715"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="biozönotisch wirksames Substrat: Sand"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="keine"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="im Ansatz bis ausgeprägt"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="Sukzessionsfläche mit Gehölzsaum am Ufer; ab St. 48700 Wald"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="Laubwald; ab St. 48700 5-10m Waldsaum mit Brennesselflur dazwischen"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Sukzessionsfläche (ehemaliges Kasernengelände); ab St. 48700 Wald"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Laubwald; ab St. 45700 Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="gestreckt bis schwach geschwungener Lauf im naturnahen Gewässerbett; stellenweise hoher Anteil an Kies im sandgeprägten Sohlsubstrat mit Totholz (teilweise Verkläuserungen) und Detritus; Sturz- und Prallbäume punktuell; mittlere Strömungsdiversitäten; Inselbildung; an lichten Stellen Makrophytenaufkommen (Sparganium); mittlere Breiten- u Tiefenvarianz"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW48	b48	Brücke
584_34470_66753_BW47	b47	Sohlgleite/-rausche
584_34470_66753_BW46	b46	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
48300_02	584_34470_66753_48300_02.JPG	BW46 - Brücke
48300_03	584_34470_66753_48300_03.JPG	BW47 - Sohlgleite
48300_04	584_34470_66753_48300_04.JPG	BW47 - Sohlgleite
48400_01	584_34470_66753_48400_01.JPG	AB23
48500_01	584_34470_66753_48500_01.JPG	AB23
48500_02	584_34470_66753_48500_02.JPG	AB23 mit Sturzbäumen
48500_03	584_34470_66753_48500_03.JPG	Inselbildung mit Erle
48600_01	584_34470_66753_48600_01.JPG	AB23
48700_01	584_34470_66753_48700_01.JPG	AB23
48800_01	584_34470_66753_48800_01.JPG	BW48 - Brücke / Überfahrt
48800_02	584_34470_66753_48800_02.JPG	AB23
48900_01	584_34470_66753_48900_01.JPG	AB23

Kartiernummer	AB24	Wasserkörper	584_34470_66753
Abschnittsnummer	584_34470_66753_AB24	Gewässer	Nuthe
Datum	20.08.2009	GWK	584
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	48715
LAWA-Typ Alt	11	STAT_VON	49930
LAWA-Typ Neu	14	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	keine		
Eigendynamik	im Ansatz		
Randstreifen links	>5m Hochstaudenflur mit dichter Erlenreihe, später auch Eschen und Weiden	Randstreifen rechts	zwischen 0-2m Kraut- und Hochstaudenflur mit lückiger Gehölzreihe (Erlen)
Nutzung links	Grünland (extensiv); ab St. 49600 Acker	Nutzung rechts	Weideland
Bemerkungen	ersten 200m noch schwach geschwungen, dann gestreckter Verlauf im Erosionsprofil; rechtes Ufer weist Uferabbrüche auf, die wahrscheinlich auf Weidebetrieb bis an die Böschung zurückzuführen sind; Erlen z.T. als Prallbäume ausgebildet; Sohle mit Sand, Detritus und Totholz; an lichten Stellen Makrophytenaufkommen (Sparganium); mittlere Breiten- und Tiefenvarianzen; schwache bis mittlere Ufer- und Breitenerosion; geringe Strömungsdiversitäten; Ansätze von Uferbänken aus Sand bzw. Schlamm		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
49000_01	584_34470_66753_49000_01.JPG	AB24
49200_01	584_34470_66753_49200_01.JPG	AB24
49300_01	584_34470_66753_49300_01.JPG	AB24
49400_01	584_34470_66753_49400_01.JPG	Zulauf Zinnaer Klostergraben
49400_02	584_34470_66753_49400_02.JPG	AB24
49500_01	584_34470_66753_49500_01.JPG	AB24
49600_01	584_34470_66753_49600_01.JPG	AB24
49700_01	584_34470_66753_49700_01.JPG	AB24
49800_01	584_34470_66753_49800_01.JPG	AB24
49900_01	584_34470_66753_49900_01.JPG	AB24
49900_02	584_34470_66753_49900_02.JPG	AB24
50000_01	584_34470_66753_50000_01.JPG	AB24

Kartiernummer	AB25	Wasserkörper	584_34470_66753
Abschnittsnummer	584_34470_66753_AB25	Gewässer	Nuthe
Datum	20.08.2009	GWK	584
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	49930
LAWA-Typ Alt	11	STAT_VON	50420
LAWA-Typ Neu	14	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	keine		
Eigendynamik	im Ansatz		
Randstreifen links	Wald; ab St. 50230 5m Gehölzsaum	Randstreifen rechts	nicht vorhanden; Kraut - und Hochstaudenflur bis Böschungskante mit Einzelgehölzen
Nutzung links	Wald (Hauptanteil Pappel); ab St. 50230 Grünland	Nutzung rechts	Grünland (zwischen St. 50200 und 50300 steht Acker in 10m Entfernung an)
Bemerkungen	anfangs noch schwach geschwungener, später gestreckter Verlauf im verfallenden Regelprofil; Sohle mit Sand, Detritus und Totholz; in unbeschatteten Bereichen Makrophytenaufkommen (Sparganium); Ufer meist mit naturnahen Pflanzenaufkommen; geringe bis mittlere Breiten- und Tiefenvarianzen; schwache Ufer- und Breitenerosion; geringe Strömungsdiversitäten; Uferbänke mit Makrophyten bestanden		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
50000_02	584_34470_66753_50000_02.JPG	AB25
50000_03	584_34470_66753_50000_03.JPG	AB25 mit provisorischem Steg
50100_01	584_34470_66753_50100_01.JPG	AB25
50100_02	584_34470_66753_50100_02.JPG	AB25
50200_01	584_34470_66753_50200_01.JPG	AB25
50300_01	584_34470_66753_50300_01.JPG	AB25
50400_01	584_34470_66753_50400_01.JPG	AB25

Kartiernummer	<input type="text" value="AB26"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB26"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="20.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="50420"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="50900"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="biozönotisch wirksames Substrat: Sand"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="keine"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="im Ansatz"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="zwischen 5 und 20m Kraut- und Hochstaudenflur mit Gehölzen"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="zwischen 0 und 1,5m Kraut- und Hochstaudenflur, stellenweise Schilf aufkommend"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Brachflächen bzw. Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="eingetieftes und gestrecktes, verfallendes Regelprofil mit naturnahen Ufern; Sohle mit Sand, Detritus und Totholz; häufig Makrophytenpolster (u.a. Callitriche, Berula erecta) auf Sohle; Ufer meist mit naturnahen Pflanzenaufkommen; Breiten- und Tiefenvarianzen mittel ausgeprägt; schwache Ufer- und Breitenerosion; geringe bis stellenweise hohe Strömungsdiversitäten; beschattete und unbeschattete Gewässerbereiche"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
<input type="text" value="584_34470_66753_BW49"/>	<input type="text" value="b49"/>	<input type="text" value="Brücke"/>

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="50500_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_50500_01.JPG"/>	<input type="text" value="BW49 - Brücke"/>
<input type="text" value="50500_02"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_50500_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB26"/>
<input type="text" value="50600_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_50600_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB26"/>
<input type="text" value="50700_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_50700_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB26"/>
<input type="text" value="50700_02"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_50700_02.JPG"/>	<input type="text" value="Zulauf Zinnaer Ostgraben"/>
<input type="text" value="50800_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_50800_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB26"/>
<input type="text" value="50900_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_50900_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB26"/>

Kartiernummer	<input type="text" value="AB27"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB27"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="20.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="50900"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="52105"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="sandig-kiesige Hauptsubstrate"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd
Krautung noch nicht erfolgt"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="im Ansatz; Breiten- und Tiefenvarianz"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="4 m Grasflur, dann Straße; Gehölze auf der Böschung; ab St. 51200 keine Straße mehr"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; ab St. 51060- 51200 Weg, ab St. 51390 1m Grasflur; dann Skaterweg, Einzelgehöle auf Böschung; ab St. 51600 3 m"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Siedlungsbereich, ab St. 51200 Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland; ab st. 51060 Siedlungsbereich"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="eingetieftes Profil im gestreckten Verlauf, Schilf stellenweise am Ufer und auf der Böschung; vorherrschende Sohlesubstrate sind sandig und kiesig; Makrophyten auf der Sohle; Strömungsdiversitäten vorhanden"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW53	b53	Brücke
584_34470_66753_BW52	b52	Sohlschwelle
584_34470_66753_BW51	b51	Brücke
548_34470_66753_BW50	b50	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
50900_02	584_34470_66753_50900_02.JPG	AB27 - Siedlungsbereich
50900_03	584_34470_66753_50900_03.JPG	AB27 - Siedlungsbereich
51000_01	584_34470_66753_51000_01.JPG	AB27
51000_02	584_34470_66753_51000_02.JPG	Sohlsituation
51100_01	584_34470_66753_51100_01.JPG	AB27
51200_01	584_34470_66753_51200_01.JPG	AB27
51200_02	584_34470_66753_51200_02.JPG	BW50 - Straßenbrücke "Bahnhofstraße"
51200_03	584_34470_66753_51200_03.JPG	BW50 - Straßenbrücke "Bahnhofstraße"
51300_01	584_34470_66753_51300_01.JPG	AB27
51300_02	584_34470_66753_51300_02.JPG	AB27
51400_01	584_34470_66753_51400_01.JPG	AB27

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

51400_02	584_34470_66753_51400_02.JPG	BW51 - Brücke
51500_01	584_34470_66753_51500_01.JPG	AB27
51600_01	584_34470_66753_51600_01.JPG	AB27
51700_01	584_34470_66753_51700_01.JPG	AB27
51800_01	584_34470_66753_51800_01.JPG	AB27 - Reste von Uferbefestigung
51800_02	584_34470_66753_51800_02.JPG	BW52 - Sohlschwelle
51800_03	584_34470_66753_51800_03.JPG	AB27
51900_01	584_34470_66753_51900_01.JPG	AB27
51900_02	584_34470_66753_51900_02.JPG	AB27
52000_01	584_34470_66753_52000_01.JPG	AB27
52100_01	584_34470_66753_52100_01.JPG	AB27
52100_02	584_34470_66753_52100_02.JPG	Lattenmesspegel

Kartiernummer	<input type="text" value="AB28"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB28"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="20.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="52105"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="53233"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="sandig-kiesige Sohlsubstrate"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; Böschung total beschilft mit Einzelgehölzen"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; Böschung total beschilft mit Einzelgehölzen; ab St. 53050 weniger Schilf"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland (gemäht)"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Feuchtwiesen (beschilft), ab St. 53050 Bereich beweidet"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliger Verlauf im Trapezprofil; Sohle und Uferbereich vollständig mit Makrophyten bewachsen, Detriusauflage auf der Sohle; linker Uferbereich wurde schon gemäht; keine Fließgeschwindigkeit vorhanden"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW56	b56	Brücke
584_34470_66753_BW55	b55	Brücke
584_34470_66753_BW54	b54	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
52200_01	584_34470_66753_52200_01.JPG	BW54 - Straßenbrücke
52200_02	584_34470_66753_52200_02.JPG	BW54 - Straßenbrücke, Sohlbereich
52200_03	584_34470_66753_52200_03.JPG	BW54 - defekte Betonplatte
52200_04	584_34470_66753_52200_04.JPG	BW54 - defekte Betonplatte
52200_05	584_34470_66753_52200_05.JPG	BW54 - Brücke
52200_06	584_34470_66753_52200_06.JPG	AB28
52200_07	584_34470_66753_52200_07.JPG	BW54 - Lattenmesspegel
52200_08	584_34470_66753_52200_08.JPG	BW54 - Straßenbrücke
52300_01	584_34470_66753_52300_01.JPG	AB28
52400_01	584_34470_66753_52400_01.JPG	AB28
52500_01	584_34470_66753_52500_01.JPG	Ab28, Böschung stark mit Schilf verwachsen
52600_01	584_34470_66753_52600_01.JPG	AB28

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

52700_01	584_34470_66753_52700_01.JPG	AB28
52800_01	584_34470_66753_52800_01.JPG	AB28
52900_01	584_34470_66753_52900_01.JPG	AB28
53000_01	584_34470_66753_53000_01.JPG	AB28
53000_02	584_34470_66753_53000_02.JPG	AB28
53100_01	584_34470_66753_53100_01.JPG	AB28
53200_02	584_34470_66753_53200_02.JPG	BW55 - Brücke für landwirtschaftliche Überfahrt
53200_03	584_34470_66753_53200_03.JPG	BW55 - Brücke (Draufsicht)
53300_02	584_34470_66753_53300_02.JPG	BW56 - Eisenbahnbrücke
53300_03	584_34470_66753_53300_03.JPG	BW56 - Eisenbahnbrücke
53300_04	584_34470_66753_53300_04.JPG	BW56 - Eisenbahnbrücke

Kartiernummer	<input type="text" value="AB29"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB29"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="20.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="53233"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="53530"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="sandige Substrate"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; Böschung beschilft"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; dann Weg; Böschung mit Schilf und Weiden bewachsen"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradlinger Verlauf im eingetieften Trapezprofil; sandige Sohlsubstrate vorhanden; die Sohle ist stark mit Makrophyten bewachsen, minimale Fließgeschwindigkeiten, keine Strömungsdiversitäten vorhanden"/>		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="53300_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_53300_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB29"/>
<input type="text" value="53400_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_53400_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB29"/>
<input type="text" value="53500_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_53500_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB29"/>
<input type="text" value="53600_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_53600_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB29, stark verkrautet"/>

Kartiernummer	<input type="text" value="AB30"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB30"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="20.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="53530"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="54100"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt <input type="text" value="bizönotisch wirksames Substrat: Sand teilweise Kies"/>	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Mahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; ab St. 53950 Einzelgehölze auf der Böschung"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradlinig eingetiefter Graben im Trapezprofil; Sohle stark bewachsen; ab St. 54030 Uferbefestigung (Pfahlreihe und Faschienen) im Bereich einer Lattenpegelmessstation vorhanden ca. 50 m lang"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW59	b59	Brücke
584_34470_66753_BW58	b58	Brücke
584_34470_66753_BW57	b57	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
53600_02	584_34470_66753_53600_02.JPG	BW57 - Skater- und Fahrradbrücke
53600_03	584_34470_66753_53600_03.JPG	BW58 - Straßenbrücke
53600_04	584_34470_66753_53600_04.JPG	AB30
53600_05	584_34470_66753_53600_05.JPG	AB30
53700_01	584_34470_66753_53700_01.JPG	AB30
53800_01	584_34470_66753_53800_01.JPG	AB30
53900_01	584_34470_66753_53900_01.JPG	BW59 - Brücke für landwirtschaftlicher Überfahrt
53900_02	584_34470_66753_53900_02.JPG	BW59 - Brücke (Draufsicht)
53900_03	584_34470_66753_53900_03.JPG	AB30
54000_01	584_34470_66753_54000_01.JPG	AB30
54100_01	584_34470_66753_54100_01.JPG	AB30
54100_02	584_34470_66753_54100_02.JPG	Lattenmesspegel

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

Abschnittsbogen

54100_03	584_34470_66753_54100_03.JPG	Lattenmesspegel
54100_04	584_34470_66753_54100_04.JPG	Uferbefestigung im Messpegelbereich
54200_01	584_34470_66753_54200_01.JPG	BW60 - Brücke

Kartiernummer	<input type="text" value="AB31"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB31"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="20.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="54100"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="54905"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="sandige Hauptsubstrate mit kiesigen Anteilen"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd
Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis ca. St. 54330 Wäldchen"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis ca. St. 54330 Wäldchen"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland (beweidet)"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniger Verlauf im Trapezprofil; wurde vor kurzem gekrautet bis St. 54750; sandig-kiesiges Sohlensubstrat vorhanden; nur geringe Fließgeschwindigkeiten vorhanden; angrenzende Flächen werden bis zum Uferbereich beweidet"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW63	b63	Brücke
584_34470_66753_BW62	b62	Sohlschwelle
584_34470_66753_BW61	b61	Stau
584_34470_66753_BW60	b60	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
54200_02	584_34470_66753_54200_02.JPG	BW60 - Brücke (Draufsicht)
54200_03	584_34470_66753_54200_03.JPG	BW60 - Brücke
54200_04	584_34470_66753_54200_04.JPG	AB31
54200_05	584_34470_66753_54200_05.JPG	Bereich Bruchwäldchen
54200_06	584_34470_66753_54200_06.JPG	AB31
54200_07	584_34470_66753_54200_07.JPG	AB31
54200_08	584_34470_66753_54200_08.JPG	BW61 - Doppelschütz, Tafel gezogen
54200_09	584_34470_66753_54200_09.JPG	BW61 - Doppelschütz, Tafel gezogen
54300_01	584_34470_66753_54300_01.JPG	AB31
54300_02	584_34470_66753_54300_02.JPG	AB31
54400_01	584_34470_66753_54400_01.JPG	AB31

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

54500_01	584_34470_66753_54500_01.JPG	AB31
54600_01	584_34470_66753_54600_01.JPG	AB31
54600_02	584_34470_66753_54600_02.JPG	AB31
54700_01	584_34470_66753_54700_01.JPG	AB31, Überreste eines Bauwerkes
54700_02	584_34470_66753_54700_02.JPG	AB31
54700_03	584_34470_66753_54700_03.JPG	AB31
54800_01	584_34470_66753_54800_01.JPG	AB31 bis BW62 gekrautet
54800_02	584_34470_66753_54800_02.JPG	BW62 - Sohlschwelle
54800_03	584_34470_66753_54800_03.JPG	AB31
54900_01	584_34470_66753_54900_01.JPG	AB31
54900_02	584_34470_66753_54900_02.JPG	BW63 - Straßenbrücke B101
54900_03	584_34470_66753_54900_03.JPG	BW63 - aus Böschungsbefestigung Steine herausgebrochen
54900_04	584_34470_66753_54900_04.JPG	AB31
54900_05	584_34470_66753_54900_05.JPG	BW63 - Straßenbrücke B101

Kartiernummer	AB32	Wasserkörper	584_34470_66753
Abschnittsnummer	584_34470_66753_AB32	Gewässer	Nuthe
Datum	20.08.2009	GWK	584
Kartierer	Renner	STAT_BIS	54905
LAWA-Typ Alt	11	STAT_VON	55677
LAWA-Typ Neu	14	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Böschungsmahd Krautung		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden; bis St. 55420 stark beschliffte Böschung	Randstreifen rechts	nicht vorhanden
Nutzung links	Wald		Nutzung rechts
Bemerkungen	bizönotisch wirksames Substrat: Sand teilweise Kies geradliniger Verlauf im Trapezprofil; im Stationbereich 54920 befindet sich bräunlicher Schaum auf der Wasseroberfläche (Einleitung Kläranlage?); sandiges Sohlensubstrat vorhanden, nur sehr geringe Fließgeschwindigkeiten, keine Strömungsdiversitäten		

Bauwerke im Abschnitt

BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW65	b65	Brücke
584_34470_66753_BW64	b64	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
54900_06	584_34470_66753_54900_06.JPG	Einlauf Kläranlage, bräunlicher Schaum auf Wasseroberfläche
54900_07	584_34470_66753_54900_07.JPG	AB3, linker Einlauf Kläranlage
54900_07	584_34470_66753_54900_07.JPG	Einlauf Kläranlage, bräunlicher Schaum auf Wasseroberfläche
55000_01	584_34470_66753_55000_01.JPG	bräunlicher Schaum auf Wasseroberfläche
55000_02	584_34470_66753_55000_02.JPG	BW64 - Brücke Überweg
55000_03	584_34470_66753_55000_03.JPG	BW64 - Brücke Überweg (Draufsicht)
55000_04	584_34470_66753_55000_04.JPG	AB32
55000_05	584_34470_66753_55000_05.JPG	weiterer Zulauf im Bereich der Kläranlage
55100_01	584_34470_66753_55100_01.JPG	AB32
55200_01	584_34470_66753_55200_01.JPG	AB32
55200_02	584_34470_66753_55200_02.JPG	Einmündung Altarm
55300_01	584_34470_66753_55300_01.JPG	AB32
55400_01	584_34470_66753_55400_01.JPG	AB32

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

55500_01	584_34470_66753_55500_01.JPG	AB32
55600_01	584_34470_66753_55600_01.JPG	AB32
55700_01	584_34470_66753_55700_01.JPG	AB32
55800_01	584_34470_66753_55800_01.JPG	AB32
55800_02	584_34470_66753_55800_02.JPG	BW65 - Brücke, davor Rohr

Kartiernummer	<input type="text" value="AB33"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB33"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="20.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="55677"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="56500"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="sandige Sohlsubstrate"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Mahd
Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="gestreckter Verlauf"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; viel Schilf auf der Böschung"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland; ab St. 56160 Garten- und Kulturland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Wald; St. 55810-55980 Grünland; ab St. 56260 Feuchtgebiet und Gartenland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="leicht gestreckter Verlauf im eingetieften Trapezprofil; Bereich teils gekrautet, sandige/kiesige Sohlsubstrate vorhanden, minimale Fließgeschwindigkeit, stellenweise Detriusauflage"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
<input type="text" value="584_34470_66753_BW66"/>	<input type="text" value="b66"/>	<input type="text" value="Brücke"/>

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="55900_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_55900_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB33"/>
<input type="text" value="56000_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_56000_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB33"/>
<input type="text" value="56100_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_56100_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB33, links Wald"/>
<input type="text" value="56200_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_56200_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB33"/>
<input type="text" value="56300_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_56300_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB33"/>
<input type="text" value="56400_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_56400_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB33"/>
<input type="text" value="56500_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_56500_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB33"/>
<input type="text" value="56500_02"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_56500_02.JPG"/>	<input type="text" value="BW66 - Fahrrad- und Fußgängerbrücke"/>
<input type="text" value="56500_03"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_56500_03.JPG"/>	<input type="text" value="BW66 - Draufsicht"/>
<input type="text" value="56500_04"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_56500_04.JPG"/>	<input type="text" value="Rohr vor BW"/>
<input type="text" value="56500_05"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_56500_05.JPG"/>	<input type="text" value="AB33, Ende"/>

Kartiernummer	<input type="text" value="AB34"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB34"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="21.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="56500"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="56753"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="sandige Sohlsubstrate"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="keine"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="leicht gestreckter Verlauf"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; Gehölze auf Böschung bis St.56600"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="1 m Grasflur, dann Radweg; Gehölze auf Böschung bis St. 56600"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Siedlungsbereich mit angrenzenden Grundstücken"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Siedlungsbereich"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="leicht gesteckter Verlauf mit sehr geringer Wassertiefe; wenig Totholz; Detriusauflage vor BW67 Sohle stark bewachsen; zw. St. 56700-56750 Verwallung mit einer Höhe von ca. 1m auf der rechten Seite im Abstand von ca. 5m von der Nuthe"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
<input type="text" value="584_34470_66753_BW67"/>	<input type="text" value="b67"/>	<input type="text" value="Brücke"/>

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="56600_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_56600_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB34"/>
<input type="text" value="56600_02"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_56600_02.JPG"/>	<input type="text" value="BW67"/>
<input type="text" value="56600_03"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_56600_03.JPG"/>	<input type="text" value="Regeneinlauf am BW67"/>
<input type="text" value="56600_04"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_56600_04.JPG"/>	<input type="text" value="BW67 mit Lattenmesspegel"/>
<input type="text" value="56700_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_56700_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB34"/>
<input type="text" value="56700_02"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_56700_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB34 mit Lattenmesspegel"/>

Kartiernummer	<input type="text" value="AB35"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB35"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="21.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="56753"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="58016"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="Hauptanteil organische Sohlsubstrate"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Mahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden, von St. 36750-3700 Deich (quer), Abgrenzung zum Rückhaltebecken"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland (beweidet)"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland (beweidet)"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradling eingetiefter Verlauf; getrübes Wasser, Weideland von Wasserbüffeln, Bereich so eingezäunt, dass die Tiere über das BW69 die Uferseiten wechseln können; Detriusauflage und teilweise Wasserlinie auf Wasseroberfläche, keine Fließgeschwindigkeiten vorhanden"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW70	b70	Durchlass
584_34470_66753_BW69	b69	Brücke
584_34470_66753_BW68	b68	Sohlgleite/-rausche

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
56800_01	584_34470_66753_56800_01.JPG	AB35
56800_02	584_34470_66753_56800_02.JPG	AB35, Steg über Nuthe
56800_03	584_34470_66753_56800_03.JPG	AB35, Verwallung rechter Rand
56900_01	584_34470_66753_56900_01.JPG	AB35
57000_01	584_34470_66753_57000_01.JPG	AB35
57100_01	584_34470_66753_57100_01.JPG	AB35
57100_02	584_34470_66753_57100_02.JPG	BW68, Sohlrausche mit Lattenmesspegel
57100_03	584_34470_66753_57100_03.JPG	BW68
57100_04	584_34470_66753_57100_04.JPG	BW69
57100_05	584_34470_66753_57100_05.JPG	BW68, Natursteine
57200_01	584_34470_66753_57200_01.JPG	Bereich, AB35
57300_01	584_34470_66753_57300_01.JPG	Bereich, AB35

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

57400_01	584_34470_66753_57400_01.JPG	Bereich, AB35
57500_01	584_34470_66753_57500_01.JPG	Bereich, AB35
57700_01	584_34470_66753_57700_01.JPG	AB35, Umgebung
57800_01	584_34470_66753_57800_01.JPG	AB35
57900_01	584_34470_66753_57900_01.JPG	AB35
58000_01	584_34470_66753_58000_01.JPG	AB35, Ende
58000_02	584_34470_66753_58000_02.JPG	AB35, Auslaufbereich BW70

Kartiernummer	AB36	Wasserkörper	584_34470_66753
Abschnittsnummer	584_34470_66753_AB36	Gewässer	Nuthe
Datum	21.08.2009	GWK	584
Kartierer	Renner	STAT_BIS	58016
LAWA-Typ Alt	11	STAT_VON	62075
LAWA-Typ Neu	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Böschungsmahd Krautung		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden	Randstreifen rechts	nicht vorhanden
Nutzung links	Grünland	Nutzung rechts	Bereich Rückhaltebecken, stark beschilft; Grünland
Bemerkungen	geradliniger Verlauf im eingetieften Trapezprofil; keine Fließgeschwindigkeiten vorhanden, Detriusauflage; Uferbereich mit Makrophyten bewachsen, Sohlensubstrate organisch		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW71	b71	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
58000_03	584_34470_66753_58000_03.JPG	BW70
58000_04	584_34470_66753_58000_04.JPG	BW70, mit Lattenmesspegel und Deich hinter Rückhaltebecken
58000_05	584_34470_66753_58000_05.JPG	BW70, Lattenmesspegel
58000_06	584_34470_66753_58000_06.JPG	BW70
58000_07	584_34470_66753_58000_07.JPG	Bereich Rückhaltebecken Jüterbog
58000_08	584_34470_66753_58000_08.JPG	Bereich Rückhaltebecken Jüterbog
58000_09	584_34470_66753_58000_09.JPG	Rückhaltebeckenschild Jüterbog
58000_10	584_34470_66753_58000_10.JPG	BW70, Einlauf mit Lattenmesspegel
58000_11	584_34470_66753_58000_11.JPG	Bereich Rückhaltebecken Jüterbog
58000_12	584_34470_66753_58000_12.JPG	AB36
58000_13	584_34470_66753_58000_13.JPG	AB36
58100_01	584_34470_66753_58100_01.JPG	AB36
58200_01	584_34470_66753_58200_01.JPG	AB36

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

58300_01	584_34470_66753_58300_01.JPG	AB36
58400_01	584_34470_66753_58400_01.JPG	AB36
58500_01	584_34470_66753_58500_01.JPG	AB36
58600_01	584_34470_66753_58600_01.JPG	AB36
58700_01	584_34470_66753_58700_01.JPG	AB36
58800_01	584_34470_66753_58800_01.JPG	AB36
58900_01	584_34470_66753_58900_01.JPG	AB36
59000_01	584_34470_66753_59000_01.JPG	AB36
59100_01	584_34470_66753_59100_01.JPG	AB36, gemäht und gekrautet
59200_01	584_34470_66753_59200_01.JPG	AB36
59300_01	584_34470_66753_59300_01.JPG	AB36
59400_01	584_34470_66753_59400_01.JPG	AB36
59500_01	584_34470_66753_59500_01.JPG	AB36
59600_01	584_34470_66753_59600_01.JPG	AB36
59700_01	584_34470_66753_59700_01.JPG	AB36
59800_01	584_34470_66753_59800_01.JPG	AB36
59900_01	584_34470_66753_59900_01.JPG	AB36
60000_01	584_34470_66753_60000_01.JPG	AB36
60100_01	584_34470_66753_60100_01.JPG	AB36
60200_01	584_34470_66753_60200_01.JPG	AB36
60200_02	584_34470_66753_60200_02.JPG	BW71, Straßenbrücke K7210
60300_01	584_34470_66753_60300_01.JPG	AB36, gemäht und gekrautet
60400_01	584_34470_66753_60400_01.JPG	AB36
60500_01	584_34470_66753_60500_01.JPG	AB36
60600_01	584_34470_66753_60600_01.JPG	AB36
60700_01	584_34470_66753_60700_01.JPG	AB36
60800_01	584_34470_66753_60800_01.JPG	AB36
60900_01	584_34470_66753_60900_01.JPG	AB36
61000_01	584_34470_66753_61000_01.JPG	AB36
61100_01	584_34470_66753_61100_01.JPG	AB36
61200_01	584_34470_66753_61200_01.JPG	AB36
61300_01	584_34470_66753_61300_01.JPG	AB36
61400_01	584_34470_66753_61400_01.JPG	AB36
61500_01	584_34470_66753_61500_01.JPG	AB36
61600_01	584_34470_66753_61600_01.JPG	AB36
61700_01	584_34470_66753_61700_01.JPG	AB36
61800_01	584_34470_66753_61800_01.JPG	AB36
61900_01	584_34470_66753_61900_01.JPG	AB36
62000_01	584_34470_66753_62000_01.JPG	AB36
62100_01	584_34470_66753_62100_01.JPG	AB36

Kartiernummer	<input type="text" value="AB37"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB37"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="21.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="62075"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="62530"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd, Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur; ab St. 62350 Gehölze"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland (extensiv bewirtschaftet)"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland (Weide)"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniges und eingetieftes Trapezprofil, ohne Eigendynamik durch Grünland verlaufend; Sohle mit sehr hohem Faulschlammauflage und organischem Sohlsubstrat; Wasseroberfläche zu über 80% mit Lemna; ansonsten Phragmites und Sparganium an Uferrand"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW73	b73	Brücke
584_34470_66753_BW72	b72	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
62100_02	584_34470_66753_62100_02.JPG	BW72 - Rohrdurchlass
62200_01	584_34470_66753_62200_01.JPG	AB37
62200_02	584_34470_66753_62200_02.JPG	Sohlsituation (organisches Sohlsubstrat)
62300_01	584_34470_66753_62300_01.JPG	AB37
62300_02	584_34470_66753_62300_02.JPG	AB37
62400_01	584_34470_66753_62400_01.JPG	AB37
62500_01	584_34470_66753_62500_01.JPG	BW73 - Brücke
62500_02	584_34470_66753_62500_02.JPG	AB37

Kartiernummer	<input type="text" value="AB38"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB38"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="21.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="62530"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="63000"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd, Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur mit Gehölzen"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Bebauung mit Freiflächen (Gärten, Wiesen); ab St. 62900 Gehölze und Brachflächen"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniges und tief ausgebautes Trapezprofil, ohne Eigendynamik durch Grünland und Ortschaft Rohrbeck verlaufend; Sohle mit organischem Sohlsubstrat und Faulschlammauflage; teilweise Verockerungen auf Sohle; Wasseroberfläche zu mit Lemna bedeckt, Callitriche an einzelnen Stellen; streckenweise Buschfaschinen am Ufer zu erkennen"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW78	b78	Brücke
584_34470_66753_BW77	b77	Brücke
584_34470_66753_BW76	b76	Brücke
584_34470_66753_BW74	b74	Brücke
584_34470_66753_BW75	b75	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
62600_01	584_34470_66753_62600_01.JPG	AB38
62700_01	584_34470_66753_62700_01.JPG	AB38
62700_02	584_34470_66753_62700_02.JPG	Verockerungen auf Sohle
62700_03	584_34470_66753_62700_03.JPG	BW74 - Brücke
62800_01	584_34470_66753_62800_01.JPG	AB38
62800_02	584_34470_66753_62800_02.JPG	BW75 - Brücke "Jüterboger Straße" (L811)
62900_01	584_34470_66753_62900_01.JPG	AB38
62900_02	584_34470_66753_62900_02.JPG	BW76 - Behelfsüberweg
62900_03	584_34470_66753_62900_03.JPG	BW77 - Behelfsbrücke
63000_01	584_34470_66753_63000_01.JPG	AB38

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

Abschnittsbogen

63000_02	584_34470_66753_63000_02.JPG	AB38 mit Reste einer Brücke
63000_03	584_34470_66753_63000_03.JPG	BW78 - Behelfsbrücke / Überweg

Kartiernummer	<input type="text" value="AB39"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB39"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="21.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="63000"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	STAT_VON	<input type="text" value="63950"/>
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd, Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Schilf-,
Kraut- und Hochstaudenflur"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Schilf-,
Kraut- und Hochstaudenflur mit Gehölzen"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland (beweidet)"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="eingetieftes und geradlinig verlaufendes Trapezprofil ohne Eigendynamik mit temporärer Wasserführung; durch
Grünland verlaufend; Sohle mit hoher Faulschlammauflage auf teilmineralischen Sohlsubstrat; Aufkommen von
Makrophyten (u.a. Berula erecta, Phragmites australis)"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW80	b80	Durchlass
584_34470_66753_BW79	b79	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
63100_01	584_34470_66753_63100_01.JPG	AB39
63200_01	584_34470_66753_63200_01.JPG	AB39
63300_01	584_34470_66753_63300_01.JPG	AB39
63400_01	584_34470_66753_63400_01.JPG	AB39
63500_01	584_34470_66753_63500_01.JPG	AB39
63600_01	584_34470_66753_63600_01.JPG	BW79 - Eisenbahnbrücke
63600_02	584_34470_66753_63600_02.JPG	BW79 - Brücke ohne Gewässerbett
63600_03	584_34470_66753_63600_03.JPG	BW80 - Rohrdurchlass
63600_04	584_34470_66753_63600_04.JPG	AB39
63600_05	584_34470_66753_63600_05.JPG	AB39
63700_01	584_34470_66753_63700_01.JPG	AB39
63800_01	584_34470_66753_63800_01.JPG	AB39
63900_01	584_34470_66753_63900_01.JPG	AB39

64000_01

584_34470_66753_64000_01.JPG

AB39/40

Kartiernummer	<input type="text" value="AB40"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB40"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="21.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="63950"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	STAT_VON	<input type="text" value="64740"/>
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd, Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="0,5m Schilf-, Kraut- und Hochstaudenflur"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur; ab St. 64200 Röhricht"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Acker"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland; ab 64200 Acker"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="gestreckt bis geradliniges Trapezprofil ohne Eigendynamik mit temporärer Wasserführung; durch Grünland und Acker verlaufend; Sohle mit organischem Substrat; ufernaher Pflanzenaufwuchs (Phragmites australis); einzelne Großbäume im Abstand von ca. 250m am Gewässer stehend"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
<input type="text" value="584_34470_66753_BW81"/>	<input type="text" value="b81"/>	<input type="text" value="Durchlass"/>

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="64000_02"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_64000_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB40"/>
<input type="text" value="64100_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_64100_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB40"/>
<input type="text" value="64100_02"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_64100_02.JPG"/>	<input type="text" value="Sohlsituation"/>
<input type="text" value="64200_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_64200_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB40"/>
<input type="text" value="64300_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_64300_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB40"/>
<input type="text" value="64400_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_64400_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB40"/>
<input type="text" value="64500_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_64500_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB40"/>
<input type="text" value="64600_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_64600_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB40"/>
<input type="text" value="64600_02"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_64600_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB40"/>
<input type="text" value="64600_03"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_64600_03.JPG"/>	<input type="text" value="AB40"/>
<input type="text" value="64700_01"/>	<input type="text" value="584_34470_66753_64700_01.JPG"/>	<input type="text" value="BW81 - Rohrdurchlass"/>

Kartiernummer	<input type="text" value="AB41"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584_34470_66753"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584_34470_66753_AB41"/>	Gewässer	<input type="text" value="Nuthe"/>
Datum	<input type="text" value="21.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="64740"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="65180"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd, Krautung"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur; streckenweise nicht bodenständige Gehölze an Gewässerrand"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Schilf-, Kraut- und Hochstaudenflur"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Bebauung mit Freiflächen - Gärten (Ortschaft Dennewitz)"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Acker"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniges und sehr tief eingeschnittenes V-Profil ohne eigene Wasserführung (nach Aussage eines Anwohners führt die Nuthe seit den 60'er Jahren kein eigens Wasser mehr ab, nur Regenwasser); Sohle mit organischen Substrat als Hauptanteilen; streckenweise Buschfaschinen zur Ufersicherung sichtbar"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW86	b86	Brücke
584_34470_66753_BW85	b85	Brücke
584_34470_66753_BW84	b84	Brücke
584_34470_66753_BW83	b83	Brücke
584_34470_66753_BW82	b82	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
64700_02	584_34470_66753_64700_02.JPG	AB41
64800_01	584_34470_66753_64800_01.JPG	Wasserentnahmestelle
64900_01	584_34470_66753_64900_01.JPG	BW82 - Behelfsbrücke
64900_02	584_34470_66753_64900_02.JPG	AB41
64900_03	584_34470_66753_64900_03.JPG	AB41
64900_04	584_34470_66753_64900_04.JPG	BW83 - Behelfsbrücke
64900_05	584_34470_66753_64900_05.JPG	BW84 - Behelfsbrücke
65000_02	584_34470_66753_65000_02.JPG	AB41
65000_03	584_34470_66753_65000_03.JPG	BW85 - Behelfsbrücke
65100_01	584_34470_66753_65100_01.JPG	AB41

65200_01

584_34470_66753_65200_01.JPG

AB41

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

Abschnittsbogen

Kartiernummer	AB42	Wasserkörper	584_34470_66753
Abschnittsnummer	584_34470_66753_AB42	Gewässer	Nuthe
Datum	21.08.2009	GWK	584
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	65180
		STAT_VON	65510
LAWA-Typ Alt	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	11		
Unterhaltung	Böschungsmahd, Krautung		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	5-20m naturnaher Gehölzstreifen (u.a. Erlen, Weiden)	Randstreifen rechts	nicht vorhanden; bis Böschungskante Schilf-, Kraut- und Hochstaudenflur, später Großbäume
Nutzung links	Gärten mit Bebauung dahinter (Ortschaft Dennewitz)	Nutzung rechts	Grünland (intensiv); ab St. 65800 Gehölze und Schwimmteich
Bemerkungen	geradlinig verlaufendes V-Profil ohne eigene Wasserführung ; durch die Ortschaft Dennewitz; zwischen Grünland und naturnahem Gehölzstreifen, später Schwimmteich ohne Auslauf in Nuthe; Sohle mit organischem Hauptsubstrat;		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584_34470_66753_BW87	b87	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
65200_02	584_34470_66753_65200_02.JPG	BW86 - Brücke Dorfstraße/Wittenbergerstraße
65300_01	584_34470_66753_65300_01.JPG	AB42
65400_01	584_34470_66753_65400_01.JPG	AB42
65400_02	584_34470_66753_65400_02.JPG	AB42
65500_01	584_34470_66753_65500_01.JPG	AB42