

Kartiernummer	<input type="text" value="AB01"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584942_7305_8160"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584942_7305_8160_AB01"/>	Gewässer	<input type="text" value="Schafgraben"/>
Datum	<input type="text" value="30.07.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584942"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="7305"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="8160"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="1,5 m Kraut- und Hochstaudenflur"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="Krautflur bis Böschungskante + lückige Gehölzreihe"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Acker ,ab St. 7900 Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradlinig eingetiefter Graben im Trapezprofil (Entwässerung in den Seddiner See), temporär Wasser, ab St. 7500 lichte Erlengehölzreihe begleitend, kurz vor Zulauf zum See Erlenwald sehr naturnah, viel Totholz, sandiger Sohlgrund"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584942_7305_8160_BW02	b2	Durchlass
584942_7305_8160_BW01	b1	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
07400_01	584942_7305_8160_07400_01.JPG	Blick zum Seddiner See
07400_02	584942_7305_8160_07400_02.JPG	AB01 (Erlenwald)
07500_01	584942_7305_8160_07500_01.JPG	AB01 mit Erlengehölzen am Ufer
07500_02	584942_7305_8160_07500_02.JPG	BW01 - Rohrdurchlass
07600_01	584942_7305_8160_07600_01.JPG	AB01
07700_01	584942_7305_8160_07700_01.JPG	AB01
07800_01	584942_7305_8160_07800_01.JPG	AB01
07900_01	584942_7305_8160_07900_01.JPG	AB01
08000_01	584942_7305_8160_08000_01.JPG	BW02 - Rohrdurchlass
08000_02	584942_7305_8160_08000_02.JPG	AB01
08100_01	584942_7305_8160_08100_01.JPG	AB01
08160_01	584942_7305_8160_08160_01.JPG	weiterer Gewässerverlauf nach Routenende
08160_02	584942_7305_8160_08160_02.JPG	AB01