

Kartiernummer	AB01	Wasserkörper	584974_0_5712	
Abschnittsnummer	584974_0_5712_AB01	Gewässer	Stöcker	
Datum	11.08.2009	GWK	584974	
Kartierer	Renner	STAT_BIS	0	
		STAT_VON	1607	
LAWA-Typ Alt	19	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt		
LAWA-Typ Neu	19			
Unterhaltung	keine			
Eigendynamik	im Ansatz			
Randstreifen links	nicht vorhanden, stellenweise Weiden bzw Schilf am Ufer	Randstreifen rechts	nicht vorhanden, stellenweise Weiden bzw Schilf am Ufer	
Nutzung links	Grünland extensiv (u.a Weideland)		Nutzung rechts	Grünland extensiv (u.a. Weideland)
Bemerkungen	naturnahes, flaches und geschwungenes Profil, sehr viele Makrophyten (u.a. Sagittaria, Nuphar, Lemna, Phragmites) auf der Sohle, Böschung mit ufernaher Kraut- und Hochstaudenflur extensives Grünland bzw Weideland			

Bauwerke im Abschnitt

BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584974_0_5712_BW01	b1	Wehr
584974_0_5712_BW02	b2	Durchlass
584974_0_5712_BW03	b3	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt

Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
00100_01	584974_0_5712_00100_01.JPG	Einmündung Nuthe
00100_02	584974_0_5712_00100_02.JPG	AB01
00100_03	584974_0_5712_00100_03.JPG	BW01 - Wehr
00100_04	584974_0_5712_00100_04.JPG	BW01 - Wehr
00100_05	584974_0_5712_00100_05.JPG	AB01
00200_01	584974_0_5712_00200_01.JPG	AB01
00200_02	584974_0_5712_00200_02.JPG	Altarmbereich
00200_03	584974_0_5712_00200_03.JPG	AB01
00200_04	584974_0_5712_00200_04.JPG	Altarm
00300_01	584974_0_5712_00300_01.JPG	AB01
00400_01	584974_0_5712_00400_01.JPG	AB01
00500_01	584974_0_5712_00500_01.JPG	AB01

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

00600_01	584974_0_5712_00600_01.JPG	AB01
00700_01	584974_0_5712_00700_01.JPG	AB01
00700_02	584974_0_5712_00700_02.JPG	AB01
00800_01	584974_0_5712_00800_01.JPG	AB01
00900_01	584974_0_5712_00900_01.JPG	AB01
00900_02	584974_0_5712_00900_02.JPG	BW02 - Durchlass
01000_01	584974_0_5712_01000_01.JPG	AB01
01100_01	584974_0_5712_01100_01.JPG	AB01 - Sohle
01200_01	584974_0_5712_01200_01.JPG	AB01
01300_01	584974_0_5712_01300_01.JPG	AB01
01400_01	584974_0_5712_01400_01.JPG	AB01
01500_01	584974_0_5712_01500_01.JPG	AB01
01600_01	584974_0_5712_01600_01.JPG	AB01 mit starkem Schilfbewuchs
01600_02	584974_0_5712_01600_02.JPG	AB01
01600_03	584974_0_5712_01600_03.JPG	BW03 - Autobahnbrücke A115
01600_04	584974_0_5712_01600_04.JPG	BW03 - Durchlasssituation unter Brücke
01600_05	584974_0_5712_01600_05.JPG	BW03 - Uferbefestigung

Kartiernummer	AB02	Wasserkörper	584974_0_5712
Abschnittsnummer	584974_0_5712_AB02	Gewässer	Stöcker
Datum	11.08.2009	GWK	584974
Kartierer	Renner	STAT_BIS	1607
		STAT_VON	1856
LAWA-Typ Alt	19	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	19		
Unterhaltung	keine		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden; ufernahe Pflanzenvegetation	Randstreifen rechts	4m Kraut- und Hochstaudenflur
Nutzung links	Grünland	Nutzung rechts	Wald (Eichen am Rand / Fichten)
Bemerkungen	gestreckter Verlauf im mäßig flachen Profil mit geringer Breitenvarianzausbildung, Sohle mit vielen Makrophyten (u.a. Sagittaria, Nuphar, Lemna, Phragmites) bewachsen, Böschung mit ufernaher Kraut- und Hochstaudenflur bestanden		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
01700_01	584974_0_5712_01700_01.JPG	AB02
01700_02	584974_0_5712_01700_02.JPG	AB02 mit Schilfsaum
01800_01	584974_0_5712_01800_01.JPG	AB02
01900_01	584974_0_5712_01900_01.JPG	AB02
01900_02	584974_0_5712_01900_02.JPG	Altarmbereich

Kartiernummer	AB03	Wasserkörper	584974_0_5712
Abschnittsnummer	584974_0_5712_AB03	Gewässer	Stöcker
Datum	11.08.2009	GWK	584974
Kartierer	Renner	STAT_BIS	1856
LAWA-Typ Alt	19	STAT_VON	2635
LAWA-Typ Neu	19	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	keine		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden, Kraut- und Hochstaudenflur bis Böschungskante sowie vereinzelt Weiden am Ufer	Randstreifen rechts	2-5m Krautsaum mit Weiden
Nutzung links	Grünland	Nutzung rechts	Grünland
Bemerkungen	Gewässer im gestreckten Trapezprofil verlaufend, starkes Makrophytenaufkommen, Ufer mit naturnahem Pflanzenaufwuchs durch Grünland verlaufend		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
02000_01	584974_0_5712_02000_01.JPG	Altarmbereich
02000_02	584974_0_5712_02000_02.JPG	AB03
02100_01	584974_0_5712_02100_01.JPG	AB03
02200_01	584974_0_5712_02200_01.JPG	AB03
02300_01	584974_0_5712_02300_01.JPG	AB03
02400_01	584974_0_5712_02400_01.JPG	AB03
02500_01	584974_0_5712_02500_01.JPG	AB03
02600_01	584974_0_5712_02600_01.JPG	AB03
02700_02	584974_0_5712_02700_02.JPG	Aufweitung hinter Stau - Altarmbereich
02700_04	584974_0_5712_02700_04.JPG	AB03

Kartiernummer	<input type="text" value="AB04"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584974_0_5712"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584974_0_5712_AB04"/>	Gewässer	<input type="text" value="Stöcker"/>
Datum	<input type="text" value="11.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584974"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="2635"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="2824"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="19"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="19"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="keine"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; ufernaher Pflanzenvorkommen"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="10m mit Baumreihe bestanden, dann Weg"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="gestrecktes und mäßig eingetieftes Gewässerbett mit Makrophyten und Detritusauflage auf Sohle, ufernaher Pflanzenaufwuchs, ohne Fließgeschwindigkeit, durch Grünland verlaufend"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
<input type="text" value="584974_0_5712_BW04"/>	<input type="text" value="b4"/>	<input type="text" value="Wehr"/>

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="02700_01"/>	<input type="text" value="584974_0_5712_02700_01.JPG"/>	<input type="text" value="BW04 - Stau"/>
<input type="text" value="02700_03"/>	<input type="text" value="584974_0_5712_02700_03.JPG"/>	<input type="text" value="BW04 - Stau"/>
<input type="text" value="02800_01"/>	<input type="text" value="584974_0_5712_02800_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB04"/>
<input type="text" value="02800_02"/>	<input type="text" value="584974_0_5712_02800_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB04"/>

Kartiernummer	<input type="text" value="AB05"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584974_0_5712"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584974_0_5712_AB05"/>	Gewässer	<input type="text" value="Stöcker"/>
Datum	<input type="text" value="11.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584974"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="2824"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="3196"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="19"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="19"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Krautflur"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; bis Böschungskante Kraut- und Hochstaudenflur"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Bebauung / Betriebsgelände"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradlinig und eingetieftes Gewässer im Trapezprofil, hohes Aufkommen von Makrophyten (u.a.Potamogeton, Sagittaria, Callitriche), geringe Fließgeschwindigkeit ohne Eigendynamik, zwischen St. 3100 und 3200 Bahndamm mit Gehölzen (für Querung Eisenbahn und Straße)"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584974_0_5712_BW05	b5	Brücke
584974_0_5712_BW06	b6	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
02900_01	584974_0_5712_02900_01.JPG	BW05 - Brücke für L771
02900_02	584974_0_5712_02900_02.JPG	BW05 - Brücke ohne Berme
02900_03	584974_0_5712_02900_03.JPG	AB05
03000_01	584974_0_5712_03000_01.JPG	AB05
03100_01	584974_0_5712_03100_01.JPG	AB05
03200_01	584974_0_5712_03200_01.JPG	BW06 - Brücke für Bahn- und Straßenquerung
03200_02	584974_0_5712_03200_02.JPG	AB05
03200_03	584974_0_5712_03200_03.JPG	AB05 mit Brücke (BW06)

Kartiernummer	<input type="text" value="AB06"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584974_0_5712"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584974_0_5712_AB06"/>	Gewässer	<input type="text" value="Stöcker"/>
Datum	<input type="text" value="11.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584974"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="3196"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="4231"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="19"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="19"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="1,5m Brennesselflor und Kraut- und Hochstaudenflur (ufernahe Vegetation)"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="1,5m Brennesselflor und Kraut- und Hochstaudenflur (ufernahe Vegetation)"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland (Weide)"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland (Weide)"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniges und eingetieftes Gewässer im Trapezprofil mit typischer Ufervegetation bestanden, Makrophyten auf der Sohle (u.a. Sagittaria, Sparganium, Potamogeton), ohne Fließgeschwindigkeit, ohne ausreichenden Randstreifen durch Weideland verlaufend, sehr selten Weidengehölze am Ufer, ab St. 3950 rechte Böschung über 2m"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584974_0_5712_BW08	b8	Durchlass
584974_0_5712_BW07	b7	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
03300_01	584974_0_5712_03300_01.JPG	BW07 - Holzbohlenbrücke
03300_02	584974_0_5712_03300_02.JPG	AB06
03300_03	584974_0_5712_03300_03.JPG	Altarm
03400_01	584974_0_5712_03400_01.JPG	AB06
03400_02	584974_0_5712_03400_02.JPG	Altarm
03500_01	584974_0_5712_03500_01.JPG	AB06
03600_01	584974_0_5712_03600_01.JPG	AB06
03600_02	584974_0_5712_03600_02.JPG	AB06
03700_01	584974_0_5712_03700_01.JPG	AB06
03800_01	584974_0_5712_03800_01.JPG	AB06
03900_04	584974_0_5712_03900_04.JPG	AB06
04000_01	584974_0_5712_04000_01.JPG	BW08 - Plattendurchlass
04000_02	584974_0_5712_04000_02.JPG	AB06

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

04100_01	584974_0_5712_04100_01.JPG	AB06
04200_01	584974_0_5712_04200_01.JPG	AB06

Kartiernummer	AB07	Wasserkörper	584974_0_5712
Abschnittsnummer	584974_0_5712_AB07	Gewässer	Stöcker
Datum	11.08.2009	GWK	584974
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	4231
		STAT_VON	4922
LAWA-Typ Alt	19	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	19		
Unterhaltung	Böschungsmahd		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	1,5m Brennesselflur	Randstreifen rechts	Erlen auf Böschung dann Wald; ab St. 4550 4m Unterhaltungstreifen
Nutzung links	Grünland (Weide)	Nutzung rechts	bis St. 4600 Wald dann Grünland (dahinter Baumpflanzung)
Bemerkungen	geradliniges und eingetieftes Gewässer im Trapezprofil mit hohem Aufkommen von Makrophyten (u.a. geschlossene Lemnadecke auf Wasseroberfläche), ohne Fließgeschwindigkeit durch Grünland und anfangs an Waldkante fließend, an Böschungskante dichte Erlenreihe		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
04300_01	584974_0_5712_04300_01.JPG	AB07
04400_01	584974_0_5712_04400_01.JPG	AB07
04500_01	584974_0_5712_04500_01.JPG	AB07
04600_01	584974_0_5712_04600_01.JPG	AB07
04700_01	584974_0_5712_04700_01.JPG	AB07
04800_01	584974_0_5712_04800_01.JPG	AB07
04900_01	584974_0_5712_04900_01.JPG	AB07

Kartiernummer	AB08	Wasserkörper	584974_0_5712
Abschnittsnummer	584974_0_5712_AB08	Gewässer	Stöcker
Datum	11.08.2009	GWK	584974
Kartierer	Krauß	STAT_BIS	4922
		STAT_VON	5712
LAWA-Typ Alt	19	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	19		
Unterhaltung	Böschungsmahd		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	Im Phragmites australis, zwischen St. 5200 und 5480 Hochstaudenflur; stellenweise nicht vorhanden	Randstreifen rechts	Im Phragmites australis, zwischen St. 5200 und 5480 Hochstaudenflur; stellenweise nicht vorhanden
Nutzung links	Grünland (Weide)	Nutzung rechts	Grünland (Weide)
Bemerkungen	eingetieftes, geradliniges Gewässer im Trapezprofil ausgebaut ohne Eigendynamik, hohes Aufkommen von Makrophyten auf organisch geprägter Sohle mit Phragmites später Hochstauden bestanden, Wasseroberfläche komplett mit Lemna bedeckt, durch Weidebetrieb stellenweise Trittschäden am Ufer; Stöcker wird unter Berliner Graben gedükert (ca. 50m)		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584974_0_5712_BW12	b12	Durchlass
584974_0_5712_BW11	b11	Durchlass
584974_0_5712_BW10	b10	Durchlass
584974_0_5712_BW09	b9	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
05000_01	584974_0_5712_05000_01.JPG	BW09 - Dükerauslauf
05000_02	584974_0_5712_05000_02.JPG	AB08 gedükertter Berliner Graben
05000_03	584974_0_5712_05000_03.JPG	BW09 - Durchlass / Düker-Einlauf
05100_01	584974_0_5712_05100_01.JPG	AB08
05200_01	584974_0_5712_05200_01.JPG	AB08
05200_02	584974_0_5712_05200_02.JPG	AB08
05300_02	584974_0_5712_05300_02.JPG	BW10 - Rohrdurchlass
05400_01	584974_0_5712_05400_01.JPG	AB08
05400_01	584974_0_5712_05400_01.JPG	AB08
05500_01	584974_0_5712_05500_01.JPG	AB08
05600_01	584974_0_5712_05600_01.JPG	BW11 - Rohrdurchlass

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

05600_02	584974_0_5712_05600_02.JPG	AB08
05700_01	584974_0_5712_05700_01.JPG	AB08
05712_01	584974_0_5712_05712_01.JPG	AB08 - Einlaufbereich Nuthe
05712_02	584974_0_5712_05712_02.JPG	BW12 - Rohrdurchlass