

Kartiernummer	<input type="text" value="AB01"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584972_0_5820"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584972_0_5820_AB01"/>	Gewässer	<input type="text" value="Torfgraben Saarmund"/>
Datum	<input type="text" value="12.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584972"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="0"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	STAT_VON	<input type="text" value="550"/>
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="Im Kraut- und Hochstaudenflur"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="bis St. 100 Gehölzstreifen, dann Im Kraut- und Hochstaudenflur"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="tief eingeschnittenes und geradliniges Trapezprofil, ab Zulauf von Saar (ca 50m vor Mündung) durch Blöcke und Steinen (Rausche) hohe Fließgeschwindigkeit und Eigendynamik im Ansatz zu erkennen, ansonsten ist kaum Fließgeschwindigkeit vorhanden, Gewässer läuft unbeschattet durch Grünland, hohes Aufkommen von Makrophyten (u.a. Elodea) und Grünalgen"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584972_0_5820_BW01	b1	Durchlass
584972_0_5820_BW02	b2	Sohlgleite/-rausche
584972_0_5820_BW03	b3	Durchlass
584972_0_5820_BW04	b4	Stau

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
00100_01	584972_0_5820_00100_01.JPG	BW01 - Rohrdurchlass
00100_02	584972_0_5820_00100_02.JPG	Zufluß zur Nuthe
00100_04	584972_0_5820_00100_04.JPG	AB01
00100_05	584972_0_5820_00100_05.JPG	BW02 - Sohlrausche
00100_06	584972_0_5820_00100_06.JPG	BW02 - Sohlrausche
00200_01	584972_0_5820_00200_01.JPG	AB01
00300_01	584972_0_5820_00300_01.JPG	AB01
00400_01	584972_0_5820_00400_01.JPG	BW03 - Rohrdurchlass
00400_02	584972_0_5820_00400_02.JPG	BW04 - Stau (Überlauf)
00400_03	584972_0_5820_00400_03.JPG	BW04 - Stau
00400_04	584972_0_5820_00400_04.JPG	AB01

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

Abschnittsbogen

00500_01	584972_0_5820_00500_01.JPG	AB01
00600_01	584972_0_5820_00600_01.JPG	AB01

Kartiernummer	<input type="text" value="AB02"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584972_0_5820"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584972_0_5820_AB02"/>	Gewässer	<input type="text" value="Torfgraben Saarmund"/>
Datum	<input type="text" value="12.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584972"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="550"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="765"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="mineralische Substrate prägnant"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine (bzw. teilweise im Ansatz)"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; u.a. Obstgehölze an Böschung"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; u.a. Obstgehölze an Böschung"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Bebauung mit Freiflächen"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Bebauung mit Freiflächen"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradlinig und sehr tief eingeschnittenes Gewässer im V-Profil, sandiges Sohlsubstrat mit lückigem Makrophytenaufkommen, auf Böschungskante u.a. Obstgehölze und weitere nicht bodenständige Gehölze stehend, durch Ortschaft Saarmund fließend, punktuell sind Pumpen von Anwohnern im Gewässerbett verankert, Ufer mit Holzfaschinen gesichert"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
<input type="text" value="584972_0_5820_BW05"/>	<input type="text" value="b5"/>	<input type="text" value="Brücke"/>

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="00600_02"/>	<input type="text" value="584972_0_5820_00600_02.JPG"/>	<input type="text" value="AB02"/>
<input type="text" value="00700_01"/>	<input type="text" value="584972_0_5820_00700_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB02"/>
<input type="text" value="00700_02"/>	<input type="text" value="584972_0_5820_00700_02.JPG"/>	<input type="text" value="BW05 - Brücke"/>
<input type="text" value="00700_03"/>	<input type="text" value="584972_0_5820_00700_03.JPG"/>	<input type="text" value="Holzverbau"/>
<input type="text" value="00800_01"/>	<input type="text" value="584972_0_5820_00800_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB02"/>

Kartiernummer	<input type="text" value="AB03"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584972_0_5820"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584972_0_5820_AB03"/>	Gewässer	<input type="text" value="Torfgraben Saarmund"/>
Datum	<input type="text" value="12.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584972"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="765"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="1962"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="teilm mineralisch geprägt - Übergänge zu Typ 14"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine, eingetieft"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="Im Krautflur, ab St. 1000 Pappelreihe auf Böschungskante und 2-4m Kraut- und Schilfstreifen"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="Im Krautflur, ab St. 1000 1-3m Krautstreifen später Schilf"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland, ab St. 1600 Röhrichtflächen zwischen Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniges und eingetieftes Trapezprofil mit naturnaher Ufervegetation, hohes Aufkommen auf sandiger Sohle (u.a. Elodea), anfangs von Schilf begleitend, später linksseitig Pappelreihe, durch Grünland verlaufend"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584972_0_5820_BW09	b9	Durchlass
584972_0_5820_BW08	b8	Stau
584972_0_5820_BW07	b7	Durchlass
584972_0_5820_BW06	b6	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
00800_02	584972_0_5820_00800_02.JPG	BW06 - Brücke
00800_03	584972_0_5820_00800_03.JPG	BW06 - Durchlasssituation unter Brücke
00800_04	584972_0_5820_00800_04.JPG	AB03
00900_01	584972_0_5820_00900_01.JPG	AB03
01000_01	584972_0_5820_01000_01.JPG	AB03
01000_02	584972_0_5820_01000_02.JPG	BW07 - Rohrdurchlass
01000_03	584972_0_5820_01000_03.JPG	BW07 - Rohrdurchlass
01000_04	584972_0_5820_01000_04.JPG	BW08 - Stau
01000_05	584972_0_5820_01000_05.JPG	BW09 - Rohrdurchlass
01100_01	584972_0_5820_01100_01.JPG	AB03
01200_01	584972_0_5820_01200_01.JPG	AB03

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

01300_01	584972_0_5820_01300_01.JPG	AB03
01400_01	584972_0_5820_01400_01.JPG	AB03
01500_01	584972_0_5820_01500_01.JPG	AB03
01600_01	584972_0_5820_01600_01.JPG	AB03
01700_01	584972_0_5820_01700_01.JPG	AB03
01800_01	584972_0_5820_01800_01.JPG	AB03
01900_01	584972_0_5820_01900_01.JPG	AB03

Kartiernummer	<input type="text" value="AB04"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584972_0_5820"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584972_0_5820_AB04"/>	Gewässer	<input type="text" value="Torfgraben Saarmund"/>
Datum	<input type="text" value="12.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584972"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="1962"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="2327"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="organisch Substrate prägnant"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value=">20m Weidengebüsche"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="1 - 1,5m Brennnessel- bzw. Krautflur"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Weidengebüsche"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradlinig und eingetieftes Gewässerbett im Regeltrapezprofil ausgebaut, kaum Fließgeschwindigkeiten vorherrschend, sandige Sohle mit mit sehr wenigen Makrophyten beständen, fädige Grünalgen Vorkommen, linkerhand naturnahe Biotopstrukturen von Weidengebüschen, rechterhand Grünland stark drainiert, A115 quert Gewässer (Abschnittsende)"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584972_0_5820_BW10	b10	Brücke
584972_0_5820_BW11	b11	Sohlgleite/-rausche

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
02000_01	584972_0_5820_02000_01.JPG	AB04
02000_01	584972_0_5820_02000_01.JPG	AB04
02100_01	584972_0_5820_02100_01.JPG	AB04
02200_01	584972_0_5820_02200_01.JPG	AB04
02300_01	584972_0_5820_02300_01.JPG	AB04
02400_01	584972_0_5820_02400_01.JPG	BW10 - Autobahnbrücke (115)
02400_02	584972_0_5820_02400_02.JPG	BW10 - Durchlasssituation unter Brücke
02400_03	584972_0_5820_02400_03.JPG	BW11 - Furt

Kartiernummer	<input type="text" value="AB05"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584972_0_5820"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584972_0_5820_AB05"/>	Gewässer	<input type="text" value="Torfgraben Saarmund"/>
Datum	<input type="text" value="12.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584972"/>
Kartierer	<input type="text" value="Krauß"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="2327"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="2896"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="organisch Substrate prägnant"/>	
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine, eingetieft"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="0,5m Krautflur und Einzelgehölze (Erlen)"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="bis Böschungskante Krautflur"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland (Weide)"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="eingetieftes, geradliniges im Trapezprofil ausgebauten Gewässer ohne Eigendynamik durch Grünland bzw. Weideland verlaufend, wenige Erlengehölze auf Böschungskante, Sohle mit sandigem Substrat und hoher Faulschlammauflage"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584972_0_5820_BW12	b12	Stau
584972_0_5820_BW13	b13	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
02400_04	584972_0_5820_02400_04.JPG	AB05
02500_01	584972_0_5820_02500_01.JPG	AB05
02500_02	584972_0_5820_02500_02.JPG	BW12 - Stau
02500_03	584972_0_5820_02500_03.JPG	AB05
02600_01	584972_0_5820_02600_01.JPG	AB05
02700_01	584972_0_5820_02700_01.JPG	AB05
02800_01	584972_0_5820_02800_01.JPG	AB05
02900_01	584972_0_5820_02900_01.JPG	AB05
02900_02	584972_0_5820_02900_02.JPG	BW13 - Rohrdurchlass
02900_03	584972_0_5820_02900_03.JPG	AB05

Kartiernummer	AB06	Wasserkörper	584972_0_5820
Abschnittsnummer	584972_0_5820_AB06	Gewässer	Torfgraben Saarmund
Datum	12.08.2009	GWK	584972
Kartierer	Renner	STAT_BIS	2896
LAWA-Typ Alt	0	STAT_VON	3140
LAWA-Typ Neu	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	keine organisch Substrate prägnant		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden; Erlen am Ufer	Randstreifen rechts	nicht vorhanden; Erlen am Ufer
Nutzung links	Erlenwäldchen	Nutzung rechts	Erlenwald bis St. 3000, dann Grünland
Bemerkungen	mäßig eingetieftes Profil mit Ufererosion im Ansatz, Sohle mit Makrophyten teilweise bestanden, Detritusauflage wenig Totholz		

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
03000_01	584972_0_5820_03000_01.JPG	AB06
03000_02	584972_0_5820_03000_02.JPG	AB06
03100_01	584972_0_5820_03100_01.JPG	AB06 - Böschung stark bewachsen
03200_01	584972_0_5820_03200_01.JPG	AB06

Kartiernummer	<input type="text" value="AB07"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584972_0_5820"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584972_0_5820_AB07"/>	Gewässer	<input type="text" value="Torfgraben Saarmund"/>
Datum	<input type="text" value="12.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584972"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="3140"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="4344"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="Böschungsmahd"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland (Pferdeweide)"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland (Pferdeweide)"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradlinig im Trapezprofil verlaufender Graben mit Schilf und Ackerwinde zugewuchert, sehr niedriger Wasserstand, Detritusauflage ca. 0,2m"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584972_0_5820_BW14	b14	Durchlass
584972_0_5820_BW15	b15	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
03200_02	584972_0_5820_03200_02.JPG	BW14 - Durchlass zugewachsen
03300_01	584972_0_5820_03300_01.JPG	AB07 stark mit Schilf bewachsen
03400_01	584972_0_5820_03400_01.JPG	AB07 stark mit Schilf bewachsen
03500_01	584972_0_5820_03500_01.JPG	AB07 mit Einlauf Graben
03500_02	584972_0_5820_03500_02.JPG	Grabenbereich stark mit Schilf zugewachsen
03500_03	584972_0_5820_03500_03.JPG	Graben von rechts mit Schilf zugewachsen
03600_01	584972_0_5820_03600_01.JPG	AB07
03700_01	584972_0_5820_03700_01.JPG	AB07
03800_01	584972_0_5820_03800_01.JPG	AB07
03900_01	584972_0_5820_03900_01.JPG	AB07
03900_02	584972_0_5820_03900_02.JPG	BW15 - Durchlass, komplett zugewachsen, nicht einsehbar
04000_01	584972_0_5820_04000_01.JPG	AB07
04100_01	584972_0_5820_04100_01.JPG	AB07

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe**Abschnittsbogen**

04200_01	584972_0_5820_04200_01.JPG	AB07
04400_01	584972_0_5820_04400_01.JPG	AB02 - Ende des Abschnittes
04700_01	584972_0_5820_04700_01.JPG	AB07 - Sohle trocken

Kartiernummer	AB08	Wasserkörper	584972_0_5820
Abschnittsnummer	584972_0_5820_AB08	Gewässer	Torfgraben Saarmund
Datum	12.08.2009	GWK	584972
Kartierer	Renner	STAT_BIS	4344
LAWA-Typ Alt	0	STAT_VON	5146
LAWA-Typ Neu	11	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt	
Unterhaltung	Böschungsmahd organisch Substrate prägnant		
Eigendynamik	keine		
Randstreifen links	nicht vorhanden	Randstreifen rechts	nicht vorhanden
Nutzung links	Grünland (Pferdekoppel)		Nutzung rechts
Bemerkungen	geradlinig ausgebauter und eingetiefter Graben im Trapezprofil, nur temporär Wasser führend, Sohle mit organischem Sohlsubstrat		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
584972_0_5820_BW16	b16	Durchlass

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
04400_02	584972_0_5820_04400_02.JPG	BW16 - Durchlass
04400_03	584972_0_5820_04400_03.JPG	AB08
04500_01	584972_0_5820_04500_01.JPG	AB08
04600_01	584972_0_5820_04600_01.JPG	AB08
04700_02	584972_0_5820_04700_02.JPG	AB08
04800_01	584972_0_5820_04800_01.JPG	AB08
04900_01	584972_0_5820_04900_01.JPG	AB08
05000_01	584972_0_5820_05000_01.JPG	AB08
05000_02	584972_0_5820_05000_02.JPG	AB08 mit Gehölzen auf Randstreifen
05100_01	584972_0_5820_05100_01.JPG	AB08
05100_02	584972_0_5820_05100_02.JPG	AB08 mit Gehölzen auf Randstreifen
05200_01	584972_0_5820_05200_01.JPG	AB08 Ende des Abschnittes
05200_02	584972_0_5820_05200_02.JPG	Steinschüttung, Einlauf hinter BW17 und BW18

Kartiernummer	<input type="text" value="AB09"/>	Wasserkörper	<input type="text" value="584972_0_5820"/>
Abschnittsnummer	<input type="text" value="584972_0_5820_AB09"/>	Gewässer	<input type="text" value="Torfgraben Saarmund"/>
Datum	<input type="text" value="12.08.2009"/>	GWK	<input type="text" value="584972"/>
Kartierer	<input type="text" value="Renner"/>	STAT_BIS	<input type="text" value="5146"/>
		STAT_VON	<input type="text" value="5146"/>
LAWA-Typ Alt	<input type="text" value="0"/>	Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt <input style="width:100%; height: 20px;" type="text" value="organisch Substrate prägnant"/>	
LAWA-Typ Neu	<input type="text" value="11"/>		
Unterhaltung	<input type="text" value="keine"/>		
Eigendynamik	<input type="text" value="keine"/>		
Randstreifen links	<input type="text" value="nicht vorhanden; vereinzelt Weiden auf Böschung"/>	Randstreifen rechts	<input type="text" value="nicht vorhanden; vereinzelt Weiden auf Böschung"/>
Nutzung links	<input type="text" value="Grünland"/>	Nutzung rechts	<input type="text" value="Grünland"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="geradliniger Graben im Trapezprofil, ausgetrocknet, ab St. 5500 Graben vollständig mit Phragmites bewachsen"/>		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
584972_0_5820_BW17	b17	Brücke
584972_0_5820_BW17	b18	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
05200_03	584972_0_5820_05200_03.JPG	BW17 - Rad- und Fußgängerbrücke
05200_04	584972_0_5820_05200_04.JPG	BW18 - Straßenbrücke
05200_05	584972_0_5820_05200_05.JPG	Regeneinlauf
05300_01	584972_0_5820_05300_01.JPG	AB09
05400_01	584972_0_5820_05400_01.JPG	AB09
05500_01	584972_0_5820_05500_01.JPG	AB09
05600_01	584972_0_5820_05600_01.JPG	AB09
05700_01	584972_0_5820_05700_01.JPG	AB09 mit Schilf bestanden
05800_01	584972_0_5820_05800_01.JPG	AB09
05820_01	584972_0_5820_05820_01.JPG	AB09 Beginn des Grabens
05820_02	584972_0_5820_05820_02.JPG	Müllablagerungen
05820_03	584972_0_5820_05820_03.JPG	Müllablagerungen
05820_04	584972_0_5820_05820_04.JPG	AB04