

**Bauwerksnummer** 58416\_0\_4988\_BW01

**Gewässer:** Grönaer Graben

GWK: 58416

Station: 685

**Sohlgleite/-rausche**

**Abschnitts-Nr.** 58416\_0\_4988\_AB01

**Material** Steine

**Breite [cm]** 200

**Länge [cm]** 800

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Sohlrampe, -gleite, -befestigung

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Sohlrausche



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 09.07.2009

**Kartierer:** Krauß/Renner

**Bauwerksnummer** 58416\_0\_4988\_BW02

**Gewässer:** Grönaer Graben

GWK: 58416

Station: 974

**Brücke**

**Abschnitts-Nr.** 58416\_0\_4988\_AB02

**Material** Beton

**Breite [cm]** 2400

**Länge [cm]** 1000

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:**

**Bauwerksart:**

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Betonbrücke für Forst Zinna



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag** Berme anlegen

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 09.07.2009 **Kartierer:** Krauß/Renner

**Bauwerksnummer** 58416\_0\_4988\_BW03

**Gewässer:** Grönaer Graben

GWK: 58416

Station: 1121

**Sohlgleite/-rausche**

**Abschnitts-Nr.** 58416\_0\_4988\_AB02

**Material** Steine

**Breite [cm]** 150

**Länge [cm]** 700

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Sohlrampe, -gleite, -befestigung

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Steinschüttung



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 09.07.2009 **Kartierer:** Krauß/Renner

**Bauwerksnummer** 58416\_0\_4988\_BW04

**Gewässer:** Grönaer Graben

GWK: 58416

Station: 1220

**Brücke**

**Abschnitts-Nr.** 58416\_0\_4988\_AB02

**Material** Ziegelstein

**Breite [cm]** 700

**Länge [cm]** 300

**Durchmesser [mm]** 100

**Baulicher Zustand** Fugen ausgewaschen, Stein

**ökol. Durchgängigkeit:**

**Bauwerksart:**

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Brücke aus Ziegelmauerwerk für ungenutzten, brachgefallenen Weg (ehemaliges Militärgelände)



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag** Bedarf ist zu prüfen, Rückbau

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 09.07.2009 **Kartierer:** Krauß/Renner

**Bauwerksnummer** 58416\_0\_4988\_BW05**Gewässer:** Grönaer Graben

GWK: 58416

Station: 1924

**Durchlass****Abschnitts-Nr.** 58416\_0\_4988\_AB03**Material** Beton**Breite [cm]** 300**Länge [cm]** 800**Durchmesser [mm]** 750**Baulicher Zustand****ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig**Bauwerksart:** Durchlass**Art des Wehres:****Beschreibung:** Rohrdurchlass für Feld- / Waldweg**Mangel****Maßnahmen-  
vorschlag****Bemerkungen****Kartierdatum:** 08.07.2009**Kartierer:** Krauß/Renner

**Bauwerksnummer** 58416\_0\_4988\_BW06

**Gewässer:** Grönaer Graben

GWK: 58416

Station: 2990

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58416\_0\_4988\_AB05

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 700

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Rohrdurchlass für Forstweg



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 09.07.2009 **Kartierer:** Schopmeyer

**Bauwerksnummer** 58416\_0\_4988\_BW07

**Gewässer:** Grönaer Graben

GWK: 58416

Station: 3204

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58416\_0\_4988\_AB05

**Material** PVC

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 3x700

**Durchmesser [mm]** 200

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** nicht durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Rohrdurchlässe für Forstweg



**Mangel** Durchmesser der Rohre zu klein

**Maßnahmen-vorschlag** Einbau von Hamco-Durchlass

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 09.07.2009 **Kartierer:** Schopmeyer

**Bauwerksnummer** 58416\_0\_4988\_BW08**Gewässer:** Grönaer Graben

GWK: 58416

Station: 3225

**Durchlass****Abschnitts-Nr.** 58416\_0\_4988\_AB05**Material** Beton / PVC**Breite [cm]****Länge [cm]** 3500**Durchmesser [mm]** 1000 / 200**Baulicher Zustand****ökol. Durchgängigkeit:** nicht durchgängig**Bauwerksart:** Durchlass**Art des Wehres:****Beschreibung:** Durchlass mit 3 kleineren PVC Durchlässen für Deutsche Bahn - Gleisanlage**Mangel****Maßnahmen-  
vorschlag****Bemerkungen****Kartierdatum:** 09.07.2009 **Kartierer:** Schopmeyer

**Bauwerksnummer** 58416\_0\_4988\_BW09

**Gewässer:** Grönaer Graben

GWK: 58416

Station: 4576

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58416\_0\_4988\_AB06

**Material** Beton

**Breite [cm]** 700

**Länge [cm]** 120

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** zeitweise durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Rohrdurchlass als Auslaufbauwerk für Stau



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 13.08.2009 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58416\_0\_4988\_BW10

**Gewässer:** Grönaer Graben

GWK: 58416

Station: 4577

**Stau**

**Abschnitts-Nr.** 58416\_0\_4988\_AB06

**Material** Beton/Stahl

**Breite [cm]** 700

**Länge [cm]** 50

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** zeitweise durchgängig

**Bauwerksart:** Stau, Wehr, Absturzbauwerke

**Art des Wehres:** unterschlänglich, mit Einfachschütz

**Beschreibung:** Eintafelschütz mit geschlossener Tafel mit Rohrdurchlass für Auslauf



**Mangel** defekt

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 13.08.2009 **Kartierer:** Krauß