

**Bauwerksnummer** 584942\_7305\_8160\_BW01

**Gewässer:** Schafgraben

GWK: 584942

Station: 7472

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584942\_7305\_8160\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]** 600

**Länge [cm]** 500

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** nicht durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Rohr-DL für landwirtschaftl. Überfahrt

**Mangel** zu viel Sediment im Rohr + zu klein

**Maßnahmen-vorschlag** größerer DL einbauen

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 30.07.2009 **Kartierer:** Krauß/Renner



**Bauwerksnummer** 584942\_7305\_8160\_BW02

**Gewässer:** Schafgraben

GWK: 584942

Station: 7910

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 584942\_7305\_8160\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]** 900

**Länge [cm]** 750

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** zeitweise durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass unter Feldweg

**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 30.07.2009 **Kartierer:** Krauß/Renner

