

Bezeichnung Foto: 584852_869_00000_00100_01.jpg

Abschnitt: 584852_00000_00100

ID des OWK 584852_869

Foto in **Fließrichtung**
 gegen

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Auslauf Verrohrung, Mündung in Nieplitz



RW: 3361185

HW: 5788434

Bezeichnung Foto: 584852_869_00000_00100_02.jpg

Abschnitt: 584852_00000_00100

ID des OWK 584852_869

Foto in **Fließrichtung**
 gegen

Datum Foto: 06.08.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B1, Durchlass mit Bohlenstau.



RW: 3361178

HW: 5788419

Bezeichnung Foto: 584852_869_00100_00200_01.jpg

Abschnitt: 584852_00100_00200

ID des OWK 584852_869

Foto in **Fließrichtung**
 gegen

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 0,1.



RW: 3361155

HW: 5788343

Bezeichnung Foto: 584852_869_00200_00300_01.jpg

Abschnitt: 584852_00200_00300

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 06.08.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 0,2.



RW: 3361077

HW: 5788294

Bezeichnung Foto: 584852_869_00200_00300_02.jpg

Abschnitt: 584852_00200_00300

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 06.08.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 0,2.



RW: 3361063

HW: 5788292

Bezeichnung Foto: 584852_869_00200_00300_03.jpg

Abschnitt: 584852_00200_00300

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 06.08.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B2, Durchlass/ Überfahrt.



RW: 3360991

HW: 5788287

Bezeichnung Foto: 584852_869_00300_00400_01.jpg

Abschnitt: 584852_00300_00400

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 06.08.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B3, Durchlass unter Bahn.



RW: 3360970

HW: 5788276

Bezeichnung Foto: 584852_869_00300_00400_02.jpg

Abschnitt: 584852_00300_00400

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 06.08.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 0,380.



RW: 3360936

HW: 5788238

Bezeichnung Foto: 584852_869_00400_00500_01.jpg

Abschnitt: 584852_00400_00500

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 06.08.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B 4, Durchlass mit Stau



RW: 3360925

HW: 5788214

Bezeichnung Foto: 584852_869_00400_00500_02.jpg

Abschnitt: 584852_00400_00500

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 0,4.



RW: 3360830

HW: 5788193

Bezeichnung Foto: 584852_869_00500_00600_01.jpg

Abschnitt: 584852_00500_00600

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 06.08.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 0,5.



RW: 3360830

HW: 5788193

Bezeichnung Foto: 584852_869_00500_00600_02.jpg

Abschnitt: 584852_00500_00600

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 0,5.



RW: 3360817

HW: 5788180

Bezeichnung Foto: 584852_869_00600_00700_01.jpg

Abschnitt: 584852_00600_00700

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 0,6.



RW: 3360740

HW: 5788169

Bezeichnung Foto: 584852_869_00700_00800_01.jpg

Abschnitt: 584852_00700_00800

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 0,7.



RW: 3360645

HW: 5788150

Bezeichnung Foto: 584852_869_00800_00900_01.jpg

Abschnitt: 584852_00800_00900

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 0,8.



RW: 3360546

HW: 5788133

Bezeichnung Foto: 584852_869_00800_00900_02.jpg

Abschnitt: 584852_00800_00900

ID des OWK 584852_869

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B5, Durchlass/ Überfahrt.



RW: 3360500

HW: 5788125

Bezeichnung Foto: 584852_869_00900_01000_01.jpg

Abschnitt: 584852_00900_01000

ID des OWK 584852_869

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 0,9.



RW: 3360447

HW: 5788116

Bezeichnung Foto: 584852_869_01000_01100_01.jpg

Abschnitt: 584852_01000_01100

ID des OWK 584852_869

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 1.



RW: 3360349

HW: 5788100

Bezeichnung Foto: 584852_869_01100_01200_01.jpg

Abschnitt: 584852_01100_01200

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 1,1.



RW: 3360258

HW: 5788068

Bezeichnung Foto: 584852_869_01100_01200_02.jpg

Abschnitt: 584852_01100_01200

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B6, Durchlass mit Stau



RW: 3360239

HW: 5788052

Bezeichnung Foto: 584852_869_01100_01200_03.jpg

Abschnitt: 584852_01100_01200

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 06.08.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B6, Stau



RW: 3360205

HW: 5788037

Bezeichnung Foto: 584852_869_01200_01300_01.jpg

Abschnitt: 584852_01200_01300

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 06.08.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 1,2.



RW: 3360181

HW: 5787999

Bezeichnung Foto: 584852_869_01200_01300_02.jpg

Abschnitt: 584852_01200_01300

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 1,2.



RW: 3360164

HW: 5787987

Bezeichnung Foto: 584852_869_01300_01400_01.jpg

Abschnitt: 584852_01300_01400

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 1,3.



RW: 3360106

HW: 5787939

Bezeichnung Foto: 584852_869_01400_01500_01.jpg

Abschnitt: 584852_01400_01500

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 1,4.



RW: 3360030

HW: 5787876

Bezeichnung Foto: 584852_869_01500_01600_01.jpg

Abschnitt: 584852_01500_01600

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 06.08.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B7, Durchlass/ Überfahrt.



RW: 3359959

HW: 5787812

Bezeichnung Foto: 584852_869_01500_01600_02.jpg

Abschnitt: 584852_01500_01600

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 1,5.



RW: 3359903

HW: 5787784

Bezeichnung Foto: 584852_869_01600_01700_01.jpg

Abschnitt: 584852_01600_01700

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 1,6.



RW: 3359869

HW: 5787754

Bezeichnung Foto: 584852_869_01700_01800_01.jpg

Abschnitt: 584852_01700_01800

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 1,7.



RW: 3359792

HW: 5787691

Bezeichnung Foto: 584852_869_01700_01800_02.jpg

Abschnitt: 584852_01700_01800

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B8, Durchlass/ Überfahrt.



RW: 5787670

HW: 5787691

Bezeichnung Foto: 584852_869_01800_01900_01.jpg

Abschnitt: 584852_01800_01900

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 1,8.



RW: 3359714

HW: 5787626

Bezeichnung Foto: 584852_869_01900_02000_01.jpg

Abschnitt: 584852_01900_02000

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 1,9.



RW: 3359638

HW: 578762

Bezeichnung Foto: 584852_869_02000_02100_01.jpg

Abschnitt: 584852_02000_02100

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 06.08.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 2.



RW: 3359553

HW: 5787494

Bezeichnung Foto: 584852_869_02000_02100_02.jpg

Abschnitt: 584852_02000_02100

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 2.



RW: 3359534

HW: 5787476

Bezeichnung Foto: 584852_869_02000_02100_03.jpg

Abschnitt: 584852_02000_02100

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 06.08.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B9, Durchlass/ Überfahrt.



RW: 3359504

HW: 5787437

Bezeichnung Foto: 584852_869_02100_02200_01.jpg

Abschnitt: 584852_02100_02200

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 06.08.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 2,1.



RW: 3359455

HW: 5787419

Bezeichnung Foto: 584852_869_02100_02200_02.jpg

Abschnitt: 584852_02100_02200

ID des OWK 584852_869

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 2,1.



RW: 3359441

HW: 5787402

Bezeichnung Foto: 584852_869_02200_02300_01.jpg

Abschnitt: 584852_02200_02300

ID des OWK 584852_869

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 2,2.



RW: 3359407

HW: 5787370

Bezeichnung Foto: 584852_869_02300_02400_01.jpg

Abschnitt: 584852_02300_02400

ID des OWK 584852_869

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 2,3.



RW: 3359327

HW: 5787306

Bezeichnung Foto: 584852_869_02300_02400_02.jpg

Abschnitt: 584852_02300_02400

ID des OWK 584852_869

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 06.08.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B10, Durchlass/Überfahrt.



RW: 3359298

HW: 5787282

Bezeichnung Foto: 584852_869_02400_02500_01.jpg

Abschnitt: 584852_02400_02500

ID des OWK 584852_869

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 2,4.



RW: 3359253

HW: 5787242

Bezeichnung Foto: 584852_869_02500_02600_01.jpg

Abschnitt: 584852_02500_02600

ID des OWK 584852_869

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 2,5.



RW: 3359191

HW: 5787166

Bezeichnung Foto: 584852_869_02600_02700_01.jpg

Abschnitt: 584852_02600_02700

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 2,6.



RW: 3359115

HW: 5787103

Bezeichnung Foto: 584852_869_02600_02700_02.jpg

Abschnitt: 584852_02600_02700

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B11, Durchlass mit Stau.



RW: 3359090

HW: 5787083

Bezeichnung Foto: 584852_869_02700_02800_01.jpg

Abschnitt: 584852_02700_02800

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 2,7.



RW: 3359039

HW: 5787039

Bezeichnung Foto: 584852_869_02700_02800_02.jpg

Abschnitt: 584852_02700_02800

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B12, Durchlass mit Stau



RW: 3359020

HW: 5787018

Bezeichnung Foto: 584852_869_02800_02900_01.jpg

Abschnitt: 584852_02800_02900

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 2,8.



RW: 3358960

HW: 5786979

Bezeichnung Foto: 584852_869_02900_03000_01.jpg

Abschnitt: 584852_02900_03000

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 2,9.



RW: 3358874

HW: 5786926

Bezeichnung Foto: 584852_869_03000_03100_01.jpg

Abschnitt: 584852_03000_03100

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 3.



RW: 3358821

HW: 5786847

Bezeichnung Foto: 584852_869_03000_03100_02.jpg

Abschnitt: 584852_03000_03100

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 06.08.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B13, Durchlass mit Stau



RW: 3358802

HW: 5786768

Bezeichnung Foto: 584852_869_03100_03200_01.jpg

Abschnitt: 584852_03100_03200

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 3,1.



RW: 3358791

HW: 5786729

Bezeichnung Foto: 584852_869_03100_03200_02.jpg

Abschnitt: 584852_03100_03200

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 06.08.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 3,1.



RW: 3358785

HW: 5786700

Bezeichnung Foto: 584852_869_03200_03300_01.jpg

Abschnitt: 584852_03200_03300

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 3,2.



RW: 3358767

HW: 5786650

Bezeichnung Foto: 584852_869_03300_03400_01.jpg

Abschnitt: 584852_03300_03400

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 3,3.



RW: 3358747

HW: 5786553

Bezeichnung Foto: 584852_869_03400_03500_01.jpg

Abschnitt: 584852_03400_03500

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 3,4.



RW: 3358729

HW: 5786456

Bezeichnung Foto: 584852_869_03500_03600_01.jpg

Abschnitt: 584852_03500_03600

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 3,5.



RW: 3358709

HW: 5786358

Bezeichnung Foto: 584852_869_03600_03700_01.jpg

Abschnitt: 584852_03600_03700

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 3,6.



RW: 3358690

HW: 5786259

Bezeichnung Foto: 584852_869_03600_03700_02.jpg

Abschnitt: 584852_03600_03700

ID des OWK 584852_869

Foto *in* *gegen* **Fließrichtung**

Datum Foto: 06.08.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B14, Durchlass mit Stau



RW: 3358681

HW: 5786210

Bezeichnung Foto: 584852_869_03700_03800_01.jpg

Abschnitt: 584852_03700_03800

ID des OWK 584852_869

Foto *in* *gegen* **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 3,7.



RW: 3358672

HW: 5786162

Bezeichnung Foto: 584852_869_03800_03900_01.jpg

Abschnitt: 584852_03800_03900

ID des OWK 584852_869

Foto *in* *gegen* **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 3,8.



RW: 3358652

HW: 5786061

Bezeichnung Foto: 584852_869_03900_04000_01.jpg

Abschnitt: 584852_03900_04000

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B15, Durchlass.



RW: 3358655

HW: 5785955

Bezeichnung Foto: 584852_869_04000_04100_01.jpg

Abschnitt: 584852_04000_04100

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 4.



RW: 3358700

HW: 5785871

Bezeichnung Foto: 584852_869_04100_04200_01.jpg

Abschnitt: 584852_04100_04200

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 4,1.



RW: 3358748

HW: 5785782

Bezeichnung Foto: 584852_869_04200_04300_01.jpg

Abschnitt: 584852_04200_04300

ID des OWK 584852_869

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 4,2.



RW: 3358795

HW: 5785692

Bezeichnung Foto: 584852_869_04200_04300_02.jpg

Abschnitt: 584852_04200_04300

ID des OWK 584852_869

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B16, Durchlass.



RW: 3358815

HW: 5785660

Bezeichnung Foto: 584852_869_04300_04400_01.jpg

Abschnitt: 584852_04300_04400

ID des OWK 584852_869

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 4,3.



RW: 3358844

HW: 5785607

Bezeichnung Foto: 584852_869_04400_04500_01.jpg

Abschnitt: 584852_04400_04500

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 4,4.



RW: 3358893

HW: 5785521

Bezeichnung Foto: 584852_869_04400_04500_02.jpg

Abschnitt: 584852_04400_04500

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B17, Durchlass.



RW: 3358916

HW: 5785483

Bezeichnung Foto: 584852_869_04500_04600_01.jpg

Abschnitt: 584852_04500_04600

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 06.08.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 4,5.



RW: 3358932

HW: 5785433

Bezeichnung Foto: 584852_869_04500_04600_02.jpg

Abschnitt: 584852_04500_04600

ID des OWK 584852_869

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 4,5.



RW: 3358949

HW: 5785413

Bezeichnung Foto: 584852_869_04600_04700_01.jpg

Abschnitt: 584852_04600_04700

ID des OWK 584852_869

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 06.08.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B18, Durchlass mit Stau.



RW: 3358988

HW: 5785330

Bezeichnung Foto: 584852_869_04600_04700_02.jpg

Abschnitt: 584852_04600_04700

ID des OWK 584852_869

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 4,6.



RW: 3359004

HW: 5785322

Bezeichnung Foto: 584852_869_04700_04800_01.jpg

Abschnitt: 584852_04700_04800

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 4,7.



RW: 3359038

HW: 5785253

Bezeichnung Foto: 584852_869_04800_04900_01.jpg

Abschnitt: 584852_04800_04900

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 4,8.



RW: 3359071

HW: 5785158

Bezeichnung Foto: 584852_869_04900_05000_01.jpg

Abschnitt: 584852_04900_05000

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
 gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 4,9.



RW: 3359096

HW: 5785064

Bezeichnung Foto: 584852_869_05000_05100_02.jpg

Abschnitt: 584852_04900_05000

ID des OWK 584852_869

Foto *in* *gegen* **Fließrichtung**

Datum Foto: 06.08.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B19, Durchlass mit Stau.



RW: 3359109

HW: 5784982

Bezeichnung Foto: 584852_869_05000_05100_01.jpg

Abschnitt: 584852_05000_05100

ID des OWK 584852_869

Foto *in* *gegen* **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 5.



RW: 3359122

HW: 5784967

Bezeichnung Foto: 584852_869_05100_05200_01.jpg

Abschnitt: 584852_05100_05200

ID des OWK 584852_869

Foto *in* *gegen* **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 5,1.



RW: 3359138

HW: 5784868

Bezeichnung Foto: 584852_869_05200_05300_01.jpg

Abschnitt: 584852_05200_05300

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 5,2.



RW: 3359150

HW: 5784771

Bezeichnung Foto: 584852_869_05200_05300_02.jpg

Abschnitt: 584852_05200_05300

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 06.08.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B20, Durchlass/ Überfahrt ohne Stau.



RW: 3359152

HW: 5784758

Bezeichnung Foto: 584852_869_05300_05400_01.jpg

Abschnitt: 584852_05300_05400

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 5,3.



RW: 3359163

HW: 5784672

Bezeichnung Foto: 584852_869_05400_05500_01.jpg

Abschnitt: 584852_05400_05500

ID des OWK 584852_869

Foto *in* *gegen* **Fließrichtung**

Datum Foto: 06.08.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B21, Durchlass/ Überfahrt.



RW: 3359179

HW: 5784575

Bezeichnung Foto: 584852_869_05400_05500_02.jpg

Abschnitt: 584852_05400_05500

ID des OWK 584852_869

Foto *in* *gegen* **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 5,4.



RW: 3359191

HW: 5784558

Bezeichnung Foto: 584852_869_05500_05600_01.jpg

Abschnitt: 584852_05500_05600

ID des OWK 584852_869

Foto *in* *gegen* **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 5,5.



RW: 3359214

HW: 5784479

Bezeichnung Foto: 584852_869_05600_05700_01.jpg

Abschnitt: 584852_05600_05700

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 5,6.



RW: 3359241

HW: 5784382

Bezeichnung Foto: 584852_869_05600_05700_02.jpg

Abschnitt: 584852_05600_05700

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 06.08.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B22, Durchlass/Überfahrt.



RW: 3359256

HW: 5784300

Bezeichnung Foto: 584852_869_05700_05800_01.jpg

Abschnitt: 584852_05700_05800

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 06.08.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 5,7.



RW: 3359260

HW: 5784279

Bezeichnung Foto: 584852_869_05700_05800_02.jpg

Abschnitt: 584852_05700_05800

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 5,7.



RW: 3359269

HW: 5784265

Bezeichnung Foto: 584852_869_05800_05900_01.jpg

Abschnitt: 584852_05800_05900

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 10.11.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 5,8.



RW: 3359236

HW: 5784193

Bezeichnung Foto: 584852_869_05800_05900_02.jpg

Abschnitt: 584852_05800_05900

ID des OWK 584852_869

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 06.08.2010

Firma: IDAS

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Kilometer 5,8.



RW: 3359186

HW: 5784132