

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_13800\_13900\_02.jpg

**Abschnitt:** 58488\_13800\_13900

**ID des OWK:** 58488\_420

**Foto** in   
 gegen  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 22.07.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Bauwerk B1, Durchlass für Feldweg.



**RW:** 3368281

**HW:** 5774564

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_13800\_13900\_02.jpg

**Abschnitt:** 58488\_13800\_13900

**ID des OWK:** 58488\_420

**Foto** in   
 gegen  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 12.11.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Bauwerk B1, Durchlass für Feldweg.



**RW:** 3368274

**HW:** 5774563

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_13800\_13900\_03.jpg

**Abschnitt:** 58488\_13800\_13900

**ID des OWK:** 58488\_420

**Foto** in   
 gegen  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 22.07.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Kilometer 13,8.



**RW:** 3368294

**HW:** 5774544

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_13900\_14000\_01.jpg

**Abschnitt:** 58488\_13900\_14000

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto**  *in*  
*gegen*  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 22.07.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Kilometer 13,9.



**RW:** 3368301

**HW:** 5774526

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_14000\_14100\_01.jpg

**Abschnitt:** 58488\_14000\_14100

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto**  *in*  
*gegen*  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 12.11.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Kilometer 14.



**RW:** 3368341

**HW:** 5774436

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_14100\_14200\_01.jpg

**Abschnitt:** 58488\_14100\_14200

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto**  *in*  
*gegen*  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 12.11.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Kilometer 14,1.



**RW:** 3368382

**HW:** 5774340

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_14200\_14300\_01.jpg

**Abschnitt:** 58488\_14200\_14300

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto** in   
gegen  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 12.11.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Kilometer 14,2.



**RW:** 3368422

**HW:** 5774251

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_14300\_14400\_01.jpg

**Abschnitt:** 58488\_14300\_14400

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto** in   
gegen  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 12.11.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Kilometer 14,3.



**RW:** 3368462

**HW:** 5774160

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_14400\_14500\_01.jpg

**Abschnitt:** 58488\_14400\_14500

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto** in   
gegen  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 12.11.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Kilometer 14,4.



**RW:** 3368502

**HW:** 5774069

**Bezeichnung Foto:** 58488\_419\_14500\_14600\_01.jpg

**Abschnitt:** 58488\_14500\_14600

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto**  *in*  
*gegen*  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 12.11.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Kilometer 14,5.



**RW:** 3368542

**HW:** 5773973

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_14500\_14600\_02.jpg

**Abschnitt:** 58488\_14500\_14600

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto**  *in*  
*gegen*  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 22.07.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Bauwerk B2, Durchlass für L 80.



**RW:** 3368552

**HW:** 5773940

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_14600\_14700\_01.jpg

**Abschnitt:** 58488\_14600\_14700

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto**  *in*  
*gegen*  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 22.07.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Kilometer 14,6.



**RW:** 3368580

**HW:** 5773889

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_14600\_14700\_02.jpg

**Abschnitt:** 58488\_14600\_14700

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto** in   
gegen  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 12.11.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Kilometer 14,6.



**RW:** 3368589

**HW:** 5773866

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_14700\_14800\_01.jpg

**Abschnitt:** 58488\_14700\_14800

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto** in   
gegen  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 12.11.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Kilometer 14,7.



**RW:** 3368612

**HW:** 5773791

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_14800\_14900\_01.jpg

**Abschnitt:** 58488\_14800\_14900

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto** in   
gegen  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 12.11.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Kilometer 14,8.



**RW:** 3368651

**HW:** 5773694

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_14900\_15000\_01.jpg

**Abschnitt:** 58488\_14900\_15000

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto** in   
gegen  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 12.11.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Bauwerk B3, Durchlass.



**RW:** 3368700

**HW:** 5773587

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_15000\_15100\_01.jpg

**Abschnitt:** 58488\_15000\_15100

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto** in   
gegen  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 12.11.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Kilometer 15.



**RW:** 3368732

**HW:** 5773510

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_15100\_15200\_01.jpg

**Abschnitt:** 58488\_15100\_15200

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto** in   
gegen  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 22.07.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Kilometer 15,1.



**RW:** 3368782

**HW:** 5773388

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_15100\_15200\_02.jpg

**Abschnitt:** 58488\_15100\_15200

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto**  *in*  
 *gegen* **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 12.11.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Kilometer 15,1.



**RW:** 3368791

**HW:** 5773370

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_15200\_15300\_01.jpg

**Abschnitt:** 58488\_15200\_15300

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto**  *in*  
 *gegen* **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 22.07.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Bauwerk B4, Durchlass/ Überfahrt.



**RW:** 3368812

**HW:** 5773306

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_15200\_15300\_02.jpg

**Abschnitt:** 58488\_15200\_15300

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto**  *in*  
 *gegen* **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 22.07.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Bauwerk B4, Stau.



**RW:** 3368817

**HW:** 5773283

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_15300\_15400\_01.jpg

**Abschnitt:** 58488\_15300\_15400

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto** in  **Fließrichtung**  
gegen

**Datum Foto:** 12.11.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Kilometer 15,3.



**RW:** 3368844

**HW:** 5773220

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_15400\_15500\_01.jpg

**Abschnitt:** 58488\_15400\_15500

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto** in  **Fließrichtung**  
gegen

**Datum Foto:** 12.11.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Kilometer 15,4.



**RW:** 3368862

**HW:** 5773131

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_15400\_15500\_02.jpg

**Abschnitt:** 58488\_15400\_15500

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto** in  **Fließrichtung**  
gegen

**Datum Foto:** 22.07.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Bauwerk B5, Durchlass/ Überfahrt.



**RW:** 3368864

**HW:** 5773110

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_15400\_15500\_03.jpg

**Abschnitt:** 58488\_15400\_15500

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto**  *in*  
*gegen*  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 12.11.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Bauwerk B5, Durchlass/ Überfahrt.



**RW:** 3368852

**HW:** 5773107

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_15500\_15600\_01.jpg

**Abschnitt:** 58488\_15500\_15600

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto**  *in*  
*gegen*  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 12.11.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Kilometer 15,5.



**RW:** 3368876

**HW:** 5773037

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_15600\_15700\_01.jpg

**Abschnitt:** 58488\_15600\_15700

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto**  *in*  
*gegen*  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 22.07.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Kilometer 15,6.



**RW:** 3368893

**HW:** 5772940

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_15600\_15700\_02.jpg

**Abschnitt:** 58488\_15600\_15700

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto**  *in*  
*gegen*  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 12.11.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Kilometer 15,6.



**RW:** 3368897

**HW:** 5772909

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_15700\_15800\_01.jpg

**Abschnitt:** 58488\_15700\_15800

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto**  *in*  
*gegen*  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 22.07.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Bauwerk B6, Durchlass/ Überfahrt.



**RW:** 3368909

**HW:** 5772847

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_15700\_15800\_02.jpg

**Abschnitt:** 58488\_15700\_15800

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto**  *in*  
*gegen*  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 22.07.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Kilometer 15,7.



**RW:** 3368919

**HW:** 5772790

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_15800\_15900\_01.jpg

**Abschnitt:** 58488\_15800\_15900

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto**  *in*  
*gegen*  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 22.07.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Bauwerk B7, Durchlass mit Stau.



**RW:** 3368924

**HW:** 5772743

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_15800\_15900\_02.jpg

**Abschnitt:** 58488\_15800\_15900

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto**  *in*  
*gegen*  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 12.11.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Kilometer 15,8.



**RW:** 3368929

**HW:** 5772723

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_15900\_16000\_01.jpg

**Abschnitt:** 58488\_15900\_16000

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto**  *in*  
*gegen*  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 12.11.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Kilometer 15,9.



**RW:** 3368944

**HW:** 5772645

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_16000\_16100\_01.jpg

**Abschnitt:** 58488\_16000\_16100

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto**  *in*  
*gegen*  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 12.11.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Kilometer 16.



**RW:** 3368971

**HW:** 5772548

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_16000\_16100\_02.jpg

**Abschnitt:** 58488\_16000\_16100

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto**  *in*  
*gegen*  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 12.11.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Furt zugewachsen, da NSG.



**RW:** 3368972

**HW:** 5772538

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_16100\_16200\_01.jpg

**Abschnitt:** 58488\_16100\_16200

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto**  *in*  
*gegen*  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 12.11.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Kilometer 16,1.



**RW:** 3368993

**HW:** 5772452

**Bezeichnung Foto:** 58488\_420\_16200\_16300\_01.jpg

**Abschnitt:** 58488\_16200\_16300

**ID des OWK** 58488\_420

**Foto** *in*  *gegen*  **Fließrichtung**

**Datum Foto:** 12.11.2010

**Firma:** Idas

**Bearbeiter:** Fechner

**Bemerkung:** Kilometer 16,2.



**RW:** 3369022

**HW:** 5772357