

Maßnahmenliste Bearbeitungsgebiet Fuhse/Wietze BGK 16

Absehbar nicht umzusetzen							
Maßnahme	Stationierung	Gewässerbezeichnung	Wasserkörper	Maßnahmengruppe	Priorität	Begründung	Vorschlag durch
Untersuchung über die Möglichkeit der Wiedervernässung von Schilfbruch und Brand		Thöse	16020	8.1	III		Forstamt Fuhrberg
Reduzierung der Eisenbelastung		Hainholzbach	16024	6.5	keine	erhebliche Eisenbelastung	UHV UF
Neue Mühle Oelerse, Herstellung der Durchgängigkeit		Fuhse	16031	9.2	III	Absturz h=1,60m	UHV OF
Eixer Mühle, Herstellung der Durchgängigkeit		Fuhse	16031	9.2	III	Absturz h=1,80m	UHV OF
Untersuchung über die Möglichkeit der Wiedervernässung des FFH-Gebietes Herrschaft		Fuhse	16031	8.1	III		Forstamt Fuhrberg
Untersuchung über die Revitalisierung des Gewässers		Seebeeke	16023	???	keine	Aufhebung der Kläranlage Schwüblingsen geplant, Problem mit Trockenfallen des Gewässers. Siehe auch HMWB /natürliches Gewässer	Forstamt Fuhrberg
Wiedervernässung des Oldhorster Moores		Wulbeck	16 006		III	Die stoffliche Belastung der Wulbeck reduzieren. Verbesserung des NW-Abflusses	Region Hannover
Änderung der Grundwasserentnahmen		Wulbeck	16 006		III		Region Hannover
Grunderwerb an den Gewässern im Bereich des UHV Nr.46 Wietze						Für Randstreifen und Retentionsräume	Nabu

Maßnahmengruppe nach Leitfaden 1-9

Prioritäten

I	hoch
II	mittel
III	gering

Achtung !
 Es können auch sonstige Maßnahmen, außer Baumaßnahmn zb: Maßnahmen im Bereich Unterhaltung, Planungen, Punktquellen etc. angegeben werden.