

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M01	
	Abschnitt-Nr.: P09 bis P13 Stationierung: km 36,55 – 62,77	Priorität: mittel	
Bezeichnung der Maßnahme	Bauschutt, Schrott oder Müll aus dem Gewässer entfernen.	Typ DWA S13	Typ ID: 71_06
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung der Gewässergüte / Vitalisierung Gewässer		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Bauschutt aus Gewässer entfernen (km 44,55 und km 52,75 bis 53,10)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	0,4 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Putlitz		
	Gemarkung: Lockstädt, Putlitz, Mansfeld		
	Flur, Flurstück		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 3.000 Euro / -		
Finanzierung			
Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	K. Einwände PAG-Sitzung am 04.06.2012		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M02	
	Abschnitt-Nr.: P09 bis P13 Stationierung: km 36,55 – 62,77	Priorität: mittel	
Bezeichnung der Maßnahme	Geschiebefang ein- oder umbauen.	Typ DWA S12	Typ ID: 71_04
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung der Gewässergüte / Vitalisierung Gewässer		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Geschiebefang einbauen und unterhalten am Zulauf Z 082, Z080, S010		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 17,3 – 82,2), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 17,3 – 70,1), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (km 17,2 – 70,1), NSG „Stepenitz“ (km 17,3 – 70,1), Bdm-Verdachtsflächen, Bdm ID 111638, Baudenkmal Historischer Übergang km 49,7		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	3 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Pritzwalk		
	Gemarkung: Sadenbeck		
	Flur, Flurstück: 3,57		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein		
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 3.000 Euro Gesamtbausumme / gut		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	Erhöhter Unterhaltungsaufwand (regelmäßige Räumung notwendig)		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	K. Einwände PAG-Sitzung am 04.06.2012		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			
GEK-Gebiet:	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M03	

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M06 Priorität: mittel
	Abschnitt-Nr.: P09 bis P13 Stationierung: km 36,55 – 62,77	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen Flächenerwerb für Entwicklungskorridor	Typ ID: 70_01 70_02
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen zur Förderung eigendynamischer Entwicklung (Land)	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Im Rahmen der Förderung einer eigendynamischen Entwicklung ist ein 45m breiter Entwicklungskorridor (km 36,54 bis km 62,3) beidseitig auszuweisen und zu erwerben.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftlich genutzte Flächen, FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 17,3 – 82,2), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 17,3 – 70,1), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (km 17,2 – 70,1), NSG „Stepenitz“ (km 17,3 – 70,1), Bodendenkmäler, Bdm in Bearbeitung, WSG „Wolfshagen“ (km 36,3 – 38), WSG „Putlitz“ (km 54,8 – 55,8)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 91E0, 3260, 6430 und Habitate für Arten des Anhang II (Fische, Mollusken)	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	115 ha	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Groß Pankow, Putlitz	
	Gemarkung: Wolfshagen, Telschow	
	Flur, Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Ja.	
Zeithorizont	Mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 1,3 Mio. Euro für Grunderwerb ohne Notar- und Vermessungskosten / mäßig	
Finanzierung		
Unterhaltung	Kein Unterhaltungsaufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	K. Einwände PAG-Sitzung am 04.06.2012	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		
GEK-Gebiet:	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M07

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M09 Priorität: gering	
	Abschnitt-Nr.: P09 bis P13 Stationierung: km 36,55 – 62,77		
Bezeichnung der Maßnahme	Flutrinnen/-tümpel für Hochwasserabfluss anlegen	Typ DWA G8	Typ ID: 74_06
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung des Wasserhaushaltes		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Anlage von Flutrinnen /-tümpel parallel zur Stepenitz Stat. km 41,5 bis 59,2 (linke Seite).		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft, FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 17,3 - 82,2), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 17,3 - 70,1), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (km 17,2 - 70,1), NSG „Stepenitz“ (km 17,3 - 70,1), Bodendenkmäler, WSG „Putlitz“ (km 54,8 - 55,8), Bdm-Verdachtsflächen, Bdm ID 111639, Bdm in Bearbeitung, Bdm ID 111638		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Hochwasserentlastung		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	5 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Groß Pankow, Putlitz		
	Gemarkung: Tacken, Helle, Nettelbeck		
	Flur, Flurstück		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Ja.		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	Ca. 45.000 Euro / mäßig		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	K. Einwände PAG-Sitzung am 04.06.2012		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M10	
	Abschnitt-Nr.: P09 bis P13 Stationierung: km 36,55 – 62,77	Priorität: gering	
Bezeichnung der Maßnahme	Entwässerungsgraben kammern oder verfüllen.	Typ DWA G2	Typ ID: 74_07
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung des Wasserhaushaltes		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Zulauf Z070/71/79 kammern oder verfüllen Stat. km 45,7 bis 49,5		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft, FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 17,3 - 82,2), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 17,3 - 70,1), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (km 17,2 - 70,1), NSG „Stepenitz“ (km 17,3 - 70,1), Bdm ID 111639, Bdm ID 111638, Bdm-Verdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Hochwasserentlastung		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 91E0		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	3 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Putlitz		
	Gemarkung: Lockstädt		
	Flur, Flurstück		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren			
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	Ca. 10.000 Euro / gut		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	K. Einwände PAG-Sitzung am 04.06.2012		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M11 Priorität: mittel
	Abschnitt-Nr.: P09 bis P13 Stationierung: km 36,55 – 62,77	
Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmen zur Reduzierung von Verockerungsproblemen (z.B. "Ockersee" oder "Ockermulden" anlegen)	Typ ID: 85_02
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Sohle	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Ockermulde anlegen km 52,6 und km 53,15	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 17,3 - 82,2), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 17,3 - 70,1), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 17,2 - 70,1), NSG „Stepenitz“ (km 17,3 - 70,1), Bdm-Verdachtsfläche	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	2 Stk.	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Putlitz	
	Gemarkung: Putlitz	
	Flur, Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein	
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 2.000 Euro / gut	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	Erhöhter Unterhaltungsaufwand (regelmäßige Räumung notwendig)	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	K. Einwände PAG-Sitzung am 04.06.2012	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M12 Priorität: mittel
	Abschnitt-Nr.: P09 bis P13 Stationierung: km 36,55 – 62,77	
Bezeichnung der Maßnahme	Drainagen rückbauen.	Typ ID: 93_02
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung Wasserhaushalt	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Rückbau Drainage D004 (km 50,15) und D006 (km 53,31)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft, FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 17,3 - 82,2), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 17,3 - 70,1), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (km 17,2 - 70,1), NSG „Stepenitz“ (km 17,3 - 70,1), Bdm-Verdachtsflächen	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Überprüfung der Reduzierung des relevanten Hochwasserabflusses.	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	2 Stk.	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: Putlitz	
	Gemarkung: Putlitz	
	Flur, Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein.	
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	In Abhängigkeit der Leitungslänge. / gut	
Finanzierung		
Unterhaltung	Gleichbleibender Unterhaltungsaufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	K. Einwände PAG-Sitzung am 04.06.2012	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M13	
	Abschnitt-Nr.: P09 bis P13 Stationierung: km 36,55 – 62,77	Priorität: mittel	
Bezeichnung der Maßnahme	Sonstige Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit	Typ DWA S9	Typ ID: 69_13
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung ökologischer Durchgängigkeit für die FFH-Art Fischotter		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	B058: Otterberme einseitig anlegen (K7024 nach Nettelbeck) Stat- km 59,78 B060: Otterberme einseitig anlegen Stat. km 62,51		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Straßenquerung, FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 17,3 - 82,2), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 17,3 - 70,1), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (km 17,2 - 70,1), NSG „Stepenitz“ (km 17,3 - 70,1), Bdm-Verdachtsfläche, Bdm ID 111637, Baudenkmal Historischer Übergang km 62,51		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Verringerung des Abflussprofils erfordert einen hydraulischen Nachweis zur schadlosen Abführung von Hochwasserabflüssen, Genehmigungsplanung erforderlich		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Beseitigung von Gefahrenpunkte dadurch Förderung des Fischotterkorridors		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	2 Bauwerke		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Putlitz		
	Gemarkung: B058:Nettelbeck; B060: Telschow		
	Flur, Flurstück: B0588,39; B060:4,105		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	Ca. 10.000 Euro / -		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	K. Einwände PAG-Sitzung am 04.06.2012		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			
GEK-Gebiet:	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M14	

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M15	
	Abschnitt-Nr.: P09 bis P13 Stationierung: km 36,55 – 62,77	Priorität: gering	
Bezeichnung der Maßnahme	Nebengewässer dauerhaft an Hauptgewässer anbinden.	Typ DWA G9	Typ ID: 75_02
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Ufer, Sohle, Verbesserung Wasserhaushalt		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Vorhandene Altarmstrukturen dauerhaft an das Gewässer anschließen (von km 61,1 bis km 61,96).		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft, FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 17,3 - 82,2), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 17,3 - 70,1), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (km 17,2 - 70,1), NSG „Stepenitz“ (km 17,3 - 70,1), Bdm-Verdachtsfläche, Bdm in Bearbeitung		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: zusätzliche Hochwasserkapazität		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	0,86 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Putlitz		
	Gemarkung: Telschow, Weitendorf		
	Flur, Flurstück		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Ja.		
Zeithorizont	mittel- bis langfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	Ca. 50.000 Euro / mäßig		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	Höherer Unterhaltungsaufwand.		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	K. Einwände PAG-Sitzung am 04.06.2012		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)		Nr. der Maßnahme: M16	
	Abschnitt-Nr.: P09 bis P13 Stationierung: km 36,55 – 62,77		Priorität: hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage für die Herstellung der Durchgängigkeit durch Sohlgleite ersetzen		Typ DWA S9	Typ ID: 69_02 69_05
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung ökologischer Durchgängigkeit			
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist die Stauanlage / Wehr Mühle Putlitz (B54 am km 54,98) durch eine passierbare Anlage zu ersetzen: Variante 1: Rückbau und Ersatz durch Sohlgleite Variante 2: Bau einer techn. Fischaufstiegsanlage			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: innerhalb Siedlungsgebiet Putlitz, FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 17,3 - 82,2), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 17,3 - 70,1), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 17,2 - 70,1), NSG „Stepenitz“ (km 17,3 - 70,1), WSG „Putlitz“ (km 54,8 - 55,8), Bdm ID 111628, Bdm-Verdachtsfläche, Baudenkmal Historischer Übergang km 55			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Nachweis des schadlosen Hochwasserabflusses. Genehmigungsplanung erforderlich.			
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Ausbreitung der Fischarten des Anhang II			
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	1 Bauwerk			
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Putlitz			
	Gemarkung: Putlitz			
	Flur, Flurstück 1, 55			
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“			
	Straße: Berliner Straße 34			
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein.			
Zeithorizont	Kurzfristig			
Kosten / Kosteneffizienz	Variante 1: ca. 50.000 Euro Variante 2: ca. 120.000 Euro / sehr gut			
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)			
Unterhaltung	Geringer Aufwand			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Lt. Beschluss der PAG-Beratung vom 05.06.2012 prioritär umzusetzen.			
Festlegungen zur Kontrolle				
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....				

Jeetzebach	Stationierung: km 55	Priorität: hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Typ DWA S12	Typ ID: 74_04
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung Wassergüte / Vitalisierung Gewässer		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Geschiebefang oberhalb Wehr Putlitz einbauen und unterhalten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 17,3 - 82,2), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 17,3 - 70,1), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (km 17,2 - 70,1), NSG „Stepenitz“ (km 17,3 - 70,1)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: NEIN		
Verträglichkeit mit Natura 2000	Verbesserung LRT 3260		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)			
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: Putlitz		
	Gemarkung		
	Flur, Flurstück		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren			
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	/ -		
Finanzierung			
Unterhaltung	Erhöhter Unterhaltungsaufwand (regelmäßige Räumung notwendig)		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Lt. Beschluss der PAG prioritär umzusetzen.		
Finanzierung			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :