


Seeengebiet



LEGENDE

- empfohlene Maßnahmen**
- M1 Regulierbarer Stau mit Durchlass, Stau: 5-260 bis 5-488
 - M5 Entschlammung des Kleingewässers
 - M6 Herstellung eines Einlassengrabens
- geplante, nicht empfohlene Maßnahmen**
- M2 Wasserrückhaltung im Eisergraben mittels vorhandenem Stau (Stau: 4-559), Anbau des Eisergrabens unterhalb des Wesendorfer Damms mittels einer festen Schwelle
 - M3 Verlagerung des Dorferntwässerungsgrabens
 - M4

Vorhandene Wasserstände, Messreihe 03/2011 bis 02/2013

GW-MW mittlerer Grundwasserstand
 GW-MW maximaler Grundwasserstand
 OW-MW mittlerer Grabenwasserstand
 OW-MW maximaler Grabenwasserstand

Höhenbezug: NHN
 Nutzung mit Genehmigung des LGB Brandenburg, 09-9/199
 Stand: Januar 2011

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

PÖYRY
 PÖYRY Deutschland GmbH
 Hauptstr. 10, 15084 Wusterhausen
 Tel. +49 30 260 00 00

LAND BRANDENBURG
 Landesamt für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (LUV)
 Seehofgr. Chaussee 2
 15710 Wusterhausen
 OT Groß Glienicke

Wasserrückhalt im Eisergraben und Optimierung Orsentswässerung Wesendorf
 Vorplanung
 Anlage 2 Maßnahmenkonzept und Auswirkungen auf Wasserstände

Lage in Land Brandenburg

Bundesrecht

Maßstab: 1:2.000
 Datum: 11.07.2013
 Kartographie: Topographische Karte 1:10.000

Dachverband Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
 Kartographie: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz