


Strukturklasse

- 1 - unverändert
- 2 - gering verändert
- 3 - mäßig verändert
- 4 - deutlich verändert
- 5 - stark verändert
- 6 - sehr stark verändert
- 7 - vollständig verändert

Sonderfälle

- Sohle nicht kartierbar
- See/Fischteich
- Pumpensumpf
- Gewässerlauf ausgetrocknet
- noch nicht kartiert
- Brieskower Alte Schlaube: Kartierung bislang aufgrund des rückgestauten, hohen Wasserstandes nicht möglich



Nr.	Art der Änderung	Datum	Name	Unterschrift

Planungsteam O.E.K. - 2015		Datum	Zeichen
		05/10	MS/DJK
		05/10	SU
		05/10	

Gewässerentwicklungskonzept Brieskower Kanal Karte 1.1

Gewässerstrukturkarte Kartierung b-tu
 Darstellung der Gesamtbewertung Maßstab: 1:25.000