


- Strukturklasse**
- 1 - unverändert
  - 2 - gering verändert
  - 3 - mäßig verändert
  - 4 - deutlich verändert
  - 5 - stark verändert
  - 6 - sehr stark verändert
  - 7 - vollständig verändert


- Sonderfälle**
- Sohle nicht kartierbar
  - See/Fischteich
  - Pumpensumpf
  - Gewässerlauf ausgetrocknet
  - noch nicht kartiert
  - Brieskower Alte Schlaube: Kartierung bislang aufgrund des rückgestauten, hohen Wasserstandes nicht möglich

**Dargestellte Bereiche**



Nr.	Art der Änderung	Datum	Name	Unterschrift

Planungsteam O.E.K. - 2015		Datum	Zeichen
		05/10	MS (Dau)
		05/10	SU
		05/10	



Gewässerentwicklungskonzept Brieskower Kanal **Karte 1.2**

Gewässerstrukturkarte  
5-bändige Darstellung der Bereiche Sohle, Ufer (links, rechts), Umfeld (links, rechts)  
Kartierung: b-tu  
Mastab: 1:25.000

