



Gewässername	Schafgraben	WK-Code	DE584942_876		
Planungsabschnitt	DE584942_876_P01	Stationierung	km von 7+305 bis 8+160		
Begrenzung des Abschnitts					
	von der Einmündung in den Seddiner See bis westlich von Ortslage Wildenbruch				
Bestand C-Bericht	LAWA-Typ	Typ 0 (künstliches Gewässer)			
	Kategorie	künstlich			
	Zielerreichung Ökologie	k.A.			
	Zielerreichung Chemie	wahrscheinlich			
Aktueller Zustand (2009)	LAWA-Typ-Vorschlag	Typ 0 (künstliches Gewässer)			
	Kategorie-Vorschlag	künstlich			
	Entwicklungstyp (ökologisches Potenzial)	Typ 14k (Sandgeprägter Tieflandbach)			
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	Hydrologische Zustandsklasse	Ökologische Durchgängigkeit	
		GK 3	ZK 5	nein	
Defizit	-1	-3	-3		
Beschreibung	naturfern ausgebauter Graben im Trapezprofil				
Belastungen	geradlinig eingetiefter Graben im Trapezprofil, kein Wasser führend zu Begehungszeiten, Grünlandnutzung ohne ausreichenden Gewässerrandstreifen				
Restriktionen	– angrenzende Nutzungen				
Entwicklungsziele	– k.A., Bewirtschaftungsende				