

Gewässerentwicklungskonzept Nuthe

Karte 3-3: Gewässerstrukturkartierung - Bewertung nach WRRL

Abschnitt:
Blatt 3 von 4

Zeichenerklärung

Gewässerstrukturgüteklassen (in Fließrichtung rechts außen)

- | | | | |
|--|----------|--|---------------------|
| | sehr gut | | befriedigend |
| | gut | | schlecht |
| | mäßig | | nicht klassifiziert |

Seeufergüteklasse nach AGBU e.V.

- | | | | |
|--|----------|--|--------------|
| | sehr gut | | befriedigend |
| | gut | | schlecht |
| | mäßig | | |


ökologische Durchgängigkeit Bauwerke

- | | | | |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| | durchgängig | | nicht durchgängig |
| | eingeschränkt durchgängig | | nicht bewertbar |

- | | | | |
|--|--|--|---------------|
| | Grenze GEK Nuthe | | Fließrichtung |
| | WRRL-berichtspflichtiges Fließgewässer | | |



LANDESAMT FÜR UMWELT, GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ BRANDENBURG
Regionalabteilung West




biota - Institut für ökologische Forschung und Planung GmbH



Gewässerentwicklungskonzept Nuthe
Karte 3-3: Gewässerstrukturkartierung - Bewertung nach WRRL

Stand Mai 2011

Lage im Land Brandenburg



Blatt GEK Nuthe



Kartengrundlage:
Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB)
Topographische Karte 1:25.000