

# Gewässerentwicklungskonzept Nuthe

Karte 6-4: Defizite

Abschnitt:  
Blatt 3 von 4

## Zeichenerklärung

Defizitklassen

FG	SG	Referenzzustand (R)	FG	SG	
		Referenzzustand (R)			-2
		kein Defizit (0)			-3
		-1			nicht bewertet

FG = Fließgewässer SG = Standgewässer

Banddarstellung der hydromorphologischen Qualitätskomponenten

- Durchgängigkeit (Linie in Fließrichtung links außen)
- Morphologie (Linie in Fließrichtung links innen)
- WRRL-berichtspflichtiges Fließgewässer
- Wasserhaushalt (Linie in Fließrichtung rechts außen)

Grenze GEK Nuthe

Fließrichtung



**LANDESAMT FÜR UMWELT, GESUNDHEIT  
UND VERBRAUCHERSCHUTZ BRANDENBURG**

Regionalabteilung West




biota - Institut für ökologische Forschung und Planung GmbH

## Gewässerentwicklungskonzept Nuthe



Karte 6-4: Defizite

Stand Februar 2011

Lage im Land Brandenburg



Blatt GEK Nuthe



Maßstab 1:35.000

Kartengrundlage:  
Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB)  
Topographische Karte 1:25.000