

Gewässerentwicklungskonzept Randow

Karte 6-4: Defizite

Abschnitt:
Blatt 2 von 2

Zeichenerklärung

Defizitklassen

- | | | | |
|--|---------------------|--|----------------|
| | Referenzzustand (R) | | -2 |
| | kein Defizit (0) | | -3 |
| | -1 | | nicht bewertet |

Allg. Defiziteinschätzung für Qualitätskomponente Wasserhaushalt auf Grundlage Geländekartierungen

- | | | | |
|--|-------------------|--|----------------|
| | kein Defizit | | nicht bewertet |
| | Defizit vorhanden | | |

Banddarstellung der hydromorphologischen Qualitätskomponenten

- | | |
|--|--|
| | Durchgängigkeit (Linie in Fließrichtung links außen) |
| | Morphologie (Linie in Fließrichtung links innen) |
| | WRRL-berichtspflichtiges Fließgewässer |
| | Wasserhaushalt (Linie in Fließrichtung rechts außen) |

- | | | | |
|--|--|--|---------------------------|
| | Grenze GEK Randow | | Fließrichtung |
| | WRRL-berichtspflichtiges Fließgewässer | | Planungsabschnitts-grenze |
| | Kilometrierung | | |

LANDESAMT FÜR UMWELT, GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ BRANDENBURG
Regionalabteilung Ost

biota
Institut für ökologische Forschung und Planung GmbH


ELLMANN / SCHULZE GbR
INGENIEURBÜRO FÜR
LANDSCHAFTSPLANUNG
UND WASSERWIRTSCHAFT

Gewässerentwicklungskonzept Randow


Karte 6-4: Defizite

Stand Oktober 2012

Lage im Land Brandenburg



Blatt GEK Randow



Maßstab 1:25.000

Kartengrundlage:
Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB)
Digitale Topographische Karte 1:25.000