

# Gewässerentwicklungskonzept Nuthe

Karte 3-3: Gewässerstrukturkartierung - Bewertung nach WRRL

Abschnitt:  
Blatt 3 von 4

## Zeichenerklärung

Gewässerstrukturgüteklassen (in Fließrichtung rechts außen)

- |  |          |  |                     |
|--|----------|--|---------------------|
|  | sehr gut |  | befriedigend        |
|  | gut      |  | schlecht            |
|  | mäßig    |  | nicht klassifiziert |

Seeufergüteklasse nach AGBU e.V.

- |  |          |  |              |
|--|----------|--|--------------|
|  | sehr gut |  | befriedigend |
|  | gut      |  | schlecht     |
|  | mäßig    |  |              |


ökologische Durchgängigkeit Bauwerke

- |  |                           |  |                   |
|--|---------------------------|--|-------------------|
|  | durchgängig               |  | nicht durchgängig |
|  | eingeschränkt durchgängig |  | nicht bewertbar   |

- |  |  |  |               |
|--|--|--|---------------|
|  | Grenze GEK Nuthe                       |  | Fließrichtung |
|  | WRRL-berichtspflichtiges Fließgewässer |  |               |



**LANDESAMT FÜR UMWELT, GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ BRANDENBURG**  
Regionalabteilung West




**biota** - Institut für ökologische Forschung und Planung GmbH



**Gewässerentwicklungskonzept Nuthe**  
Karte 3-3: Gewässerstrukturkartierung - Bewertung nach WRRL

Stand Januar 2011

Lage im Land Brandenburg



Blatt GEK Nuthe



Kartengrundlage:  
Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB)  
Topographische Karte 1:25.000