

**Bauwerksnummer** 58494\_0\_9476\_BW01

**Gewässer:** Königsgraben Tremsdorf

GWK: 58494

Station: 48

**Brücke**

**Abschnitts-Nr.** 58494\_0\_9476\_AB01

**Material** Stahl

**Breite [cm]** 1000

**Länge [cm]** 150

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand** ohne Funktion

**ökol. Durchgängigkeit:**

**Bauwerksart:**

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Stahlbrücke ohne Gehplatten

**Mangel** Stahlbrücke ohne Gehplatten

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 31.07.2009 **Kartierer:** Krauß



**Bauwerksnummer** 58494\_0\_9476\_BW02

**Gewässer:** Königsgraben Tremsdorf

GWK: 58494

Station: 968

**Wehr**

**Abschnitts-Nr.** 58494\_0\_9476\_AB03

**Material** Beton/Stahl

**Breite [cm]** 450

**Länge [cm]** 400

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** nicht durchgängig

**Bauwerksart:** Stau, Wehr, Absturzbauwerke

**Art des Wehres:** oberflächlich, mit Stauklappe

**Beschreibung:** Wehr mit Klappe



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen** Tafel 400 cm

**Kartierdatum:** 31.07.2009 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58494\_0\_9476\_BW03

**Gewässer:** Königsgraben Tremsdorf

GWK: 58494

Station: 1515

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58494\_0\_9476\_AB03

**Material** Stahl

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 500

**Durchmesser [mm]** 2000

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Hamco- Durchlass für Feldweg



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 31.07.2009 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58494\_0\_9476\_BW04

**Gewässer:** Königsgraben Tremsdorf

GWK: 58494

Station: 2517

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58494\_0\_9476\_AB03

**Material** Stahl

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 500

**Durchmesser [mm]** 2000

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Hamco- Durchlass für landwirtschaftliche Überfahrt



**Mangel**

**Maßnahmen-  
vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 31.07.2009

**Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58494\_0\_9476\_BW05

**Gewässer:** Königsgraben Tremsdorf

GWK: 58494

Station: 3195

**Brücke**

**Abschnitts-Nr.** 58494\_0\_9476\_AB04

**Material** Stahl

**Breite [cm]** 1000

**Länge [cm]** 300

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:**

**Bauwerksart:**

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Stahlbrücke mit Metallplatten ohne Geländer als landwirtschaftliche Überfahrt



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 31.07.2009 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58494\_0\_9476\_BW06

**Gewässer:** Königsgraben Tremsdorf

GWK: 58494

Station: 3552

**Brücke**

**Abschnitts-Nr.** 58494\_0\_9476\_AB04

**Material** Beton

**Breite [cm]** 1500

**Länge [cm]** 800

**Durchmesser [mm]** 1200

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:**

**Bauwerksart:**

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Betonbrücke für Straße



**Mangel** Berme fehlt

**Maßnahmen-vorschlag** Berme einbauen

**Bemerkungen** lichte Weite 1500 cm, innen 1200 cm

**Kartierdatum:** 31.07.2009 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58494\_0\_9476\_BW07

**Gewässer:** Königsgraben Tremsdorf

GWK: 58494

Station: 7286

**Brücke**

**Abschnitts-Nr.** 58494\_0\_9476\_AB10

**Material** Stahl/Beton

**Breite [cm]** 1100

**Länge [cm]** 600

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:**

**Bauwerksart:**

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Straßenbrücke asphaltiert



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 31.07.2009 **Kartierer:** Renner

**Bauwerksnummer** 58494\_0\_9476\_BW08

**Gewässer:** Königsgraben Tremsdorf

GWK: 58494

Station: 8496

**Brücke**

**Abschnitts-Nr.** 58494\_0\_9476\_AB10

**Material** Holz

**Breite [cm]** 180

**Länge [cm]** 500

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand** baufällig

**ökol. Durchgängigkeit:**

**Bauwerksart:**

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Holzbrücke



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 31.07.2009 **Kartierer:** Renner

**Bauwerksnummer** 58494\_0\_9476\_BW09

**Gewässer:** Königsgraben Tremsdorf

GWK: 58494

Station: 9468

**Stau**

**Abschnitts-Nr.** 58494\_0\_9476\_AB10

**Material** Stahl/Beton

**Breite [cm]** 100

**Länge [cm]** 80

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Stau, Wehr, Absturzbauwerke

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Stau geschlossen, kein Einlauf oder Auslauf erkennbar



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen** Messlatte vor Stau

**Kartierdatum:** 31.07.2009 **Kartierer:** Renner