

Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW01

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 231

Sohlgleite/-rausche

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB01
Material Steinschüttung/ Holz
Breite [cm] 500
Länge [cm] 2000
Durchmesser [mm]
Baulicher Zustand
ökol. Durchgängigkeit: durchgängig
Bauwerksart: Sohlrampe, -gleite, -befestigung
Art des Wehres:
Beschreibung: Sohlgleite mit Schwelle, 30 cm hoch

Mangel Böschung links Müllablagerungen
Maßnahmen-vorschlag
Bemerkungen
Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner



Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW02

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 242,242

Wehr

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB01
Material Stahl/ Beton
Breite [cm] 900
Länge [cm] 600
Durchmesser [mm]
Baulicher Zustand
ökol. Durchgängigkeit: keine Angaben
Bauwerksart: Stau, Wehr, Absturzbauwerke
Art des Wehres:
Beschreibung: Wehr Papiermühle, Absturzhöhe 2,5 m

Mangel nicht regulierbar
Maßnahmen-vorschlag
Bemerkungen
Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner



Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW03

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 599

Brücke

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB02

Material Stahlbeton

Breite [cm] 800

Länge [cm] 300

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand beschädigt

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Brücke für Fußgänger und Radfahrer im stark verwittertem Zustand

Mangel Beton verwittert, Teile fehlen

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner



Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW04

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 1651

Brücke

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB04

Material Beton/ Stahl

Breite [cm] 1500

Länge [cm] 500

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand Risse im Betonfundament,

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straßenbrücke "Trebbiner Tor"



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen eingeschränkte Nutzung, nur einseitig befahrbar

Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW05

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 1730

Brücke

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB04

Material Stahlbeton

Breite [cm] 3000

Länge [cm] 1200

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straßenbrücke "Trebbiner Straße"



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW06

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 2080

Brücke

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB04

Material Stahlbeton/Betonsteine

Breite [cm] 700

Länge [cm] 300

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straßenbrücke

Mangel unterer Bereich des Kastenprofils mit Holz befestigt

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner



Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW07

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 2777

Brücke

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB04

Material Beton

Breite [cm] 1100

Länge [cm] 500

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straßenbrücke im Stadtbereich "Lindenstraße"

Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner



Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW08

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 3174

Brücke

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB04

Material Stahlbeton

Breite [cm] 1000

Länge [cm] 1200

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand Baujahr: 1996

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straßenbrücke "Salzufleherstraße"



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW09

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 3380

Sohlgleite/-rausche

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB04

Material Steinschüttung

Breite [cm] 400

Länge [cm] 1000

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Sohlrampe, -gleite, -befestigung

Art des Wehres:

Beschreibung: Sohlrausche im Bereich St.3380



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW10

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 3437

Brücke

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB04

Material Stahlbeton

Breite [cm] 1000

Länge [cm] 1000

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand eingeschränkte Benutzung

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straßenbrücke "Poststraße"

Mangel nur noch einspurig zu befahren

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen 5 m vor Brücke rechte Uferseite Meßpegellatte

Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner



Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW11

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 3578

Brücke

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB04

Material Stahlbeton

Breite [cm] 1100

Länge [cm] 250

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Fußgängerbrücke zum Parkbereich

Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner



Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW12

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 3654

Brücke

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB04

Material Stahlbeton

Breite [cm] 1100

Länge [cm] 250

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Fußgängerbrücke zum Parkbereich



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW13

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 3803

Brücke

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB04

Material Stahlbeton

Breite [cm] 700

Länge [cm] 1200

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straßenbrücke "Breitscheidstraße"



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW14

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 3814

Terassenbrücke

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB04

Material Holz/ Stahl

Breite [cm] 500

Länge [cm] 750

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Terasse vom Cafe in der Breitscheidstraße



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen mit Meßpegellatte

Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW15

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 3864

Sohlgleite/-rausche

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB04

Material Steinschüttung

Breite [cm] 400

Länge [cm] 1100

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: keine Angaben

Bauwerksart: Sohlrampe, -gleite, -befestigung

Art des Wehres:

Beschreibung:



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW16

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 3919

Brücke

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB04

Material Stahlbeton

Breite [cm] 1100

Länge [cm] 1100

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straßenbrücke " Am Nuthe Fließ"



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW17

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 3938

Sohlschwelle

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB04

Material Wasserbausteine

Breite [cm] 500

Länge [cm] 20

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Sonstige

Art des Wehres:

Beschreibung: Sohlschwelle aus Wasserbausteinen, einreihig



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW18

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 3962

Brücke

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB04

Material Holz/ Stahl

Breite [cm] 1000

Länge [cm] 250

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Fußgängerbrücke (Bürokomplex)



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen mit Meßlattepegel

Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW19

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 4004

Brücke

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB04

Material Holz

Breite [cm] 1000

Länge [cm] 200

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Fußgängerbrücke (Bürokomplexbereich)



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen linkes Ufer Gebäudemauer

Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW20

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 4032

Brücke

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB04

Material Holz/Stahl

Breite [cm] 1000

Länge [cm] 200

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Fußgängerbrücke (Bürokomplex)



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen Mauer am linken Ufer

Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW21

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 4038

Sohlschwelle

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB04

Material Wasserbausteine

Breite [cm] 300

Länge [cm] 20

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Sonstige

Art des Wehres:

Beschreibung: Schwelle aus Wasserbausteinen, einreihig



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW22

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 4071

Brücke

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB04

Material Holz/Stahl

Breite [cm] 1000

Länge [cm] 200

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Fußgängerbrücke (Bürokomplex)



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW23

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 4101

Sohlschwelle

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB04

Material Naturstein

Breite [cm] 300

Länge [cm] 20-30

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Sonstige

Art des Wehres:

Beschreibung: verschieden große Steine



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW24

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 4117

Brücke

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB04

Material Holz/Stahl

Breite [cm] 1000

Länge [cm] 200

Durchmesser [mm]


Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Fußgängerbrücke (Bürokomplex)



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW25

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 4376

Brücke

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB04

Material Stahlbeton

Breite [cm] 1400

Länge [cm] 900

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straßenbrücke "Mühlenweg"



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW26

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 4465

Brücke

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB05

Material Stahlbeton

Breite [cm] 700

Länge [cm] 600

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straße "Elsthal"



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW27

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 4491,46

Wehr

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB05

Material Beton/Stahl

Breite [cm] 800

Länge [cm] (abgesperrt)

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand verfallen

ökol. Durchgängigkeit: nicht durchgängig

Bauwerksart: Stau, Wehr, Absturzbauwerke

Art des Wehres:

Beschreibung: Wehr Elsthal, nicht regulierbar



Mangel verfallen, eingezäunt

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 16.07.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW28**Gewässer:** Stadtnuthé

GWK: 58418

Station: 5231

Brücke**Abschnitts-Nr.** 58418_0_5817_AB06**Material** Beton**Breite [cm]** 1000**Länge [cm]** 200**Durchmesser [mm]****Baulicher Zustand****ökol. Durchgängigkeit:****Bauwerksart:****Art des Wehres:****Beschreibung:** Betonbrücke für Fußgänger, Freibadgelände**Mangel****Maßnahmen-
vorschlag****Bemerkungen****Kartierdatum:** 16.07.2009**Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW29**Gewässer:** Stadtnuthé

GWK: 58418

Station: 5280

Brücke**Abschnitts-Nr.** 58418_0_5817_AB07**Material** Beton**Breite [cm]** 1050**Länge [cm]** 600**Durchmesser [mm]****Baulicher Zustand****ökol. Durchgängigkeit:****Bauwerksart:****Art des Wehres:****Beschreibung:** Betonbrücke "Teichwiesenweg" am Freibad**Mangel****Maßnahmen-
vorschlag****Bemerkungen****Kartierdatum:** 17.07.2009 **Kartierer:** krauß

Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW30**Gewässer:** Stadtnuthé

GWK: 58418

Station: 5586

Brücke**Abschnitts-Nr.** 58418_0_5817_AB08**Material** Holz**Breite [cm]** 1200**Länge [cm]** 250**Durchmesser [mm]****Baulicher Zustand****ökol. Durchgängigkeit:****Bauwerksart:****Art des Wehres:****Beschreibung:** Holzbrücke für Rad- und Skaterweg**Mangel****Maßnahmen-
vorschlag****Bemerkungen****Kartierdatum:** 17.07.2009**Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 58418_0_5817_BW31

Gewässer: Stadtnuthe

GWK: 58418

Station: 5602,99

Wehr

Abschnitts-Nr. 58418_0_5817_AB09

Material Stahl/Beton

Breite [cm] 900

Länge [cm] 220

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: keine Angaben

Bauwerksart: Stau, Wehr, Absturzbauwerke

Art des Wehres: unterschlächtig, Schützenwehr, mehrfeldrig, 1fach- oder Doppelsch.

Beschreibung: Dreifachschützwehr mit Meßpegellatte



Mangel

**Maßnahmen-
vorschlag**

Bemerkungen Tafel 300 cm

Kartierdatum: 17.07.2009 **Kartierer:** Krauß