

Abschnitt: 58424_0_4971_AB01

Gewässer: Jänickendorfer Schleusengraben

Foto Nummer 00100_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 15.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

BW01 - trockenfallener Durchlass



Foto Nummer 00100_02

in Fließ-
gegen richtung

Datum 15.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

BW01 - trockenfallener Durchlass



Foto Nummer 00100_03

in Fließ-
gegen richtung

Datum 15.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

AB01 - Abschnittscharakteristik



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 58424_0_4971_AB02

Gewässer: Jänickendorfer Schleusengraben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 58424_0_4971_AB03

Gewässer: Jänickendorfer Schleusengraben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer 01900_04

in Fließ-
gegen richtung

Datum 15.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

AB03 - Abschnittscharakter



Foto Nummer 02000_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 15.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

AB03 - Abschnittscharakter



Foto Nummer 02100_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 15.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

AB03 - Abschnittscharakter



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

BW05 - Durchlass mit Brettern
zugestellt



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

BW05 - Durchlass
BW05 - Durchlass



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

BW05 - Durchlass (Einlauf)
BW05 - Durchlass (Einlauf)
BW05 - Durchlass (Einlauf)



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 58424_0_4971_AB04

Gewässer: Jänickendorfer Schleusengraben

Foto Nummer 02300_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 15.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

BW6 - Durchlass



Foto Nummer 02300_02

in Fließ-
gegen richtung

Datum 15.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

BW06 - Böschungsbefestigung



Foto Nummer 02300_03

in Fließ-
gegen richtung

Datum 15.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

BW07 - Fuß- und Radfahrerbrücke



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung x

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 58424_0_4971_AB05

Gewässer: Jänickendorfer Schleusengraben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer 02900_02

in Fließ-
gegen richtung

Datum 15.07.2009

Kartierer Krauß

Beschreibung

BW10 - Plattendurchlass



Foto Nummer 02900_03

in Fließ-
gegen richtung

Datum 15.07.2009

Kartierer Krauß

Beschreibung

BW11 - Stau



Foto Nummer 02900_04

in Fließ-
gegen richtung

Datum 15.07.2009

Kartierer Krauß

Beschreibung

BW11 - Stau / Detail



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 58424_0_4971_AB06

Gewässer: Jänickendorfer Schleusengraben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 58424_0_4971_AB07

Gewässer: Jänickendorfer Schleusengraben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 58424_0_4971_AB08

Gewässer: Jänickendorfer Schleusengraben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 58424_0_4971_AB09

Gewässer: Jänickendorfer Schleusengraben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 58424_0_4971_AB10

Gewässer: Jänickendorfer Schleusengraben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 58424_0_4971_AB11

Gewässer: Jänickendorfer Schleusengraben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

