

Abschnitt: 58494_0_9476_AB01

Gewässer: Königsgraben Tremtsdorf

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB01 Zufluß zur Nuthe



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

BW01 - Brücke funktionslos



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB01 mit Röhrichstreifen



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 58494_0_9476_AB02

Gewässer: Königsgraben Tremsdorf

Foto Nummer 00800_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 31.07.2009

Kartierer Krauß

Beschreibung

AB02



Foto Nummer 00900_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 31.07.2009

Kartierer Krauß

Beschreibung

AB02 - Behelfsbrücke/Jägersteg



Abschnitt: 58494_0_9476_AB03

Gewässer: Königsgraben Tremtsdorf

Foto Nummer 01000_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 31.07.2009

Kartierer Krauß

Beschreibung

BW02 - Wehr mit Pegellatte



Foto Nummer 01000_02

in Fließ-
gegen richtung

Datum 31.07.2009

Kartierer Krauß

Beschreibung

AB03



Foto Nummer 01100_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 31.07.2009

Kartierer Krauß

Beschreibung

AB03



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung




Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung




Foto Nummer 01400_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 31.07.2009

Kartierer Krauß

Beschreibung

AB03



Foto Nummer 01500_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 31.07.2009

Kartierer Krauß

Beschreibung

AB03



Foto Nummer 01600_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 31.07.2009

Kartierer Krauß

Beschreibung

BW03 - Hamco-Durchlass



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 58494_0_9476_AB04

Gewässer: Königsgraben Tremtsdorf

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung x

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung x

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 58494_0_9476_AB05

Gewässer: Königsgraben Tremtsdorf

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 58494_0_9476_AB06

Gewässer: Königsgraben Tremtsdorf

Foto Nummer 04200_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 31.07.2009

Kartierer Krauß

Beschreibung

AB06



Foto Nummer 04300_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 31.07.2009

Kartierer Krauß

Beschreibung

AB06



Foto Nummer 04400_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 31.07.2009

Kartierer Krauß

Beschreibung

AB06



Abschnitt: 58494_0_9476_AB07

Gewässer: Königsgraben Tremisdorf

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 58494_0_9476_AB08

Gewässer: Königsgraben Tremisdorf

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 58494_0_9476_AB09

Gewässer: Königsgraben Tremtsdorf

Foto Nummer 06500_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 31.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

AB09



Foto Nummer 06800_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 31.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

AB09



Foto Nummer 06900_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 31.07.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

AB09 mit Schilfbewuchs



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 58494_0_9476_AB10

Gewässer: Königsgraben Tremisdorf

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

BW09 - Stau (Durchlass nicht erkennbar)



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

Weiber hinter Stau

