

Abschnitt: 584962_0_5965_AB01

Gewässer: Sputendorfer Graben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

Zulaufbereich



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB01 - Zulauf zur Nuthe



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB01



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584962_0_5965_AB02

Gewässer: Sputendorfer Graben

Foto Nummer 00400_02

in Fließ-
gegen richtung

Datum 17.08.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

AB02 - Beginn des Abschnittes



Foto Nummer 00500_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 17.08.2009

Kartierer Renner

BeschreibungAB02 mit Bärenklaubewuchs an
Böschung

Foto Nummer 00500_02

in Fließ-
gegen richtung

Datum 17.08.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

BW02 - Rohrdurchlass



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB02 mit Bärenklaubewuchs an Böschung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB02



Abschnitt: 584962_0_5965_AB03

Gewässer: Sputendorfer Graben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584962_0_5965_AB04

Gewässer: Sputendorfer Graben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer in Fließ-
gegen richtung
Datum Kartierer **Beschreibung**

Abschnitt: 584962_0_5965_AB05

Gewässer: Sputendorfer Graben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

BW04 - Rohrdurchlass, stark bewachsen



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB05



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

Böschungsbereich



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584962_0_5965_AB06

Gewässer: Sputendorfer Graben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584962_0_5965_AB07

Gewässer: Sputendorfer Graben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

BW08 - Rohrdurchlass stark mit
Sediment versetzt



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB07



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB07



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

BW09 - Rohrdurchlass ohne
Funktion



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

Rohre ohne Verbindung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB07



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584962_0_5965_AB08

Gewässer: Sputendorfer Graben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer in Fließ-
gegen richtung Datum Kartierer **Beschreibung**

Abschnitt: 584962_0_5965_AB09

Gewässer: Sputendorfer Graben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584962_0_5965_AB10

Gewässer: Sputendorfer Graben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB10 ohne Durchlassbauwerk mit
Hausmüll auf Sohle



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB10



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB10



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584962_0_5965_AB11

Gewässer: Sputendorfer Graben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584962_0_5965_AB12

Gewässer: Sputendorfer Graben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB12 Damm ohne
Durchlassbauwerk



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB12



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB12



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

