

# Gewässerentwicklungskonzept Nieplitz

Karte 5-4: Gewässerstrukturkartierung - Bewertung nach WRRL

Abschnitt:  
Blatt 1 von 4

## Zeichenerklärung

Gewässerstrukturgüteklassen (in Fließrichtung rechts außen)

- sehr gut
- gut
- mäßig
- befriedigend
- schlecht
- nicht klassifiziert

Seeufergüteklasse nach AGBU e.V.

- sehr gut
- gut
- mäßig
- befriedigend
- schlecht

ökologische Durchgängigkeit Bauwerke

- durchgängig
- eingeschränkt durchgängig
- nicht durchgängig
- nicht bewertbar

- Grenze GEK Nieplitz
- WRRL-berichtspflichtiges Fließgewässer
- Nicht WRRL-berichtspflichtiges Fließgewässer
- ▶ Fließrichtung

**LANDESAMT FÜR UMWELT, GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ BRANDENBURG**  
 Regionalabteilung West

## Gewässerentwicklungskonzept Nieplitz



Karte 5-4: Gewässerstrukturkartierung - Bewertung nach WRRL

Stand Mai 2011

Lage im Land Brandenburg



Blatt GEK Nieplitz



Kartengrundlage:  
Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB)  
Digitale Topographische Karte 1:25.000