

# Gewässerentwicklungskonzept Nieplitz

Karte 6-4: Defizite

Abschnitt:  
Blatt 2 von 4

## Zeichenerklärung

Defizitklassen

FG	SG	Referenzzustand (R)	FG	SG	
		Referenzzustand (R)			-2
		kein Defizit (0)			-3
		-1			nicht bewertet

FG = Fließgewässer SG = Standgewässer

Banddarstellung der hydromorphologischen Qualitätskomponenten

- Durchgängigkeit (Linie in Fließrichtung links außen)
- Morphologie (Linie in Fließrichtung links innen)
- WRRL-berichtspflichtiges Fließgewässer
- Wasserhaushalt (Linie in Fließrichtung rechts außen)
- Nicht WRRL-berichtspflichtiges Fließgewässer

Grenze GEK Nieplitz

Fließrichtung

**LANDESAMT FÜR UMWELT, GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ BRANDENBURG**  
 Regionalabteilung West

Institut für ökologische Forschung und Planung GmbH

IDAS Planungsgesellschaft mbH

## Gewässerentwicklungskonzept Nieplitz



Karte 6-4: Defizite

Stand März 2011

Lage im Land Brandenburg



Blatt GEK Nieplitz



Maßstab 1:35.000

Kartengrundlage:  
Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB)  
Digitale Topographische Karte 1:25.000