

Bauwerksnummer 5848872_1344_BW01

Gewässer: Pfeffergraben

GWK: 5848872

Station: 6

Durchlass

Abschnitts-Nr. 5848872_1344_AB01

Material Beton

Breite [cm] 600

Länge [cm] 1800

Durchmesser [mm] k.A.

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: nur für Fische durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Durchlass unter Verwallung. Auslauf in die Nieplitz



Mangel

**Maßnahmen-
vorschlag**

Bemerkungen

Kartierdatum: 02.06.2010

Kartierer: Gottelt

Bauwerksnummer 5848872_1344_BW02

Gewässer: Pfeffergraben

GWK: 5848872

Station: 3035

Brücke

Abschnitts-Nr. 5848872_1344_AB04

Material Holz

Breite [cm] 600

Länge [cm] 300

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Brücke für Feldweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 02.06.2010 **Kartierer:** Gottelt

Bauwerksnummer 5848872_1344_BW03

Gewässer: Pfeffergraben

GWK: 5848872

Station: 3899

Sohlgleite/-rausche

Abschnitts-Nr. 5848872_1344_AB04

Material Feldsteine

Breite [cm]

Länge [cm] 200

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Sohlrampe, -gleite, -befestigung

Art des Wehres:

Beschreibung: Sohlrausche unterhalb eines Absturzes



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 02.06.2010 **Kartierer:** Gottelt

Bauwerksnummer 5848872_1344_BW04

Gewässer: Pfeffergraben

GWK: 5848872

Station: 3906

Absturz

Abschnitts-Nr. 5848872_1344_AB04

Material Holz

Breite [cm] 700

Länge [cm]

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: nicht durchgängig

Bauwerksart: Stau, Wehr, Absturzbauwerke

Art des Wehres: oberflächlich, mit Einfachschütz

Beschreibung: Absturzhöhe 20 cm



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 02.06.2010 **Kartierer:** Gottelt

Bauwerksnummer 5848872_1344_BW05

Gewässer: Pfeffergraben

GWK: 5848872

Station: 4851

Durchlass

Abschnitts-Nr. 5848872_1344_AB05

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 1200

Durchmesser [mm] 750

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: nur für Wirbellose durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Durchlass unter Feldweg, stark einstauend



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 02.06.2010 **Kartierer:** Gottelt

Bauwerksnummer 5848872_1344_BW06

Gewässer: Pfeffergraben

GWK: 5848872

Station: 4884

Absturz

Abschnitts-Nr. 5848872_1344_AB05

Material Beton/Holz

Breite [cm] 500

Länge [cm] 30

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: nicht durchgängig

Bauwerksart: Stau, Wehr, Absturzbauwerke

Art des Wehres: oberflächlich, mit Einfachschütz

Beschreibung: Absurz mit Holzbohlen



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 02.06.2010 **Kartierer:** Gottelt