

Abschnitt: 584884_870_AB01

Gewässer: Berkenbrücker Schöpfwerksgraben

Foto Nummer 00100_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 02.06.2010

Kartierer Krauß

Beschreibung

AB01, Mündungsbereich
(Pfefferfließ)

Foto Nummer 00100_02

in Fließ-
gegen richtung

Datum 02.06.2010

Kartierer Krauß

Beschreibung

AB01



Foto Nummer 00200_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 02.06.2010

Kartierer Krauß

Beschreibung

AB01



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer in Fließ-
gegen richtung
Datum Kartierer

Beschreibung

Foto Nummer in Fließ-
gegen richtung
Datum Kartierer

Beschreibung

Foto Nummer in Fließ-
gegen richtung
Datum Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer 01300_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 02.06.2010

Kartierer Krauß

Beschreibung

BW05, Durchlass



Foto Nummer 01400_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 02.06.2010

Kartierer Krauß

Beschreibung

AB01



Foto Nummer 01500_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 02.06.2010

Kartierer Krauß

Beschreibung

AB01



Foto Nummer 01600_01**in Fließ-
gegen richtung**
Datum 02.06.2010**Kartierer** Krauß**Beschreibung**AB01, überstauter Auslauf
Verrohrung**Foto Nummer** 01600_02**in Fließ-
gegen richtung**
Datum 02.06.2010**Kartierer** Krauß**Beschreibung**AB01, überstauter Auslauf
Verrohrung**Foto Nummer** 01600_03**in Fließ-
gegen richtung**
Datum 02.06.2010**Kartierer** Krauß**Beschreibung**AB01, aus Verrohrung ein Segment
entfernt

Foto Nummer 01600_04

in Fließ-
gegen richtung

Datum 02.06.2010

Kartierer Krauß

Beschreibung

AB01, offenes Rohr der Verrohrung



Foto Nummer 01600_05

in Fließ-
gegen richtung

Datum 02.06.2010

Kartierer Krauß

Beschreibung

AB01, verrohrter Grünlandbereich



Foto Nummer 01600_06

in Fließ-
gegen richtung

Datum 02.06.2010

Kartierer Krauß

BeschreibungAB01, Segmententfernung aus
Verrohrung

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer in Fließ-
gegen richtung
Datum Kartierer

Beschreibung

Foto Nummer in Fließ-
gegen richtung
Datum Kartierer

Beschreibung

Foto Nummer in Fließ-
gegen richtung
Datum Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584884_870_AB02

Gewässer: Berkenbrücker Schöpfwerksgraben

Foto Nummer 03400_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 02.06.2010

Kartierer Gottelt

Beschreibung

AB02, V-Profil



Foto Nummer 03400_02

in Fließ-
gegen richtung

Datum 02.06.2010

Kartierer Gottelt

Beschreibung

BW14, Durchlass



Foto Nummer 03500_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 02.06.2010

Kartierer Gottelt

Beschreibung

AB02



Foto Nummer 03600_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 02.06.2010

Kartierer Gottelt

Beschreibung

AB02



Foto Nummer 03600_02

in Fließ-
gegen richtung

Datum 02.06.2010

Kartierer Gottelt

Beschreibung

BW15, Durchlass



Foto Nummer 03700_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 02.06.2010

Kartierer Gottelt

Beschreibung

AB02



Foto Nummer 03700_02

in Fließ-
gegen richtung

Datum 02.06.2010

Kartierer Gottelt

Beschreibung

BW16, Durchlass



Foto Nummer 03800_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 02.06.2010

Kartierer Gottelt

Beschreibung

AB02



Foto Nummer 03800_02

in Fließ-
gegen richtung

Datum 02.06.2010

Kartierer Gottelt

Beschreibung

BW17, Durchlass



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer in Fließ-
gegen richtung
Datum Kartierer

Beschreibung

Foto Nummer in Fließ-
gegen richtung
Datum Kartierer

Beschreibung

Foto Nummer in Fließ-
gegen richtung
Datum Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung x

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer in Fließ-
gegen richtung
Datum Kartierer

Beschreibung

Foto Nummer in Fließ-
gegen richtung
Datum Kartierer

Beschreibung

Foto Nummer in Fließ-
gegen richtung
Datum Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB03, Gehölze am Ufer rechts



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB03



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

BW29, Brücke



Foto Nummer in Fließ-
gegen richtung
Datum Kartierer

Beschreibung

Foto Nummer in Fließ-
gegen richtung
Datum Kartierer

Beschreibung

Foto Nummer in Fließ-
gegen richtung
Datum Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer 06500_04

in Fließ-
gegen richtung

Datum 02.06.2010

Kartierer Gottelt

Beschreibung

BW32, Durchlass



Foto Nummer 06600_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 02.06.2010

Kartierer Gottelt

Beschreibung

AB03



Foto Nummer 06712_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 02.06.2010

Kartierer Gottelt

Beschreibung

AB03



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

