



Gewässername	Rudower Seekanal	WK-Code	DE593278_1056		
Planungsabschnitt	DE593278_1056_P01	Stationierung	km von 0+000 bis 1+401		
Begrenzung des Abschnitts					
	Mündung in die Löcknitz bis Auslauf aus Rudower See				
Bestand BWP FGG Elbe	LAWA-Typ	21 – seeausflussgeprägtes Fließgewässer			
	Kategorie	natürlich			
	Zielerreichung Ökologie	unwahrscheinlich			
	Zielerreichung Chemie	wahrscheinlich			
Aktueller Zustand (2012)	LAWA-Typ-Vorschlag	21 – seeausflussgeprägte Fließgewässer			
	Kategorie-Vorschlag	erheblich verändert			
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	Hydrologische Zustandsklasse	Ökologische Durchgängigkeit	
		4	3	nein	
Defizit	-2	-1	-3		
Beschreibung	meist geradlinig ausgebautes Gewässer, einseitige Gehölzreihe, kaum Eigendynamik zu erkennen; durch Stadtbereich Lenzen verlaufend, im mittleren Bereich rechtseitig Brache/naturnahe Bereich vorhanden, ansonsten Bebauung mit Gärten im Umland				
Belastungen	<ul style="list-style-type: none"> - fehlender Gewässerrandstreifen - Wasserentnahmen und -Einleitungen durch umliegende Anlieger, in Teilbereichen Uferverbau - Stauregulierung am Auslauf Rudower See 				
Restriktionen	<ul style="list-style-type: none"> - Ortslage Lenzen - Mühle Lenzen mit Umgehungsgerinne - Stauhaltung des Rudower Sees - SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“ rechtsseitig Stat. 0+614 bis 1+191 (L13) 				
Entwicklungsziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen - Förderung Beschattung - Verbesserung Fließverhalten - Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit 				