



Gewässername	Rudower Seekanal	WK-Code	DE593278_1058		
Planungsabschnitt	DE593278_1058_P01	Stationierung	km von 5+159 bis 10+791		
Begrenzung des Abschnitts					
	Einmündung in Rudower See bis Auslauf Rambower See				
Bestand BWP FGG Elbe	LAWA-Typ	0 – künstliches Fließgewässer			
	Kategorie	künstlich			
	Zielerreichung Ökologie	unwahrscheinlich			
	Zielerreichung Chemie	wahrscheinlich			
Aktueller Zustand (2012)	LAWA-Typ-Vorschlag	0 – künstliches Fließgewässer			
	Kategorie-Vorschlag	künstlich			
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	Hydrologische Zustandsklasse	Ökologische Durchgängigkeit	
		2	nicht bewertet	nein	
	Defizit	0		-3	
Beschreibung	geradliniger Graben mit Gehölzen im Ufer bestanden, ohne Eigendynamik; Ufer flach, auch Röhrichte im Ufer und bis in Gewässer hineinreichend, Prallbäume, Totholz, Wurzelanspülungen, Ansätze von Breitenvarianz (im mittleren und oberen Bereich); Unterhalb Nausdorf durch Erlenbruchwald verlaufend, vereinzelt extensiv genutztes Grünland bei Nausdorf, im Oberlauf Wiedervernässungsflächen „Rambower Moor“				
Belastungen	- Nährstoffausträge aus dem Rambower Moor				
Restriktionen	- Wiedervernässung „Rambower Moor“ über EU-life-Projekt				
Entwicklungsziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Förderung der guten Gewässerstrukturen - Förderung Beschattung - Reduzierung der Nährstoffeinträge aus dem Rambower Moor - Verbesserung Wasser- und Nährstoffrückhalt 				