

Legende

Untersuchungsräume (UR)

Farbliche Darstellung Defizitanalyse für Fließgewässer und Seen

Defizite Durchgängigkeit (Liniendarstellung links in Fließrichtung)

- 0
-1
-3
(unbewertet)

Defizite Morphologie (Liniendarstellung mittig in Fließrichtung)

- +1 Hinweis: Die Defizitbewertung der Morphologie bezieht sich auf die abgeleiteten Entwicklungsziele (vgl. Planunterlage 2.12.X)
0
-1
-2
-3
(unbewertet)

Defizite Wasserhaushalt (Liniendarstellung rechts in Fließrichtung)

- +1
0
-3
(unbewertet)

Defizite biologische Qualitätskomponenten

Table with 3 columns: Farbgebung zur Darstellung der Zustandsklasse / Defizit, Formgebung zur Darstellung der Qualitätskomponenten, and specific quality components like Makrophyten, Makrozoobenthos, etc.

Gewässernetz

- Gewässernetz mit Kilometrierung im Land Brandenburg
Standgewässer / Seen im Land Brandenburg
Gewässer-km (nachrichtliche Übernahme WMS-Dienst der Landesvermessung und Geoinformation Brandenburg)


WRRL

- Berichtspflichtige Fließgewässerwasserkörper (Stand 2021)
Berichtspflichtige Seewasserkörper (Stand 2021)

stowasserplan logo and contact information

Landesamt für Umwelt Brandenburg logo and title

Pilotvorhaben Machbarkeitsstudie Blaues Band. Bereitstellung fachlicher Grundlagen und Identifizierung von förderfähigen Maßnahmenvorschlägen für die ökologische Entwicklung der Wasserstraßen im Land Brandenburg
Unterlage 2.11: Defizite
Blatt 5 von 9



Maßstab: M 1 : 25.000
Kartengrundlage: Digitale Daten der Landesvermessung und Geoinformation Brandenburg
Stand: 22.02.2024
Kartographie: GIS-Zentrale Potsdam: XXXX

109_k_830_01m GIS-Projekt/202039_BlauesBand_Brandenburg/Planerhebung/GIS_Planunterlagen/2.11_Defizite.mxd