


**GWÄSSER**  
Wasserkörper

Kleine Aller von Einmündung Molkegraben bis Beginn 14022

GKZ 48138

Wasserkörper	14019	14022
Abschnitt	13	14 15 16 17 18 19 20 21
Gesamtbewertung 4		
Gewässerbett dynamik 2		
Linienführung 2.1		
Uferverbau 2.2		
Querbauwerke 2.3		
Abflussregulierung 2.4		
Sohlsubstrat 2.5		
Strukturbildungsvermögen 2.6		
Gehölzsaum 2.7		
Tiefenerosion 2.8		
Auedynamik 3		
HW-Schutzbauwerke 3.1		
Ausuferungsvermögen 3.2		
Retention 3.3		
Auenutzung 3.4		
Uferstreifen 3.5		
Entwicklungspotenzial 3.6		

- Struktur Güteklassen**
- 1 unverändert
  - 2 gering verändert
  - 3 mäßig verändert
  - 4 deutlich verändert
  - 5 stark verändert
  - 6 sehr stark verändert
  - 7 vollständig verändert
- Merkmal vorhanden  
 Merkmal nicht vorhanden  
 Merkmal nicht aufgenommen



**Legende:**

- Struktur Güteklasse**  
(Kartierung des NLWK 03/1998 im Übersichtsverfahren - 1.000 m - Abschnitte)
- 1 - unverändert
  - 2 - gering verändert
  - 3 - mäßig verändert
  - 4 - deutlich verändert
  - 5 - stark verändert
  - 6 - sehr stark verändert
  - 7 - vollständig verändert
  - unbewerteter Gewässerabschnitt
- Datenquelle: NLWKN

- Abschnittswechsel
  - 17** Abschnittsnummer
  - Grenze des Wasserkörpers
- Bänderdarstellung in Fließrichtung**
- Güteklasse Aue
  - Güteklasse gesamt
  - Güteklasse Bett



Struktur Güte Kleine Aller - WK 14022  
**Umsetzung der EG-WRRL im Bearbeitungsgebiet 14**

Bearbeitung:	Dr. Henrike Saile	Maßstab: 1:20000 0 200 400 600 Meter	ANLAGE-NR.: <b>9</b>
Digitale Bearbeitung:	Dipl. Geogr. M. Gering		
geprüft durch:	11.07.2007	<b>GIERESINGENIEURE</b> <small>BÜRO FÜR STANDORTERKUNDUNG GMBH</small> Kirchberg 12 - 37139 Gleichen-Beinhäusen	
Datum:	6078		
Projekt-Nr.:	allerquelle_struktur_apr_struktur_wk_14022.eps		
<small>Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2005</small>			